מדינת ישראל

משרד התקשורת
אגף בכיר
ניהול ספקטרום ורישוי תדרים
יחידת הפקוח האלחוטי

בס"ד

ח' חשון, תש"ע
26 אוקטובר, 2009

לכבוד
הגב' תמי לשם
סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש ויו"ר וועדת רכישות

א.נ.,

הנדון: חוו"ד מקצועית – חברת "רודה שוורץ" ספק יחיד לתיקון מכשיר EB200

1. ביחידת הפיקוח האלחוטי קיימים 3 מכשירי איכון מתוצרת "רודה שוורץ" דגם EB200 עבור 3 צוותי פיקוח אלחוטי.
2. במהלך פעילות שוטפת נפל מכשיר מוצא הכיוון מסוג EB200 וגורם לקצר, הערכה ראשונית כי הדבר נובע מחוסר שמישות של כרטיס ספק, קיימת אפשרות לתקלות נוספות.
3. המכשיר הוכנס לחברת "איסטרוניקס" נציגתה הבלעדית בארץ של חברת רודה שוורץ לבדיקה והוגשה הצעת מחיר לתיקון (מצ"ב).
4. בנוסף נדרש לבצע כיול למכשיר (כיול אחרון בוצע לפני כשלוש שנים, החברה ממליצה כל שנה ואנו מסמיכים את הנושא לתיקונים או שדרוגים נדרשים).
5. חברת רודה שוורץ הנה בלעדית למוצריה מהסיבה כי חלקי חילוף למוצר הנם בלעדיים, האחריות למוצר ניתנת רק בתיקון באמצעות נציגים מורשים במקרה דנן חברת איסטרוניקס.
6. כמו כן לא ניתן לבצע כיול למכשיר אלא בחברת רודה שוורץ בלבד.
7. מצ"ב בקשת תיקון וכיול (fix price –מומלץ) למכשיר בעלות של כ - 5445 דולר ארה"ב מחיר לתיקון כל התקלות (20146 ₪)לא כולל מע"מ.
8. עלות מכשיר חדש הזהה לקיים ביחידה הנו 36,784 יורו (202,300 ₪) לא כולל מע"מ.
9. לאור האמור לעיל אני מאשר כי חברת רודה שוורץ הנה ספק יחיד לתיקון מכשיר EB200.

ב ב ר כ ה

יצחק חג'בי
מנהל תחום פיקוח אלחוטי

העתק:
חברי וועדת רכישות
מר נתי שוברט – סמנכ"ל בכיר לניהול ספקטרום ורישוי תדרים
תיק רכש

איסטרוניקס - מחלקות שרות

איחוד עוסקים 557673730
ח.פ./ע.מ. 511343065
רח' הוואדיס 11, ת.ד. 39300, תל-אביב 61392
טל. 03-6458787, פקס. 03-6458758
e-mail: eastronics@easx.co.il

פרטי הלקוח:
משרד התקשורת
רח' אחד העם 9, ת.ד.29107
תל אביב 61290
טלפון: 03-7964600, פקס: 03-5198143

מקום התקלה:
תל אביב
ת.ד.29107
תל אביב
איש קשר: איציק חג'בי
טלפון: 050-6236005, פקס: 03-5198143

תאריך הקריאה: 21/05/09 00:00,
תאריך הקריאה: 21/05/09 16:12
תאריך הדפסה: 19/10/09
שם המפיק: מיכל גיל - שרות
סטטוס קריאה: הוגשה ה"מ 2

הצעה לשרות מספר VC901633

מספר מכשיר: 100250
מק"ט: 4052.2000.03
תאור מוצר: Miniport receiver 10 kHz - 3 GHz
מס. לקוח: 0210073800

תאריך מתואם: 01/07/09
טכנאי: יוסי שמשוני - שרות

מק"ט	תאור מוצר	כמות	מחיר ליחידה	סה"כ מחיר
CALIBRATION FOR R&S	EB200 CALIBRATION	1.00 יח'	$ 1,646.00	$ 1,646.00
REPAIR R&S SERVICE	EB200 REPAIR	1.00 יח'	$ 3,799.00	$ 3,799.00

מחיר כולל	5,445.00
הנחה כללית (0.00%)	0.00
מחיר אחרי הנחה	5,445.00

הערות להצעה:
הצעת מחיר זו היא עבור תיקון המכשיר במחיר קבוע מראש ובלתי משתנה וכולו אצל היצרן
היות וכיול אחרון נעשה בפברואר 2006 מומלץ מאוד לכיילו. למרות שהצעה זו יקרה יותר.
להערכתי היא כדאית יותר היות והיא מטפלת בכל התקלות של המכשיר בעלות בלתי משתנה
אחריות יצרן לתיקון הספציפי היא ל 12 חודשים.

*** מועד אספקה : 4-6 שבועות מיום קבלת ההזמנה.**
*** תוקף ההצעה 30 יום.**
*** תנאי תשלום - 30 יום מתאריך החשבונית.**
*** יש לציין את מספר הצעת המחיר על גבי הזמנתכם.**
* המחירים אינם כוללים מ.ע.מ *
* האספקה מותנית באישור מסגרת האשראי ע"י מחלקת כספים.
* שינוי במועדי האספקה ו/או ביטול אספקה ייעשו אך ורק בכתב לפחות 14 יום לפני מועד האספקה המשוער.
* ההצעה מבוססת על בדיקה ראשונית בלבד, של לא יותר משתי שעות עבודה
* מחיר סופי של התיקון יכול להיקבע רק לאחר השלמתו.
* מחיר החלפה הוא בתנאי שהחלק התקול יהיה בר-תיקון כפי שייקבע על ידי היצרן.
* האחריות לתיקון הנ"ל בלבד הינה לתקופה של 3 חודשים מיום ביצוע העבודה.
* אחריות למוצר חדש הינה לתקופה של 12 חודשים.
*** במידה שתחליטו לא לבצע את התיקון, תחויבו עבור הבדיקה בלבד.**
מס' ספק שלנו במשרד הביטחון – 0083262805

בברכה,
מיכל גיל
איסטרוניקס בע"מ