

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

29 בפברואר 2016

סימוכין: 19-02

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

שלום רב,

**הנדון: החלפת לייזר באנלייזר תאים מסוג Flow Cytometer (FACS)
במעבדת המטולוגיה**

שפופרת הלייזר הכחול של האנלייזר דגם FACS CANTO, תוצרת חברת Beckton Dickinson, מס"ד 04227, שנמצא בביה"ח מעל 8 שנים, הגיעה לסוף חייה ויש להחליפה, לאחר שימוש של מעל – 8 שנים. זמן פעולה זה הוא מעבר לזמן הממוצע המקובל לשפופרת כנייל. זאת הפעם הראשונה שמחליפים את הלייזר הנייל במכשיר זה.

היות וחברת בקטלב היא הנציגה הבלעדית בארץ של יצרן האנלייזר, חברת Beckton Dickinson ובידה בלבד הידע והחלפים הדרושים לבצוע עבודת התיקון וההחלפה – ממליצה לראות בה ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

לנה יסמן
ראש/מזכיר פנימיות ומעבדות
מחלקת הנדסה רפואית