



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 161909

יחידה מזמינה: מכון גנטי

מהות הרכישה: תיקון אנלייזר גנטי דגם SEQUENCER 3130 מסד 03285

ערך בשקלים: _____

סכום הרכישה מטבע ספק: 19,480 דולר (לא כולל מע"מ)


ספק פוטנציאלי: רניום ציוד למעבדות בע"מ


הוועדה התכנסה בתאריך 1.11.16 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם


המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


רמי שירי בן זאיד


שמואל עמר


עו"ד רות פרי


יוסי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

5 באוגוסט 2016

סימוכין: 03-09

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

שלום רב,

הנדון: תיקון מכשיר הקורא רצף גנטי (SEQUENSER) של המכון הגנטי

מדובר על מכשיר מדגם SEQ3130 (מס' טבוע 18322-012-7882) תוצרת חב' ABI (סוכן: רניום בע"מ).
כולל 4 ערוצים ומשמש את המכון מזה כ - 10 שנים.

לאחרונה התקלקלה המצלמה במכשיר, אשר מהווה חלק עקרי במערכת. אף על פי שעלותה מהווה כ - 25% מעלותו של מכשיר חדש, יש כדאיות להחלפתה ולתיקון המכשיר, היות והתקלה במצלמה היא ראשונית וקרתה לאחר זמן תפעול ארוך מאוד.

היות וחב' רניום בע"מ היא נציגו הבלעדי של היצרן בארץ (חב' ABI), והיות ולה בלבד יש את הידע ואת היכולת להשיג את חלקי החילוף הנדרשים - ממליץ לראות בה ספק יחיד לבצוע העבודה במקרה זה.

בברכה,

ד"ר ולנטין וינטראוב
מנהל מחלקת הנדסה רפואית