

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו** (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספות:**

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד - ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1 בספטמבר 2013
מספרנו: יש/2013-0356
תיק: 1001, 1125

לכבוד
מר ברונר לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' לכירורגיה ב' -
חוו"ד לרכישת מתמר + אולטראסאונד לח.ג. לניתוחים לפרוסקופיים
ולניתוחי כבד ולבלב

1. בשימושו של פרופ' צ'רניאק אולטראסאונד לניתוחים לפרוסקופיים ולניתוחי כבד ולבלב, דגם SSD-3500SX, תוצרת ALOKA, מס' סד' M13164, אשר נקלט בבית"ח ביום 13.5.2008.

למכשיר ארבעה מתמרים מתוצרת ALOKA כדלקמן:

א. מתמר אבדומינלי דגם UST-9123.

ב. מתמר לינארי לפרוסקופי דגם UST-5536-7.5.

ג. מתמר לינארי מסוג Intraoperative דגם UST-579T-7.5.

ד. מתמר אצבע מסוג Intraoperative דגם MC-11-8731.

2. המתמר הלינארי-לפרוסקופי ניזוק בעת אריזתו בסטריליזציה, לא ניתן לתיקון ומחייב את החלפתו.

נציגות היצרן ALOKA עברה מחב' מדטכניקה לחב' מדלייף.

ביום 12.8.13 הבהירה חב' מדלייף כי המתמר שניזוק אינו מיוצר עוד ולפיכך אינו בר-השגה.

המתמר החלופי של היצרן הינו דגם UST-5550-7.5, אשר אינו מאפשר התקנתו במכשיר הקיים עקב שינויי חומרה ותוכנה.

דגם המכשיר אליו ניתן לחבר המתמר החלופי הינו F-37, מכשיר מהגירסה העדכנית של חב' ALOKA ואשר מאפשר קליטת כל המתמרים הקיימים בשימושו של פרופ' צ'רניאק כמפורט לעיל.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

המתמר החלופי משופר מהקיים. עיקר השיפור הינו בתוספת גבישים המעלה באופן מהותי את הרזולוציה.

3. מאחר ורק מכשיר מתוצרת ALOKA מאפשר שימוש בכל המתמרים מתוצרת ALOKA, המצויים בשימוש חדר הניתוח, ניתן לראות יצרן זה ספק בלעדי לרכישת המתמר החלופי לזה שניזוק ולדגם המכשיר המתאים למתמר החלופי על כל המשתמע מכך.

יש לממש הרכישה בהתאם להצעת מחיר PQ13SER000050, של חברי מדליין מיום 29.8.13 על כל מרכיביה.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים למכשיר ולמתמר מיום קליטתם בביה"ח.

ספרות הפעלה ושרות יכללו בהזמנה.

הבהרות

א. למען הסר ספק לא ניתן לחבר המתמרים הקיימים מתוצרת ALOKA למכשיר שאינו מתוצרת היצרן ALOKA.

ב. בהתאם לתכתובת של פרופ' צ'רניאק מיום 29.8.13 הצורך הינו חיוני ביותר ולכן יש לקצר לויז ככל שניתן.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתקים : פרופ' א. צ'רניאק
פרופ' ש. שמיס