

תסמינים	חשד לתקלה	הבהובים
פעולה רגילה או מנוע אינו מתניע	תקלת חיווט נורה או נורה שרופה תקלת הארקה למחשב ECM מחשב ECM תקול	0
פעולה סדירה	פעולה סדירה	דלוק קבוע
פעולה סדירה חוסר הצתה לסירוגין	חיישן חמצן פלג הצתה לא מצית	1
תגובה איטית מתאם שרוף מנוע מגמגם	חיישן לחץ אוויר סעפת יניקה MAP	3
מנוע מגמגם התנעה חלשה / איטית	חיישן גל ארכובה CKP	4
התנעה קשה כשהמנוע קר סל"ד סרק גבוה סל"ד גבוה בזמן חימום מנוע	חיישן חום מנוע ECT	6
תגובה איטית בטמפי נמוכה תגובה איטית בהצמדה מהירה התנעה קשה כשהמנוע קר סל"ד סרק גבוה	חיישן מיקום טרוטל TP	7
מנוע מגמגם התנעה חלשה	חיישן גל זיזים 1 CMP 1	8
סל"ד סרק לא יציב במז"א קר מאד	חיישן טמפי אוויר נכנס IAT	10
תערובת עשירה	חיישן לחץ אוויר BARO	13
סל"ד סרק נמוך מנוע מגמגם	חיישן אוויר לסל"ד סרק IAC	14
ירידה בביצועים בסל"ד גבוה	חיישן VTEC או ברז סולנואיד	21
פיצוצים בעומס גבוה	חיישן דפיקה KS	23
פעולה סדירה הבהוב נורת חום גבוה	חיישן טמפי מנוע (ימין) TOH1	24
פעולה סדירה הבהוב נורת חום גבוה	חיישן טמפי מנוע (שמאל) TOH2	25
התרעת לחץ שמן נמוך ירידה בביצועים בסל"ד גבוה	חיישן לחץ שמן EOPH	26
פעולה סדירה חוסר הצתה רגעי	חיישן חמצן O2 חוסר בהצתה	41
מנוע מגמגם התנעה חלשה	חיישן גל זיזים 1 CMP 2	58

בריבוי התקלות הבאות יש לבדוק את חיבורי החיישנים

הפעלה קשה	נתק בחיישן מעגל 5v	3,7 7,13
מנוע מגמגם	נתק בחיישן הערקה	3,6,7,10,24 1,6,13,7,10,24,25

