


שאלות הבהרה עבור מכרז מס' 12199591 מיטות אשפוז

מספור	שאלה / בקשה להבהרה	מספר סעיף במכרז	תשובה קצרה, מאושר לא מאושר	הסבר קצת יותר ארוך
1.	מבוקש להבהיר מהי כמות המיטות מכל קטגוריה בהתייחס להצעת המחיר המתבקשת	בקשה להצעת מחיר	מדובר במכרז מסוגר לא התחייבות לכמויות	
2.	מבוקש להאריך את זמן אספקה ל- 90 ימי עסקים וזאת לאור המצב בעולם בעקבות הקורונה והקשיים הלוגיסטיים התלויים בכך	בקשה להצעת מחיר זמן אספקה	מאושר	
3.	זמן אספקה 60 יום מקבלת הזמנה – לאור המצב בעולם אין אפשרות להתחייב לעמוד בתנאי זה, נבקש להחריג את סעיף זה	סעיף 3 לדרישה	מאושר להגדיל ל 90 יום	
4.	קנסות- לא נוכל לקבל את סעיף זה בתקופה זו		הקנסות נשארים, לא יופעל קנס לפני פניה לספק לתיקון	
5.	בבקשתכם לא מצויין הערכת כמות של כל מיטה/ כמות שנתית / כמות כוללת / הגדלת כמות על מנת שנוכל לתת את המחיר הטוב ביותר נשמח לקבל הערכת כמויות		מדובר במכרז מסוגר לא התחייבות לכמויות	
6.	מבוקש שמומלץ כי ההארכות יירכשו בנפרד לאחר קבלת המיטות בהתאם לצורך (רכישה מהמלאי, אספקה תוך 72 שעות) לפי כמות מדוייקת שנדרשת ולא כהחלטה של 30% שכן מניסיון של שנים הארכות אלו הולכות לאיבוד ונדרש לרכוש פעם נוספת במחיר מלא.	נספח א', סעיף 2.4	לא מאושר	ביה"ח מבקש לספק את המזרונים להארכת המיטה בעת אספקת המיטות. ניתן להוריד את הכמות מזרונים לאספקה מ-30% ל-20%
7.	מבוקש כי המיטה נדרשת לעמוד בתקן 252 כפי שצוין במסמכי המכרז. התוספת דופן רציפה כתנאי סף מנוגדת לתקן 252.	נספח א', סעיף 5.4	לא מאושר	תקן ISO EN60601-2-52 לא מגדיר סוג הדפנות, אלא מרחקים בין הדפנות למראשות ומרגלות ובין הדפנות עצמן. לפי התקן מרחק בין דופן אחורית למרגלה חייב להיות פחות מ-6 ס"מ או יותר מ-31.8 ס"מ. זה מה שכתוב בסעיף 5.4 של המפרט הטכני ובתקן. לא קיימת בסעיף 5.4 דרישה לתוספת דופן רציפה. דרישה של ביה"ח היא עבור דפנות מפוצלות (סעיף 5.1), אשר סוגרות את המרווח בין מראשות ומרגלות באופן מלא ובהתאם לתקן הנ"ל.
8.	מבוקש כי הגלגל יהיה גלגל בסיסי וגלגל אנטיסטטי יהיה כאופציה לרכישה בתוספת תשלום	נספח א', סעיף 6.5	מאושר	ניתן להגיש הצעת מחיר למיטה ללא גלגל אנטיסטטי (יש לציין מה הוגש), כאשר יש להגיש את המחיר לגלגל אנטיסטטי כאופציה ותוספת

	<p>מצ"ב תמונה A4 מתאים לגודל A3 חו"ג פרספקס עובי 3 PVC או מ"מ לפחות + כיפוף, כולל קפיץ /מתקן להחזקת הנייר /דף</p>	<p>נספח א', סעיף 11.4</p>	<p>9. נדרש פירוט ודוגמת המוצר – גיליון למטופל</p>
<p>בהפעלת משענת הגב נפתח מרווח בין משענת הגב ומשענת גב תחתון/ישבן . נדר לציין בס"מ את המרווח המקסימלי , אשר נפתח בפעולה זאת (נסיגה)</p>		<p>נספח א', סעיף 3.4 א' – פעולת משענת הגב עם Retraction (נסיגת משענת גב תוך כידי תנועה)</p>	<p>10. האם הכוונה לגודל החלק שנסוג</p>
<p>לא רשום תוכן של הסעיף 6.2 ב'. יחד עם זאת מובהר שמיטה, אשר עומדת בתנאי הסף של המכרז תתבקשנה להגיע לבדיקת צוות מומחים, על מנת לבצע בדיקה פיזית של המיטה, לוודא עמידה בתנאי הסף של המכרז ולמתן ציונים עבור אמות מידה שבמכרז</p>		<p>נספח א', סעיף 6.2 ב'</p>	<p>11. האם יש צורך להעביר שוב את המיטה מבחן עליה לרמפה</p>
<p>בהפעלת משענת הגב נפתח מרווח בין משענת הגב ומשענת גב תחתון/ישבן . נדר לציין בס"מ את המרווח המקסימלי , אשר נפתח בפעולה זאת (נסיגה)</p>		<p>נספח ב', סעיף 3.4 א' – פעולת משענת הגב עם Retraction (נסיגת)</p>	<p>12. האם הכוונה לגודל החלק שנסוג</p>
<p>קיימת עבור מיטות טיפול מוגבר וטיפול נמרץ של הפתרונות הפעלת המיטה לצוות</p>	<p>לא מאושר</p>	<p>נספח ב', סעיף 8.8 א' - פדל רגל משני צדי המיטה להפעלת פונקציית Hi-Lo</p>	<p>13. במיטות מתוצרת.... לא ניתן להתקין דוושט רגל HI/LO – מבקשים שלא יהיה תנאי סף</p>
<p>דרישה לפדל רגל שבסעיף 9 קיימת עבור מיטות טיפול מוגבר וטיפול נמרץ כחלק של הפתרונות הפעלת המיטה לצוות</p>	<p>לא מאושר</p>	<p>נספח ב', אביזרים סעיף 9</p>	<p>14. פדל HI/LO משני צידי המיטה – מבקשים שלא יהיה אביזר חובה</p>
<p>אורך מצע מותאמת לגודל של המזרון הסטנדרטי בין 195 ל-205 ס"מ, כפי שמופיע בסעיף זה. מיטה ניתנת להארכה ורק במקרה כזה אורך מצע יכול להגיע ל- 215 ס"מ. לא ניתן לקלוט מיטה עם מצע מזרון באורך 215 ס"מ , כאשר מיטה במצב סגור.</p>	<p>לא מאושר</p>	<p>נספח ג', מפרט טכני סעיף 2.2 אורך מצע- מיטת טיפול נמרץ ארוכות יותר מגודל סטנדרט,</p>	<p>15. מבקש אישור להגיש אורך עד 215 ס"מ</p>
<p>חובה למצע המיטה להיות מחומרים פלסטיים, שלא מחלידים בתחליט</p>	<p>לא מאושר</p>	<p>נספח ג', סעיף X- 2.11+2.12 RAY</p>	<p>16. מבקש אישור להגיש מיטות טיפול נמרץ ללא שקיף רנטגן כמו שפועלים ברוב העולם במיטות טיפול נמרץ</p>
<p>חלקי מצע חייבים להיעות נשלפים לצורך ניקוי וחיטוי</p>	<p>לא מאושר</p>	<p>נספח ג', סעיף 2.13 מצע המיטה</p>	<p>17. מבקש אישור להגיש מיטות טיפול נמרץ שהמצע עשוי ממתכת מגולוונת</p>
<p>בהפעלת משענת הגב נפתח מרווח בין משענת הגב ומשענת גב תחתון/ישבן . נדר לציין בס"מ את המרווח המקסימלי , אשר נפתח בפעולה זאת (נסיגה)</p>	<p>לא מאושר</p>	<p>נספח ג', סעיף 2.13.1 – חלקים לא קבועים</p>	<p>18. מבקש אישור להגיש מצע עם חלקים קבועים</p>
<p>בהפעלת משענת הגב נפתח מרווח בין משענת הגב ומשענת גב תחתון/ישבן . נדר לציין בס"מ את המרווח המקסימלי , אשר נפתח בפעולה זאת (נסיגה)</p>	<p>לא מאושר</p>	<p>נספח ג', סעיף 3.4 א' – פעולת משענת הגב עם Retraction (נסיגת)</p>	<p>19. האם הכוונה לגודל החלק שנסוג</p>
<p>דרישה לפדל רגל שבסעיף 8.8 א' קיימת עבור מיטות טיפול מוגבר</p>	<p>לא מאושר</p>	<p>נספח ג', סעיף 8.8 א' - פדל רגל משני צדי המיטה להפעלת פונקציית</p>	<p>20. מבקש אישור להגיש מיטה ללא פדל ברגל HI/LO</p>

וטיפול נמרץ כחלק של הפתרונות הפעלת המיטה לצוות		Hi-Lo		
<p>מובהר בזאת שמיטה, אשר עומדת בתנאי הסף של המכרז ותבקשנה להגיע לבדיקת צוות מומחים, על מנת לבצע בדיקה פיזית של המיטה, לוודא עמידה בתנאי הסף של המכרז ולמתן ציונים עבור אמות מידה שבמכרז. במסגרת בדיקה זאת יהיה ניתן לבדוק אופן בליטת הטרפז .</p>	<p>הנושא יבדק במסגרת המכרז</p>	<p>נספח ג', סעיף 11.2.2 - TRAPEZ</p>	<p>מבקש אישור להגיש שהטרפז בולט במעט מגודל המיטה</p>	<p>21.</p>
	<p>לא מאושר</p>	<p>נספח ג', אביזרים סעיף 1 , גלגל חמישי</p>	<p>המיטה מגיעה ללא אופציה של גלגל חמישי אבל מגיע אם אופציה לשינוע (ZOOM חשמלי)</p>	<p>22.</p>
	<p>מדובר במערכת שינוע חשמלית או אחרת</p>	<p>נספח ג', אביזרים סעיף 2 - מערכת הנעה עבור המיטה</p>	<p>האם מדובר על מערכת שינוע חשמלית?</p>	<p>23.</p>