

נספח ט': פריסת תחנות הניטור ואתרי המחקר בארץ

המשרד רשאי להוסיף או לגרוע תחנות על פי שיקול דעתו הבלעדי

1. תחנות הידרומטריות

#	שם התחנה
.1	קיני
.2	תענך
.3	קישון מעלה
.4	יפתחאל
.5	עוז
.6	קייני-מורד
.7	עדשים
.8	מזרע
.9	צבי
.10	שיזפים-עליון
.11	חרוד-מרחביה
.12	חרוד-פרדסים
.13	גבעת המורה
.14	תבור-דבורייה
.15	תבור-עין דור
.16	נורית
.17	יששכר-מולדת
.18	השבעה
.19	בחן
.20	דרור
.21	רעננה - בצרה
.22	רשפון
.23	פולג מורד
.24	חבל
.25	רעננה-מעלה
.26	פולג 40
.27	לכיש-מעלה
.28	גיאה מעלה
.29	נתיבות
.30	הגדי
.31	אופקים

2. תחנות לניטור סחף מרחף

שם התחנה	#
אלכסנדר-אלישיב	.1
חדרה-גן שמואל	.2
נהלל-נווה יער	.3
ציפורי-חוואלד	.4
קישון-רם און	.5
קישון-מחצבה	.6
חרוד-פרדסים	.7
תבור-דבורייה	.8
תבור-עין דור	.9

3. חלקות מחקר

שם החלקה	#
סיירת שקד	.1
יער השגרירים	.2
סוסיא	.3
כרם נווה שלום	.4
הצוללת דקר - חיפה	.5
נחל טובב	.6
חוות כרי דשא	.7
חוות מגדה	.8
עיינות ציפורי	.9
משק מודל - נווה יער	.10

4. מדי גשם אוטומטיים

מיקום	#
פאתי מודיעין	.1
מהדרין צופית - מיסקי	.2
בתרים	.3
מי עמי	.4
סיירת שקד	.5
מפעלי אורון	.6
גבעת לחם	.7
כפר חסידים	.8
שדה צבי	.9
ציפורי	.10
נווה שלום	.11
חוות נעמ"א	.12
כרי דשא	.13
חיפה-רוממה	.14
חדרה - משרד החקלאות	.15
מג'דל שמס	.16

5. פיאזומטרים

כ-70 נקודות בעמק יזרעאל