



אגף טייקו 100 לב



- בלמ"ס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
מדור רכש אמצעים
טלפון: 08-9124463
פקס: 02-5607946
ד' טבת תשפ"ו
24 דצמבר 2025

מכרז 61/2025 – רצועת נשיאה לרובה סער

עדכון מס' 3

א. כלל העדכונים במסמכי המכרז מסומנים בצבע **צהוב**.

ב. להלן מענה לפניות שהתקבלו:

מס"ד	פרק	סעיף	שאלה	תשובה
1	ד'	2.1	רצועת הנשיאה שלנו עשויה מחומרים שונים שאינם ניילון אלא מפוליאסטר ממוחזר. חומרים אלו בעלי תכונות מכניות ופיזיקליות שונות ועל כן מבקשים הבהרה באיזה תקנים עלינו לעמוד?	לא מאושר. יש לעמוד בדרישות המוגדרות במפרט.
2		2.2	רצועת הנשיאה שלנו עשויה מחומרים שונים שאינם קורדורה אלא מפוליאסטר ממוחזר. חומרים אלו בעלי תכונות מכניות ופיזיקליות שונות ועל כן מבקשים הבהרה באיזה תקנים עלינו לעמוד?	לא מאושר. יש לעמוד בדרישות המוגדרות במפרט.
3		3.1.11.4	האם ניתן להשתמש בקפיץ נירוסטה קפיצית 301/302?	הבקשה נדחית.
4		3.1.14.1	התקן המגדיר את הבד לכרית והשרוולים מוגדר כבד 330 דנייר (mil-dtl- 32439 type 4 class 3) בעוד בסעיפים הבאים [3.1.14.1, 3.2.15.1] מוגדר בד ניילון 500. אנו מציעים כי התקן ישונה לבד ניילון 500 (mil-dtl- 32439 type 3 class 3). בד 500 הינו זמין, עמיד וזול יותר מבד 330.	הסעיף מגדיר אפשרות להגשה של בד ניילון קורדורה 330 או קורדורה 500. סעיף 2.2 עודכן.



אויסטיק 100



- בלמ"ס -

מס"ד	פרק	סעיף	שאלה	תשובה
5	ד'	3.1.12	הגדרת המיתר אינה ברורה בהיבט המרכיבים, מוגדר חומר 100 אחוז פוליאסטר עם דרישה לערבוב עם סיבי ניילון. אנא תנו הבהרה.	ליבת המיתר עשויה מפוליאסטר רב נימי ובתוספת שני חוטי ניילון מלופפים סביב הליבה לצורכי חיזוק וייצוב. שני החוטים נפרדים ואינם מהווים שינוי בהרכב החומר.
6		3.2	אנא הבהירו מהו אופן ביצוע הסיימת לקצוות הרצועות בקבוצה ב'.	כפי שמצוין בסעיף 3.2.11, בסיום כל קו תפירה יש לצרוב את הקצוות למניעת פרימה (3.2.11.4).
7		3.2.2 3.2.3+	ההגדרה לרצועה בקבוצה ב' מגדירה רצועה ברוחב 50ממ (mil-b8 w4088/class 1a/type B8 מגדיר 50ממ. המספר בתקן המגדיר רוחב 25 (כפי שמוגדר לרצועה בקבוצה ב) הוא מספר 17. אנא עדכנו אם ניתן לשנות את ההגדרה.	רוחב הרצועה שונה בשני מקומות: 1. רצועה 25ממ נמצאת בקצוות (נקודות מפגש עם הנשק). 2. בחלק העליון הרצועה (בחלק עם הריפוד) הינה ברוחב 50ממ. ראה נספח ב' בשרטוט.
8		+ 3.2.5 3.2.6	אנא הבהירו מהי תצורת הרצועה הכוללת בפתיחה מלאה וסגירה מלאה	כמוצג בשרטוט נספח ב', בקצוות מצוי אבזם השחלה שבקצהו יש אונקל שמתחבר לנשק.
9		3.2.7	האם יש פנטון PANTON לצבע הירוק והרינג'יר גרין?	מספר פנטון 765. טרם יצור בפועל באספקה השוטפת נדרש לאשר דוגמה של הצבע טרם תחילת היצור של הרצועה.
10		3.2.8	ברצועת הנשיאה שלנו אין צורך במיתר מאחר ויש אבזם שחרור מהיר, האם נדרש לספק בנוסף גם מיתר?	נדרש לספק את הרצועה עם חוט מיתר, וכולל שרינק גומי העוטף את הקשר ואת החוט מיתר.
11		3.2.9.1	במרכז הרצועה, החלק המרופד שלנו הינו שברון (סיטרואן) מתעבה ובמרכז הוא מתומן מוארך. הבד הינו פוליאסטר ממוחזר ולא קורדורה. האם נדרש תקן אחר לבד זה?	לא מאושר. יש לעמוד בדרישות המוגדרות במפרט.



אגיסטיקה 100



- בלמ"ס -

מס"ד	פרק	סעיף	שאלה	תשובה
12	ד'	3.2.9.4	החלק המרופד הינו מפוליסטאר ממוחזר ולא פוליאטילן מוקצף, לשיטתנו, השימוש בפוליאסטר ממוחזר בטכנולוגיית D NITTING3 מגביר נוחות ועמידות. האם שימוש בחומר זה מצריך תקן או תקינה נוספת?	לא, ניתן לעשות שימוש גם בחומר זה.
13		3.2.9.5	ברצועת הנשיאה שלנו אין שימוש בסרט כריכה ניילון מאחר והחומר נעים למגע עם העור ואינו דורש מעטפת נוספת למניעת חיכוך. האם יש דרישה נוספת לסרט כריכה של 1 אינץ'?	כן, לא מאושר שינוי. יש לעמוד בדרישות המוגדרות במפרט.
14		3.2.9.6	ברצועת הנשיאה שלנו אין תעלת טקסטיל מאחר ואין צורך בהשחלת פד על רצועה, החלק המרופד הוא חלק אינטגרלי מהרצועה. הבד הינו פוליאסטיק ממוחזר, האם ישנו תקן ספציפי לבד זה?	לא מאושר. יש לעמוד בדרישות המוגדרות במפרט.
15		3.12.12	אנקול לקבוצה ב' מוגדר בעל עובי 2.5ממ, וציפוי אפוקסי של 80 מיקרון. למיטב נסיונו, סוג זה של אבזם עם חלקים נעים על ציר אינו יכול להיות מצופה אפוקסי כל כך עבה היות וזה ייפגע בתפקוד התקין של האבזם. בנוסף, עובי מתכת של 2.5ממ הינו דק מדי ורוב האבזמים מסוג זה עומדים על עובי של מינימום 4ממ לחומר כולל ציפוי.	הבקשה מתקבלת.
16		3.2.12.3	עובי האונקל הינו 4 מ"מ לטובת עמידות גבוהה. האם נדרש שימוש באונקל דק יותר או שניתן להשתמש ב-4 מ"מ.	הבקשה מתקבלת.
17		3.2.14.3	גוף האבזם במוצר שלנו עשוי מפלדת אל חלד לטובת עמידות גבוהה, האם ניתן להשתמש בפלדת אל חלד במקום פולימר?	ניתן להשתמש בפלדת אל חלד רק באנקול, יתר האבזמים יהיו מפולימר תיקני.



אוגוסט 100



- בלמ"ס -

מס"ד	פרק	סעיף	שאלה	תשובה
18	ד'	3.2.14.6	אבזם המתיחה בנוי באופן שונה ומושחל דרכו רצועת ניילון 10 מ"מ יחד עם חרוזים עטופים בשרינק, האם ניתן לעשות שימוש במנגנון מתיחה זה?	הבקשה מתקבלת. יובהר כי האבזם המוצע יבצע פעולה זהה לאבזם המתיחה עם החור המוגדר במפרט.
19		3.2.15.1	התקן המגדיר את הבד לכרית והשרוולים מוגדר כבד 330 דנייר (mil-dtl- 32439 type 4 class 3) בעוד בסעיפים הבאים [3.1.14.1, 3.2.15.1] מוגדר בד ניילון 500. אנו מציעים כי התקן ישונה לבד ניילון 500 (3 class type 3 mil-dtl- 32439). בד 500 הינו זמין, עמיד וזול יותר מבד 330.	יובהר כי השרוולים הן אופציה בלבד ואין צורך בשלב זה לייצר ולהגיש אותם כחלק מהדוגמה בקבוצה ב'. הסעיף עודכן ומגדיר אפשרות להגשה של בד ניילון קורדורה 330 או קורדורה 500. סעיף 2.2 עודכן.

ג. יובהר כדלקמן:

- (1) כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, יחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- (2) אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
- (3) אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם משטרת ישראל או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
- (4) האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בברכה,

מלאכי בן פורת, רפ"ק

מדור רכש אמצעים / מרו"מ