

תמלכו הרפואי תל-אביב  
מתלכת הנדסה רפואית  
טל : 03-6973208  
פקס : 03-6973440

24 בינואר 2010

סימבוכי : 16-01

לכבוד  
וועדת רכישות  
בא"ר  
אדוניים נכבדים,

**הודוין : החלפת ( רכישת ) יחידת פיקוד עבור חדר אנגיו מסי' 2 למכשיר MD-4**

בחדר אנגיו מסי' 2 מותקנות מכונת רנטגן PHILIPS MD-4 של חבי מדטכניקה הפוללת יחידת פיקוד שהתנה חלק בלתי נפרד מהמערכת משנת 2000. בזמן האחרון יש תקלות בהפעלת מערכת ה - C-ARM כולל שפופרת ומגבר דמות ובנוסף לכך המליטה יורדת באופן עצמאי.

בבדיקה שערכנו עם חבי מדטכניקה נמצא שייחידת הפיקוד לא תקינה מכנית וחשמלית. בוצע תיקון זמני על מנת למנוע את השבתת חדר אנגיו מסי' 2 MD-4 יש צורך להחליף את יחידת הפיקוד פייזי - דחופ.

יש לרכוש את החלק - יחידת פקוד למכשיר MD-4 מחבי מדטכניקה.

חבי מדטכניקה הוא הסוכן והיבואן הרשמי של חבי PHILIPS בישראל.

בברכת,  
שמריה מוזיקאנט  
ראש מדור תחום דימות ואונקולוגיה

חעתקי : ד"ר יצחק קורי - מנהל יחידת אנגיו  
אברהם אוסלנדר - מנהל רנטגנאות ודימות