

ב' סיון תשע"ו  
08 יוני 2016

אל:  
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100035137  
"להספקת הצבת 3 תחנות ניטור בנחלי אגן ההיקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן"**

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס'ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	מסמכי מכרז	3.1.1	בטבלא סעיף 11 רשום: "חיישן כלור (Cl) Chloride" - האם הכוונה למדידת כלור (כפי שרשום בעברית) או כלוריד (כפי שרשום באנגלית)? אם מדובר בכלור אז כלור חופשי או כללי?	מה שיימדד הוא כלוריד Chloride, כפי שרשום באנגלית.
2.	מסמכי מכרז	3.1.1	בטבלא סעיף 13 רשום: "חיישן אמוניה" - לא ניתן למדוד אמוניה (NH3) באמצעות חיישן נדרשת מדידה קולורימטרית (שיטה של בליעת צבע) קרי, אנלייזר. בתנאי השטח כפי שנראו באתר (איכות המים, אספקת מתח מצברים מיקום פיזי וכו') לא הגיוני לשים אנלייזר. על כן השאלה היא: האם אכן מדידה זו נדרשת או נדרשת מדידת אמוניום בלבד?	המדידה הנדרשת היא של אמוניה (NH3), והמדידה אפשרית בעזרת חיישן.
3.	מסמכי מכרז	3.1.1	בטבלא סעיפים 15,16,17 רשום: מצבר, פאנל סולארי, מטען - האם ניתן להציע רק מצברים ולתמחר ולבצע החלפה שלהם אחת לתקופה לפי חישוב צריכה של הסנסורים?	לא. נדרש להציע מצבר, פאנל סולארי ומטען כפי שמתבקש במכרז.
4.	מסמכי מכרז	3.1.3	"הנתונים ישודרו לאתר אינטרנט" - אחת לאיזה פרק זמן נדרש לרענן ולשדר את הנתונים?	המדידות תהיינה באופן רציף. התדירות המינימלית של עדכון הנתונים תהיה 4 עדכונים ביום. ותדירות העדכון נתונה לשינוי לפי שיקולה של רשות המים.
5.	מסמכי מכרז	3.1.6	לאור איכות המים שראינו בסיור באתר ולאור הניסיון הרב שלנו בתחום לדעתנו, טיפול הסנסורים צריך להתבצע לפחות אחת לשבוע על מנת לקבל קריאות אמינות. במכרז אנו	הנדרש במכרז לא ישתנה.

	<p>מתבקשים להציע טיפול חצי שנתי בלבד. האם לתמחר טיפול תכוף יותר אם כן, אחת לכמה זמן? או חצי שנתי כפי שנתבקשנו במכרז ואת שאר הטיפולים יבצע נציג של מקורות/רשות המים?</p>		
<p>ברכה,  עדת מכרזים</p>	<p>הספק לא יידרש להיכנס אל אזור הבריכה אלא יפעל באזור המגודר בלבד.</p>	<p>3.1.6</p>	<p>מכיר גרז</p>
<p>כן</p>	<p>נושא שפת הבריכה כפי שנראתה בסיוור- הוא צר ונדרש לאבטח אותו באמצעות מעקה על מנת שאדם מטעם הספק/רשות המים יוכל לבצע טיפול בטיחותי לסנסורים. האם העניין בטיפול רשות המים או נדרש לתמחר זאת ע"י הספק ועל חשבונו במכרז? האם בשאר מיקומי תחנות הניטור קיימת אותה בעיה?</p>	<p>3.1.1</p>	