

בטעליות הנכנסות					
דגם	שם מודל	אולם מל"א	תמונה	כמות	הערות
DXC-990P	3 CCD Color Video Camera (PAL)			5	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף מוגבלים
CMA-D3CE	Camera adaptor for color video camera			5	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
CCMC-3MZ	Camera cable for color video camera			5	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
CCZZ-1E	Connector for ccz cable			5	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
CCZ-A100	26-Pin/26-pin connection cable (100m)			5	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
RM-C950	Remote control unit for color video cam.			4	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
RM-C950	Remote control unit for color video cam.			1	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
S20x6.4BRM-38	Fujinon Lens			5	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
xxxxxxx	Adapter for camera to hs102			5	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
V1606	Frame camera conv.			2	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
V1610	camera conv camera Bu PSU			2	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
V1623	YUV To SDI			8	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
	Box Cameras ועדה				
DXC-990P	3 CCD Color Video Camera (PAL)			4	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
CMA-D3CE	Camera adaptor for color video camera			4	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
CCMC-3MZ	Camera cable for color video camera			3	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
CCZZ-1E	Connector for ccz cable			4	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
RM-C950	Remote control unit for color video cam.			4	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
S20x6.4BRM-38	Fujinon Lens			4	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
xxxxxxx	Adapter for camera to hs102			4	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חלקי חילוף
	PTZ Sys				
	אולם מל"א				
HS-102P	Post design pan and tilt head with 60 arc second accuracy. Designed for ENG cameras without prompter. Maximum payload 12Kg.			5	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות
PS30-2	Desk or wall mounted top power supply unit for HS-102P.			5	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות

NETCOM	Wall bracket for camera	6	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי	
SLD-102	Bolt on drive for ENG lens to provide zoom and focus servo drive with follow pots for servo operation. Lenses - most broadcast and professional lenses are covered, please specify.	5	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות	
SP-CAB-30M	Power/data cable from head to PSU - 30M RS422 data cable from PSU to controller to be supplied locally	5	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות	
UTB-8	2-rack industrial computer for controlling 8-devices interface RS422 to devices, 1x8 serial port, UTB operating software, QNX single node license and TCP-IP single node license.	1	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות	
TALLY-14	Tally unit for up to 14 cameras	1	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי	
ACS-SJP	Single Joystick panel	1	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי	
CSI-200	CPU with software licences and server software	1	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות	
FPD-15	15" Flat Panel touchscreen	1	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי	
HUB-24	24 port hub אולם ועדה PTZ	1	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי	
HS-102P	Post design pan and tilt head with 60 arc second accuracy. Designed for ENG cameras without prompter. Maximum payload 12Kg.	4	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות	
PS30-2	Desk or wall mounted top power supply unit for HS-102P.	4	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות	
WBKT-102	Wall bracket for HS-102P	4	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות	
SLD-102	Bolt on drive for ENG lens to provide zoom and focus servo drive with follow pots for servo operation. Lenses - most broadcast and professional lenses are covered, please specify.	4	מערכת מיכנית ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות	

SP-CAB-30M	Power/data cable from head to PSU - 30M	4	מערכת מינינתי ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי	
	RS422 data cable from PSU to controller to be supplied locally		מערכת מינינתי ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי	
MULT-II	Multicontroller II desktop panel to control up to 6 remote pan and tilt heads. 100 preset shots per channel.	1	מערכת מינינתי ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות	
VS/OPT	Video preview switcher, controlled from Multicontroller II channel selection buttons.	1	מערכת מינינתי ישנה בתמיכה מוגבלת ובלאי גבוה כולל ריבוי תקלות	
	אולפן			
DXC-D50W/SPL	Wide-screen Digital Color Video Camera	3	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף	
A20x8.6BRM-SD	A20x8.6BRM-SD	2	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף	
A13x6.3BRM-SD	A13x6.3BRM-SD	1	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף	
SS-01	Full Servo Kit	3	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף	
CA-TX7P	Triax Camera adaptor	3	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף	
DXF-51	5" Monochrome B/W viewfinder for camera	3	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף	
CCU-TX7P	CCU for camera	3	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף	
RCP-D51//U	Remote Control Panel	6	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף מוגבלים	2 בארון בכנסת
RMM-TXC7	Rack mount for CCU	2	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף	
CCA-7-5	Remote control cable of copper (5m)	6	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף	
DXBK-701	SDI Output board	3	תקין ועובד - תמיכה ומצאי חילוף	
	Monitors			
	CCU/PTZ Room			
PVM-9L1	9" video monitor	0	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
PVM-14L1	14 inch color Video PGM	0	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
SDM-S53B	CCU & Eng waveform monitor	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
	Control Room 1			
PVM-14L1	14 inch color Video Monitor as follow:	15	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
TV14VEST	14" TV	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
SSM-14L1	14 Inch Color Security Monitor	4	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
PVM-20L2	20-Inch Production Monitor as follow:	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	

BKM-120D	SDI input decoder board	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
	sound1		ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
SSM-14L1	14 Inch Color Security Monitor	1	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
PVM-14L1	14 inch color Video PGM	1	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
SDM-HX73B	17" Inch LCD Screen	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
Quad	Quad / Video to VGA Converter	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
PVM-9L1	9 Inch trinitron color video monitor as followed:	6	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
	VTRs		מידית	
PVM-14L4	14 Inch/EBU high res. Production Monitor as followed:	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
	CCU & Eng	1	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
BKM-120D	SDI input decoder board	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
PVM-14L1	14 inch color Video Monitor as followed:	1	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
	Control Room 2		ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
PVM-14L1	14 inch color Video Monitor as followed:	13	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
TV14VEST	14" TV	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
SSM-14L1	14 Inch Color Security Monitor	4	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
PVM-20L2	20-Inch Production Monitor as followed:	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
BKM-120D	SDI input decoder board	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
	CCU & Eng		ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
BKM-120D	SDI input decoder board		ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
PVM-20L1	20-Inch Production Monitor as follow:		ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
	floor		ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
TV21VEST	21" TV	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
	sound2		ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
TV14VEST	14" TV for news room at kneset	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
TV14VEST	14" TV for news room at kneset	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
PVM-14L1	14 inch color Video Monitor as followed:	1	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
SDM-HX73B	17" Inch LCD Screen	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
Quad	Quad / Video to VGA Converter	1	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
Quad	Quad / Video to VGA Converter	1	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
SSM-14L1	14 Inch Color Security Monitor as followed:	1	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
	MCR Kneset		ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
PVM-14L2	14 inch Production Monitor	1	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	

BKM-120D	SDI input decoder board	1	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
TV14VEST	TV 14"	2	ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
	GVG Switchers		ישנים ולא תקינים בחלקם נדרשת החלפה	
KDD-DC-CABLE-50	50m DC power cable	2	תקין ללא שירות תמיכה ומצאי חלקי חילוף	
KDD2-FRAME	Frame: 2M/Es, all inputs and outputs, 8 keys (2 flexible Chromakeyers), 2V/K channels TE ((DVE) = 1 per bank), YUV color corrector, frame store (fill and key) per keyer, serial ports, all protocols, GPI/Tally	2	תקין ללא שירות תמיכה ומצאי חלקי חילוף מוגבלים	
GVGKDD2RAMCREC-S	FREEZE SOFTWARE	2	תקין ללא שירות תמיכה ומצאי חלקי חילוף מוגבלים	
KDD2-PANEL	Control panel: 2ME, 24 source buttons, TFT menu display w/touchscreen	2	תקין ללא שירות תמיכה ומצאי חלקי חילוף מוגבלים	
KDD-ColorKeys	GVG Colors for Panel	2	תקין ללא שירות תמיכה ומצאי חלקי חילוף	
	Control Rooms Vtrs			
DSR-1500AP	DVCAM Videocassette Compact Recorder	2	תקין - אין שירות ואחריות ואין ראשים	
DSBK-1501	SDI in/out board for DSR-1500P	2	תקין - אין שירות ואחריות ואין ראשים	
DSRM-10	JOG	2	תקין - אין שירות ואחריות ואין ראשים	
DSR-2000P	DVCAM Videocassette recorder 2 for each Control Room CTC on VTRs	1	תקין - אין שירות ואחריות ואין ראשים להחלפה	
	MCR MATRIX SYSTEM			
Q 6400 SV 3232 AP	32X32 SDI MATRIX +DUAL P,S,	1	תקין ועובד	
CP- 3200	X-Y PANNEL	2	תקין ועובד	
CP- 1604	X PANNEL	7	תקין ועובד	
	CG SYSTEM			
	CG		מערכת ישנה ללא שירות - בשימוש חלקי	
SUPRIM Inscrber	AUTO CG	1	מערכת ישנה ללא שירות - בשימוש חלקי	
	ODBC Software	1	מערכת ישנה ללא שירות - בשימוש חלקי	
SUPRIM	dual CG	1	מערכת ישנה ללא שירות - בשימוש חלקי	

SUPRIM	dual CG	1	מערכת ישנה ללא שירות - בשימוש חלקי	
	STUDIO PEDESTALS			
3320-3C	STUDIO VISION PEDESTAL	2	מערכת מיכנית ישנה דורשת תחזוקה ושיפוצ	
3441-3	VIS 8 HEAD	2	מערכת מיכנית ישנה דורשת תחזוקה ושיפוצ	
3219-69	PAN BAR FOR VISION 8	2	מערכת מיכנית ישנה דורשת תחזוקה ושיפוצ	
3381-3C	PRO-PED STUDIO PEDESTAL	1	מערכת מיכנית ישנה דורשת תחזוקה ושיפוצ	
3525-3F	VISION 250 HEAD	1	מערכת מיכנית ישנה דורשת תחזוקה ושיפוצ	
3219-69	PAN BAR FOR VISION 250	1	מערכת מיכנית ישנה דורשת תחזוקה ושיפוצ	
	TELEPROMPTER SYSTEM			
TFT 15	15" FLAT SCREEN MADE BY BDL	1	תקין ועובד	
ARI/1	PLATE CONV MADE BY BDL	1	תקין ועובד	
025D/HC	DESKTOP HAND CONTROL	1	נדרשת החלפת חומרת- המערכת הקיימת	
PCI/MIN/ST	SOFTWARE+VIDEO CARD+COMP - BDL	1	נדרשת החלפת חומרת- הקיימת	
	Sync SYSTEM			
MENTOR PLUS	TSG/SPG TRILGY	1	תקין ועובד	
CH OVER	CHANGE OVER UNIT TRILLOGY	1	תקין ועובד	
MENTOR	SPG MADE BY TRILLOGY	1	תקין ועובד	
	CLOCK			
MASTER CLOCK	4850.R.E.psu	1	תקין ועובד	
GPS SYNCH	488B		תקין ועובד	
DISPLAYS	rectangle	2	תקין ועובד	
DISPLAYS	rectangle	2	תקין ועובד	
DISPLAYS	Round	3	תקין ועובד	
LX362U UP-DOWN COUNTER		2		
	SOUND (assembly & committee)			
Sennheizer DW800	W.L Sys for FM	1	לא תקין ולא בשימוש	
	Intercom f.m.			
Midi Tower	P4-2XU PC + WIN XP PRO + 17" Screen	1	מחשב ישן נדרשת החלפה	

Midi Tower + CDR	P4-2XU PC + WIN XP PRO + 17" Screen + CDR	1	מחשב ישן נדרשת החלפה	
Audio IMPL	Ear set	4	בלאי שוטף אחת לשנה שנתיים	
222Q800E	HEADPIECE 2	4	בלאי שוטף אחת לשנה שנתיים	
C568EB AKG	SHOT GUN	4	בלאי שוטף אחת לשנה שנתיים	
LX7	SOUND MIXER 24 CH	2	תקין ועובד	בחדר ועדה ובמחסן
FX16	SOUND MIXER 16 CH	2	תקין ועובד	
DBX1046	COMP 3- ל שליל הגבלה	3	תקין ועובד	במחסן
MULTI	Cable		תקין ועובד	
MULTI	Cable 2		תקין ועובד	
Zennhizer	Clip	6	בלאי שוטף אחת לשנה שנתיים	
Zennhizer	Magnet	4	בלאי שוטף אחת לשנה שנתיים	
MKE-2-P	microphone	3	בלאי שוטף אחת לשנה שנתיים	
MKE-2-P	microphone 2	3	בלאי שוטף אחת לשנה שנתיים	
DBX 1046	Compressor	1	תקין ועובד	
Zennhizer	MKH816 Mike for Assembly	4	בלאי שוטף אחת לשנה שנתיים	
	VCA	2	תקין ועובד	בשולחן בימאי
AKG CK577WR	NEC MIC	4	בלאי שוטף אחת לשנה שנתיים	
AKG 747	TABLE MIC 16-ל הגבלה שליל שולחנית 2 מיקרופון שולחנית 2 מקוילים	16	לא תקינים יצאו משימוש	
		3	בלאי שוטף אחת לשנה שנתיים	
		0		
PM0.5	FOSTEX SPEAKERS	4	תקין ועובד	
FOSTEX	ACTIVE SPEAKER MADE BY FOSTEX	6	תקין ועובד	
FOSTEX	ACTIVE SPEAKER MADE BY FOSTEX	1	תקין ועובד	
HYBRID	HYBRID MADE BY D&R	1	תקין ועובד	
HYBRID	HYBRID MADE BY D&R 3-ל שליל הגבלה	3	תקין ועובד	
	STUDIO LIGHTING			
	BALCAR Duolite	28	תקין ועובד	
	BALCAR Duolite Strip Line	6	תקין ועובד	
	DESISTI 1KW P/O Leonardo	14	תקין ועובד	
	DESISTI 650W Magis	5	תקין ועובד	
	ARRI 650W Fresnel	11	תקין ועובד	

	ETC Source Four 750W	17	תקין ועובד	
	PAR 64 1000W	10	תקין ועובד	
	PAR56 300W	6	תקין ועובד	
	PAR56 300W קצר	8	תקין ועובד	
	DESISTI 1250W CYC DUCCIO	3	תקין ועובד	
	800W קוורץ	1	תקין ועובד	
	T - 5 28W	90	תקין ועובד	
	LED			
	SMD תל RGB	90 M	תקין ועובד	
	Controler DV 512 12-24V 15A	12	תקין ועובד	
	12V Power Supply	12	תקין ועובד	
	DANOR D - 604 DMX Controller	72	תקין ועובד	
	DMX Spiter 6 Eco Stage	7	תקין ועובד	
	CUMPLITE Photon	1	תקין ועובד	
	אבזורים			
	LOW COMBO AVENGER סטוד	2	תקין ועובד	
	מייפר קלאמפ	15	תקין ועובד	
	קלמרה אנגלית	8	תקין ועובד	
	ETC קלמרה לפנס	15	תקין ועובד	
	C CLAMP קלמרה	14	תקין ועובד	
	קלמרה לטוויי	14	תקין ועובד	
	קלמרה אנגלית עם מאריך	13	תקין ועובד	
	INTERCOM SYSTEM			
MMX-24				
PSU-24	Spare PS for MMX	1	תקין ועובד - המערכת הוחלפה בחלקה	
MTX-A8M	Matrix Card 8 ports - Includes	1	תקין ועובד - המערכת הוחלפה בחלקה	
PGM-WIN	Matrix Plus 3 Prg Software Includes	3	תקין ועובד - המערכת הוחלפה בחלקה	
I-1210	Workstation	1	תקין ועובד - המערכת הוחלפה בחלקה	
I-1210	Workstation	6	תקין ועובד - המערכת הוחלפה בחלקה	
I-1210	Workstation	2	תקין ועובד - המערכת הוחלפה בחלקה	
I-1230	Workstation + Keypad	2	תקין ועובד - המערכת הוחלפה בחלקה	
TEL-14	telephone interface	1	תקין ועובד - המערכת הוחלפה בחלקה	
CCI-22	2 Wire	2	תקין ועובד - המערכת הוחלפה בחלקה	
IMF-3	Interface frame	1	תקין ועובד - המערכת הוחלפה בחלקה	

PSU-101	PS	1	תקין ועובד	המערכת הותלפה בחלקה	
FOR-22	4 Wire	2	תקין ועובד	המערכת הותלפה בחלקה	
RS-501	1 CH Beltback	3	תקין ועובד	המערכת הותלפה בחלקה	
PK-5	PS for RS-501	1	תקין ועובד	המערכת הותלפה בחלקה	
CC-26	Headset	8	תקין ועובד	המערכת הותלפה בחלקה	
GN-250	Gooseneck Mic 25Cm	8	תקין ועובד	המערכת הותלפה בחלקה	
	TALLY SYSTEM				
TALLY PANNEL	TALLY PANNEL 45 - 4 65- ת	45	תקין ועובד		
TALLY BOX	TALLY BOX	2	תקין ועובד		
	Test Equipment				
WVR611A	SDI/Composite WVEFRM CCU	2	תקין ועובד		
RUSS M16	Audio Meter SOUND ROOM NOT MCR	1	תקין ועובד		
RUSS M16	Audio Meter SOUND ROOM NOT MCR	1	תקין ועובד		
	DA'S & Accessories				
V1633/A	Dual Stereo Analog or Dual AES to SDI Multiplexer	2	תקין ועובד		
V1627-4	SDI DA with PAL/NTSC Monitoring	8	תקין ועובד		
V1615D	Dual SDI DA	7	תקין ועובד		
V1615D	Dual SDI DA	1	תקין ועובד		
V1606	3RU 19" RACK MADE BY VISTEK	4	תקין ועובד		
V1610	P.S.U.	4	תקין ועובד		
V1610	P.S.U.	1	תקין ועובד		
KREMMER	PAL TO SDI CONV	1	תקין ועובד		
ABS	converter 232VP-704S	1	תקין ועובד		
V1629	DUAL SDI TO PAL	5	תקין ועובד		
V164043	FRAME SYNCHRONIZER	1	תקין ועובד		
V1617AC	VIDEO DA	12	תקין ועובד		
V1617AC	VIDEO DA	2	תקין ועובד		
V1634/A	SDI TO DUAL STEREO ANALOG DE-EMBEDDER	1	תקין ועובד		
V1638TI	ANALOG AUDIO DA	10	תקין ועובד		

	LOGO INSERTER	1	תקין ועובד	
	כסא איפור	1		
	לוח תוצאות מל"אה			
	תחלק מלוחות תוצאות שנות 232VP-704S	1	תקין ועובד	
	Main Servers Sys			
MCP 2100	MediaServer 2100 (Up to 16 Channels)	2	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
MCP 2101-F01	Extended File System License for the MCP 2101	2	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
NSM 2003	Networked Server Manager w/LCD Display & Keyboard SW+HW	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
NSM 2003	Networked Server Manager w/LCD Display & Keyboard SW ONLY	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
MTT1000	Transfer Tool sw	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
MIP 1001a	DV/MPEG MediaPort, Embedded (1 ingest, 2 playVtr)	4	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	בכנסת 3
MIP 1001a	DV/MPEG MediaPort, Embedded (1 ingest, 2 playVtr)	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	בנה אילן 2
Midi T ower	P4-2XU PC + WIN XP PRO + 17" Screen	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
MIP 1001a	DV/MPEG MediaPort, Embedded		תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
MIP 1001a	DV/MPEG MediaPort, Embedded		תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
MRT 2001	MediaPort Rack Mounting Tray	4	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
MRT 2001	MediaStore Chassis w/ 16,146 Gbyte drives [two (7+1) RAID sets]		תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
MSC 4280a	MediaStore Chassis w/ 16,73 Gbyte drives [two (7+1) RAID sets]		תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
MSC4180A	8X73 with frame of 16 hdd	1	תקין ועובד - לא מיוצר יותר ואין אפשרות	
MSC4180A	8X73 with frame of 16 hdd	1	תקין ועובד - לא מיוצר יותר ואין אפשרות	

MSC 4280a	MediaStore Chassis w/ 16,73 Gbyte drives [two (7+1) RAID sets]		תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
FCA 303-Cu	Fibre Channel Cable Kit: HSSDC to HSSDC2 cable, 3m w/ HSSDC2 SFP	3	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
Parts				
SP-0007-001	IEEE-1394a Cable Male to Male, 6 pins, 4.5 Meters	7	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
SP-0007-001	IEEE-1394a Cable Male to Male, 6 pins, 4.5 Meters	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה אין תמיכה וחלקי חילוף	
	Switch			
switch	16 port switch 10/100/1000 Gigabit	1	תקין ועובד	
	Dalet			
HP SERVER	hstns-3130 proliant-dl-140	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג	
	sql server+dalet dispatch-dl380duel2.8GB 2X36	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה	
	core -dl140xeon2.4Ghz1GB80HD	2	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג	
	conversion server -dl140xeon2.4Ghz1GB80HD	2	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה	
	rendering server - dl140Duelxeon2.4Ghz1GB80HD	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג חומרה ותוכנה	
	ingest sever -dl140xeon2.4Ghz1GB80HD	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג	
	low res sstorage nettapp fas270 1TB	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג	
	kv/mx8	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג	
	vga monitor 17"	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג	
	onair d5302.8/40G+120G/512/duel	2	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג	
	crash recorder gx260 2.4Ghz 256MB	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג	
	vga monitor 19"	1	תקין ועובד - מערכת ישנה הדורשת שידרוג	
	On Line NLE			
dac 10 convertor	convertor	3	תקין ועובד	
compact 10	mixer	3	תקין ועובד	
c2000b	microphone		תקין ועובד	
viewsonic 21"	monitor 21"	6	תקין ועובד	

SDM-S205KB	monitor lcd 20"	2	תקוין ועובד	
FCP original keyboard		3	תקוין ועובד	
FinalCutPro	On Line NLE Sys	3	תקוין ועובד	
	SAIT Peta Archive			
CSM60BS SCSI	Storage Management System Up to 30TB	1	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
CSMA-PSL	Redundant Power Unit (Library)	1	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
CSMA-PSD	Redundant Power Unit (Drive)	1	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
SAIT1CL	CLEANING TAPE	2	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
SAIT1500EJ	SAIT Media 500G	29	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
SAIT1500EJ	SAIT Media 500G	1	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
SAIT1500EJ	SAIT Media 500G	9	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
SAIT1500EJ	SAIT Media 500G	20	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
SAIT1500EJ	SAIT Media 500G	1	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
	Storage Migrator			
A114248-200000	NetBackup Server, Windows, Server, v5.0, License Tier 2	1	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך מיגרציה לארכיון החדש	
A11397C-000000	NetBackup Option, Cross Platform, Library Based Tape Drive Support, v5.0, License	2	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך מיגרציה לארכיון החדש	
A096538-200000	NetBackup Storage Migrator, Windows, Base Kit, v4.1, License Tier 2	1	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך מיגרציה לארכיון החדש	
Service	Installation, training & Implementation	1	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
IBM A50	workstation for archive	3	בשימוש מאד מוגבל החומרים בתהליך	
	NT SERVER			
DL-380	ProLiant DL380 G3 Intel® Xeon™ Processor 3.06GHz/512KB + 2nd Intel Xeon Processor	1	עובד - ציוד מחשוב ישן להלפה	
DL-380	ProLiant DL380 G3 Intel® Xeon™ Processor 3.06GHz/512KB + 2nd Intel Xeon Processor	1	עובד - ציוד מחשוב ישן להלפה	
Windows Server		1	עובד - ציוד מחשוב ישן להלפה	
SCSI Board	SCSI Board	2	עובד - ציוד מחשוב ישן להלפה	

