

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה/מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל קהון מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה 293 (לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2).

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
טרייד אין ל-5 ברונכוסקופים שהושבתו בשל טעות בסטריליזציה

האם קיים הנושא המפורז מהכזי של החשבוה הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין
 שירותים
 ביצוע עבודה

	שם הספק:
	מספר הספק
	(ח.פ./ח.צ./ע.מ./מ.ספ)
	(עמותה)
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	EUR64520
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

15 ביולי 2012
מספרנו: יש/2012-2054
תיק: 1130-6, 7014

לכבוד
מר אריה שלומוב
גב' רחל ברקוביץ
כאן

נכבדתי,

הנדון: מרפאת ריאות –
חוו"ד לרכישת ברונכוסקופ פיבראופטי ווידאו-ברונכוסקופ

- א. דוא"ל מיום 12.7.12
- ב. מכתב חב' גטר ביו-מד מיום 12.7.12
- ג. תעודות השבתה
- ד. דוא"ל גב' לוסטינג ריקי מיום 15.7.12

1. בהמשך לסימוכין א' ולסימוכין ב' ניזוקו נזק מוחלט 5 ברונכוסקופים עקב הכנסתם לעיקור בקיטור בטמפ' גבוהה.

הברונכוסקופים שניזוקו הינם מתוצרת PENTAX כמפורט להלן:

א. וידאו-ברונכוסקופ דגם EB-1570K, בכמות 3 יח':

- מס' סד' G120795 – נרכש ביום 12.4.2007
- מס' סד' G120984 – נרכש ביום 6.4.2008
- מס' סד' G121879 – נרכש ביום 22.1.2012

ב. ברונכוסקופ פיבראופטי דגם FB-15P מס' סד' G112804 – נרכש ביום 25.12.2006
ברונכוסקופ פיבראופטי דגם FB-18P מס' סד' G111636 – נרכש ביום 25.12.2006

2. על מנת לאפשר פעילות מרפאת הריאות המבוססת כולה על ברונכוסקופים מתוצרת PENTAX, קיים צורך לרכוש הברונכוסקופים החלופיים מתוצרת PENTAX בלבד וזאת מהטעמים הבאים:

א. מערכת וידאו-ברונכוסקופית מחייבת שימוש אך ורק במיכשור מתוצרת יצרן הודיאופרוססור הקיים. לא ניתן לערבב וידאו-ברונכוסקופים מיצרן אחד עם יצרן אחר. לפיכך יש לראות את חב' PENTAX ספק בלעדי.
לפיכך נדרשת רכישת דגם EB-1570K בכמות 3 יח' כתחליף למכשירים שניזוקו.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ב. הברונכוסקופ הפיבראופטי המתאים ביותר לשימוש המרפאה מתוצרת PENTAX הינו דגם FB-15V, שלו זווית ראייה של 120° , קוטר תעלת עבודה 2.2 מ"מ וקטר הקצה הדיסטלי 4.9 מ"מ.
לפיכך נדרשת רכישת דגם זה בכמות 2 יח' כתחליף לדגמים שניזוקו (סימוכין ד').

בבדיקה מעשית במרפאה הסתבר כי מוצרי OLYMPUS אינם מתאימים לשימוש המרפאה וכבר בשנת 2006 (בעת אירוע הגניבה) הובהרה הסוגיה של אי-ההתאמה שהינה תקפה גם עתה (רצ"ב תכתובת).

לנוכח זאת ניתן לראות גם כאן את חב' PENTAX ספק בלעדי.

3. סיכום

שני סוגי הברונכוסקופים ניזוקו נזק מוחלט, 3 יח' מסוג וידאו-ברונכוסקופ, 2 יח' מסוג ברונכוסקופ פיבראופטי הינם מתוצרת PENTAX.

יש לרכוש התחליף מיצרן זה בלבד מהטעמים המפורטים לעיל, באמצעות הצעת חב' גטר/סייאלאב הרצ"ב.

ניתן לראות את היצרן PENTAX ונציגתו בארץ ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תקופת אחריות 24 חודשים מיום הקליטה והשימוש במרפאה.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתקים : דר' א. שמיס
פרופ' י. בן דב
גב' ר. לוסטינג

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:
קבצים מצורפים:

גניש-יעקובוב חלי
10:25 12/07/2012
פרץ מירב
תקלה בעיקור אנדוסקופיים – מרפאת ראות
470-שי סויסה שיבא אספקה סטרילית.pdf

נועה שלום,
בהעדרה של ד"ר דינה נוף לרגל חופשה ברצוני לדווח על תקלה שהתרחשה ביום ג' בשעות אחה"צ
ע"י עובד שע"מ, העובד קיבל 5 יח' אנדוסקופ מהמרפאה ובטעות הכניס אותם לעיקור בקיטור (טמפרטורה גבוהה)
כאשר מיועדים לעיקור בגז.
מיד באיתור התקלה, יצרתי קשר עם האחיות האחראית במרפאה.
עדכנתי את נציג החברה וביקשתי את הגעתו בדחיפות, למחרת בבוקר נגשתי למרפאה וע"י סיוע של דפנה
האחות האחראית וריקי סגניתה הצלחנו בעזרת הצויד הקיים לא לפגוע בפעילות המרפאה.
בפועל הנזק שנגרם עפ"י חוות דעת הספק ומעבדה מטעמו הוא נזק שמשבית את המוצרים.
בוצע תחקיר במחלקה במטרה לאתר את העובד האחראי, בוצע שימוע והוחלט על הפסקת עבודתו.
בנוסף, בדקנו מול סמדר שפי את הנושא הביטוח ואין כיסוי לעניין.
מבקש לעדכן, פה יש צורך של רכישה מידית לחמש יחידות עפ"י הפירוט המצ"ב.

ערך כספי: €64,620 + מע"מ

בתודה מראש,
שי סויסה
מנהל מערך א.סטרילית מרכזית