

ועדת המכרזים: פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(29) מס' שריון 100029160

מספר שריון	רפרנט	יחידה מזמינה	משרד/יחידה
100029160	יעקב שומכר	הידרומטריה	רשות המים
	תאריך	ועדה מס'	שם ועדת מכרזים
	13/08/2014	32-14	ועדת מכרזים משרדית

חברי ועדה נוכחים

תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה
חבר		מ"מ יושב ראש וחבר	מר אברהם טנא
חבר		יועמ"ש	עו"ד עדי זורבסקי
חבר		ס.חשב	גב' דפנה ורנר
		מרכז	גב' רעיה בליי

חברי ועדה שנעדרו

תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה
		יושב ראש	מר עודד פיקסלר
			רשם
			מרת אייל זמיר
			מרת יעקב שומכר

פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות		
	תיקון מכשירים ואספקת חלפים של OTT		
מס' פנייה במנו"ף*	שנתי ההתקשרות	תאריך סיום התקשרות	תאריך תחילת התקשרות
	26,170.04 ₪ כולל מע"מ	31/12/2014	30/07/2014
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	שם הספק		
511386609	מטאו-טק שירותים מטאורולוגיים בע"מ		

סוג ההתקשרות

- רכש מכר
 טובין שירותים ביצוע עבודה מקרקעין

תיאור מהות ההתקשרות

1. רשות המים מעוניינת להתקשר עם הספק, מטאו-טק שירותי מטאורולוגיים בע"מ (להלן: "הספק"), בפטור ממכרז לביצוע תיקון מכשירים ואספקת חלפים של OTT.

2. היחידה מבקשת להתקשר בפטור ממכרז עם הספק בהתאם להצעת המחיר מיום 20/07/2014 ע"ס 22,178 ₪, לא כולל מע"מ (השווים ל-26,170.04 ₪, כולל מע"מ), המצורפת לפרוטוקול זה. וזאת מחמת הטעמים הבאים:

2.1. הספק הוא נציג בלעדי בישראל של מוצרי חברת OTT כפי שעולה מהליך בחינת קיומם של ספקים שערך הרפרנט בהנחיית הוועדה ובהתבסס על אישור של היצרן מיום 29/07/2014 המצ"ב לפרוטוקול.

2.2. יש הכרח בתיקון המכשירים ללא דיחוי על-מנת שניתן יהיה לבצע מדידות באופן נמשך ובפרט – לקראת עונת הגשמים הקרובה.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

לא כן

ועדת המכרזים: פרוטוקול אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(29) מס' שריון 100029160

החלטת ועדת המכרזים

סיווג ההתקשרות

הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(29) בתח"ם.

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
 הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

דיון ונימוקים




1. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה.
2. לשאלת הוועדה השיב הרפרנט, כי מתכונת העבודה הנוכחית – ריכוז של המכשירים המתקלקלים במהלך שנה, החלפתם במכשירי עבודה והעברתם במרוכז לתיקון ע"י הספק – עדיפה הן מבחינה מקצועית, הן מבחינה כלכלית, על-פני רכישת שירותי תחזוקה שנתיים.
3. מנימוקי הבקשה יש לאשר את ההתקשרות כמבוקש.
4. הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם הספק כספק יחיד בהתאם לתקנה 3(29).
5. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ם.
6. האישור בכפוף לביצוע הליך פרסום כאמור בסעיף 3א(א) לתח"ם.

תקופת ההתקשרות: מיום 13/08/2014 ועד לא יאוחר מיום 31/12/2014.

היקף ההתקשרות: 22,178 ₪, לא כולל מע"מ (השווים ל-26,170 ₪, כולל מע"מ) בהתאם לפירוט שבהצעת המחיר המצ"ב לפרוטוקול זה.

תקנה בתח"ם: 3(29).

חתימת חברי הוועדה

שם	יושב ראש	ס. חשב	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף
מר אברהם טנא מ"מ י"ד	גב' דפנה ורנר	עו"ד עדי ז'ורבסקי			
13/08/2014	13/08/2014	13/08/2014			
חתימה					

16.7.2014

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
מכשירים רושמים משדרים על בסיס חיישן לחץ התקלקלו במהלך עבודת המכשירים מותקנים בתחנות מדידה הידרומטריות. נדרש לתקנם באופן דחוף. וכן נדרש לעשות שדרוג לחמישה מכשירים משדרים מרישום על בסיס מצוף לרישום על בסיס חיישן לחץ לטובת התקנה בתחנות משדרות חדשות ולצורך החלפה במקרה של תקלות.
נדרשים שני חיישני לחץ להתקנת בתחנות משדרות חדשות ולהחלפה במקרה של תקלות בחיישנים.
מסבים להחלפה עבור מד זרם קטן למדידת מהירות זרימת מים בנחלים ובמעיינות.
כבלים להחלפה למד זרם קטן של OTT.
כבלים להחלפה למד זרם גדול של OTT.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

X טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	מטאטק
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	ח.פ. 511386609
ספק זה הנו:	X ספק יחיד ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	22,178 ₪ לפני מע"מ.
תקופת ההתקשרות:	5 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

חברת OTT זכתה במספר מרכזים בעבר. אנו עובדים עם המכשירים וציוד המדידה של OTT כבר יותר מ-7 שנים.
ברשותנו מגוון רחב וסוגים שונים של מכשירים הידרולוגיים והידרומטריים של החברה המתמחה בסוג זה של מכשירים.
רכשנו מהחברה מדי זרם, מדי מפלס למדידת מי תהום. מכשירים רושמים בצורה רציפה למדידת מפלס מים: על בסיס חיישן, על בסיס מצוף ופנאומטיים. למעשה יש ברשותנו עשרות רבות של מכשירים שונים וציוד המשמש את עובדי הידרומטריה וצפ"א בעבודות יום יומיות לביצוע כל מדידות המים.
במשך השנים תוך כדי עבודה המכשירים מתקלקלים, הציוד מתבלה וזקוק להחלפה.
המכשירים והציוד הם יחודיים של חברת OTT. תיקון מכשירים מיוחדים והחלפת ציוד יחודי ובלעדי ניתן לרכוש ולתקן אך רק ע"י ודרך חברת OTT.
חברת מטאוטק היא הספק והנציג הבלעדי של חברת OTT בארץ. כמו כן לחברת מטאוטק ישנה מעבדה מאושרת ע"י חברת OTT לתיקון מכשירים.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

יעקב שומכר	מרכז בכיר יחידת תחזוקה ומכשור	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

20.07.14
MT30317C

לכבוד
יעקב שומכר
השירות ההידרולוגי
רשות המים

הצעת מחיר לתיקון וחלפים לתחנות מדידה

נתקבלו במעבדתנו 8 תחנות מדידה לבדיקה ו-3 מדי זרם.
להלן ממצאי הבדיקה :

מס' במעבדה 293/14, תחנה מס' 06 :

בוצע ניקוי יסודי ובדיקת מגעים. היחידה תומר לעבודה עם סנסור לחץ. עלות התיקון (כולל ההמרה לעבודה עם סנסור לחץ) 600 ₪.

מס' במעבדה 294/14, תחנה מס' 24 :

יש להחליף אנטנה סלולרית. עלות התיקון, כולל שדרוג לעבודה עם סנסור לחץ 600 ₪.

מס' במעבדה 295/14, תחנה מס' 38 :

בוצע ניקוי והסדרת הגדרות תקשורת. עלות הטיפול 250 ₪.

מס' במעבדה 296/14, תחנה מס' 45 :

נדרשת החלפת מודם, ממסר ואנטנת בלוטות'. עלות התיקון 2,470 ₪.

מס' במעבדה 297/14, תחנה מס' 21 :

נדרשת החלפת ממסר. עלות התיקון, כולל שדרוג לעבודה עם סנסור לחץ 740 ₪.

מס' במעבדה 298/14, תחנה מס' 37 :

נדרש תיקון של מגעי אספקת המתח. עלות התיקון, כולל שדרוג לעבודה עם סנסור לחץ 530 ₪.

מס' במעבדה 299/14, תחנה מס' 57 :

נדרשת החלפת ממסר. עלות התיקון, כולל שדרוג לעבודה עם סנסור לחץ 740 ₪.

מס' במעבדה 300/14, תחנה מס' 58 :

בוצע ניקוי והסדרת הגדרות תקשורת. עלות הטיפול 250 ₪.

מס' במעבדה 349/13, מדי זרם קטנים :

יש לשלוח את מדי הזרם למעבדות היצרן בגרמניה, לצורך ניקוי פנימי, החלפת צירים והחלפת מיסבים. עלות התיקון (כולל המשלוח לגרמניה ובחזרה) 3,650 ₪.

2/..

חלפים:

- 6 כבלים למד זרם קטן, בעלות של 323 ₪ ליחידה, סה"כ 1,938 ₪.
- 2 כבלים למד זרם גדול, בעלות של 553 ₪ ליחידה, סה"כ 1,106 ₪.
- 10 מיסבים למד זרם קטן, בעלות של 42 ₪ ליחידה, סה"כ 420 ₪.
- 2 סנסורי לחץ עם כבל 30 מ', בעלות של 4,442 ₪ ליחידה, סה"כ 8,884 ₪.

סיכום:

תחנה מס' 06	600 ₪
תחנה מס' 24	600 ₪
תחנה מס' 38	250 ₪
תחנה מס' 45	2,470 ₪
תחנה מס' 21	740 ₪
תחנה מס' 37	530 ₪
תחנה מס' 57	740 ₪
תחנה מס' 58	250 ₪
מדי זרם	3,650 ₪
כבלים למד זרם קטן	1,938 ₪
כבלים למד זרם גדול	1,106 ₪
מיסבים למד זרם קטן	420 ₪
סנסורי לחץ	8,884 ₪
סה"כ	22,178 ₪


המחירים אינם כוללים מע"מ.

תנאי תשלום – שוטף + 30.

ההצעה בתוקף עד 30.09.14.

נשמח לעמוד לשירותכם.

בכבוד רב,

אלונה אריה




Hydromet

Letter of Representation

We, OTT Hydromet GmbH with head offices at Ludwigstrasse 16, 87437 Kempten / Germany herewith confirm that the company

Meteo-Tech Ltd.
31 Lehi Street
BNEI BRAK 51200
ISRAEL

Is the authorized representative to offer and promote OTT equipment in Israel and to negotiate and sign contracts for the supply of our equipment to governmental and non-governmental bodies.

Kempten, 29th July 2014

OTT Hydromet GmbH



Martin Stümpfle

Vice President of Sales

