

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המשרדית

דרך המכבים, ראשון לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200

טל' 03-9485405/7 פקס – 03-9485849

תאריך: 27/05/2010

כוונה להתקשרות – ספק יחיד

אישור פרסום כוונה להתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (29) ספק יחיד בצרוף חוות דעת.

יחידה מבקשת השרותים להגנת הצומח ולביקורת

נושא: תיקון הדיגור (DEGASSER) במכשיר HPLC תוצרת חברת WATERS




התקשרות עם חברת מדטכניקה ח.פ. 520036195

שווי ההתקשרות: 16,820 ש"ח כולל מע"מ

תקופת ההתקשרות מ: 01-06-2010 עד 01-07-2010

איש קשר לקבלת השגות מהציבור: תמיר אשורל

דואר אלקטרוני tamiras@moag.gov.il

		
נציג היחידה	יוסי שטיינברג חשב	מז"ב חוות דעת מומחה חנאן טוחי מ.ר. 41911 עו"ד חנאן טוחי נציג היועץ המשפטי
מוטי ניר חבר	דוד בן-נאים חבר	יחיאל רז יו"ר הועדה

הנדון: אישור התקשרות בפטור לפי תקנה 3 (29) ספק יחיד

בנושא:

החלטת הועדה מיום _____

החלטה

בחלוף ימי הפרסום כדין ובהעדר השגות, וועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות הנ"ל בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) בהתאם לנתונים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים לאישור פרסום כוונה להתקשרות.

נציג היחידה	מוטי ניר חבר	דוד בן-נאים חבר	יוסי שטיינברג חשב	עו"ד חנאן טוחי נציג היועץ המשפטי	יחיאל רז יו"ר הועדה
-------------	-----------------	--------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Plant Protection and Inspection Services

P.O. Box 78, Bet-Dagan 50250, Israel Tel: 972-3-9681500 Fax: 972-3-9681507

WWW.PPIS.MOAG.GOV.IL



11/05/10



לכבוד:
שלמה ליאון,
מנהל מדור בנאים

מאת:
ד"ר לילא שיני-חגי-יחיא
המעבדה לתכשירי הדברה

הנידון: תיקון הדיגזר (degasser) במכשיר HPLC תוצרת חברת Waters

במעבדה לתכשירי הדברה קיים מכשיר HPLC לבדיקת תקינות תכשירי הדברה מאז 1996. מכשיר HPLC שברשותנו הוא מתוצרת חברת Waters ונרכש דרך חברת מדטכניקה שהיא הספק הבלעדי למכשיר HPLC ולחלקי חילוף ותיקון של מכשירים תוצרת Waters.

לאחרונה התגלתה תקלה ב- degasser של המכשיר- חלק מאוד חשוב שתפקידו הוצאת הגזים מהמריץ בזמן האנליזה, בלעדי החלק הזה אי אפשר לקבל תוצאות מדויקות. התיעצות עם חברת מדטכניקה נמסר לנו כי אי אפשר לתקן את החלק הזה היות והמכשיר ישן ואין לחלק הזה במכשיר חלקי חילוף, והדרך היחידה לתיקון הינה בהחלפת ה- degasser לחדש. (מק"ט WAT700001219).

אני מבקשת דחוף תיקון המכשיר ע"י חברת "מדטכניקה" היות והמכשיר מנותק מהעבודה ואין באפשרותנו להוציא תוצאות בזמן.

מצורפת הצעת מחיר לתיקון הני"ל (מס' הצעת מחיר A1005941)

בברכה,

ד"ר לילא שיני-חגי-יחיא,
המעבדה לתכשירי הדברה