



נספח 2 למפרט – תיק דיגום / התקנה לדוגמה
 יחידת ההוצאה: מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה: 1.10.2022	דף מספר: 1 מתוך: 12	מספר ההוראה 04.02.02.146	תאריך עדכון: 1.10.2022	סיווג ההוראה: בלמ"ס שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאנינג רקסטון משנת 2022
---------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	---

אופן התקנת תשתית דרך המלך:

שים לב !!! - יש לפעול על פי השלבים המפורטים בהוראה זו. מומלץ לבצע התקנה ע"י 2 טכנאים לפחות.

אופן חיבורים
 יש לחבר ספק מתח לטרמינל הקדמי ע"י חיתוך שקע מצת וחיבור הגידים למתח ממותג, (גיד לבן לכבל כחול (מתח ממותג), גיד שחור לכבל שחור (מינוס), יש לחבר כבל מאריך USB למפצל USB שממוקם מתחת לפלסטיק ליד הטרמינל הקדמי. את הכבלים (מתח של הספק ומאריך USB) יש לנתב בתוך הזרוע מעמדת העגינה לטרמינל הקדמי





יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה :	דף מספר : 2	מספר ההוראה	תאריך עדכון :	סיווג ההוראה : בלמ"ס
1.10.2022	מתוך 12:	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאנינג רקסטון משנת 2022

יש לפרק בכיסא נוסע ימני מכסה פלסטיק שנמצא בצד ימין למטה. יש לפתוח את המכסה בערת מברג שטוח ולשחרר בורג פיליפס פנימי ולשלוף את המכסה פלסטיק.






יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה :	דף מספר : 3	מספר ההוראה	תאריך עדכון :	סיווג ההוראה : בלמ"ס
1.10.2022	מתוך : 12	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאניונג רקסטון משנת 2022

יש לפרק 2 ברגים קדמיים מקוריים של כסא נוסע ימני קדמי בעזרת בוקסה 14."






יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה:	דף מספר : 4	מספר ההוראה	תאריך עדכון:	סיווג ההוראה : בלמ"ס
1.10.2022	מתוך: 12	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאנינג רקסטון משנת 2022

יש לפרק חלק פלסטיק שמסומן בקו מקווקו אדום






יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה:	דף מספר : 5	מספר ההוראה	תאריך עדכון:	סיווג ההוראה : בלמ"ס
1.10.2022	מתוך: 12	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאניונג רקסטון משנת 2022

יש לפרק 3 ברגים מקוריים בעזרת בוקסה 13" שנמצאים מאחורי חלק פלסטיק שפירקנו בשלב הקודם.





יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה:	דף מספר : 6	מספר ההוראה	תאריך עדכון:	סיווג ההוראה : בלמ"ס
1.10.2022	מתוך: 12	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאניונג רקסטון משנת 2022

יש להשתמש בזרוע ייעודי עבור סאניונג רקסטון





יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה:	דף מספר: 7	מספר ההוראה	תאריך עדכון:	סיווג ההוראה: בלמ"ס
1.10.2022	מתוך: 12	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאנינג רקסטון משנת 2022

יש להרכיב חלק ג' – חלק חיזוק קדמי יש להשתמש באותם ברגים המקוריים שפירקנו בשלב הקודם.





יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה:	דף מספר : 8	מספר ההוראה	תאריך עדכון :	סיווג ההוראה : בלמ"ס
1.10.2022	מתוך : 12	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאניונג רקסטון משנת 2022

יש להרכיב חלק א' – זרוע לטבלט. יש להרכיב עם הברגים דיסקיות שטוחות ודיסקיות קפיציות שמגיעים בערכה בעזרת בוקסה 17".





יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה:	דף מספר : 9	מספר ההוראה	תאריך עדכון:	סיווג ההוראה : בלמ"ס
1.10.2022	מתוך: 12	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאנינג רקסטון משנת 2022

יש להרכיב חלק ב' – פס חיזוק אלכסוני. יש להרכיב עם הברגים דיסקיות שטוחות ודיסקיות קפיציות שמגיעים בערכה בעזרת בוקסה 17".





יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה :	דף מספר : 10	מספר ההוראה	תאריך עדכון :	סיווג ההוראה : בלמ"ס
1.10.2022	מתוך 12:	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאנינג רקסטון משנת 2022

יש לחזק את כל הברגים כולל מוט חיזוק אלכסוני ופס חיזוק קדמי תוך כדי הקפדה שקיים מרחק סביר בין הזרוע לבין מסך מולטימדיה של הרכב. מומלץ לבצע פעולה ע"י 2 טכנאים – אחד מחזיק את הזרוע ובודק שקיים מרחק בין הזרוע לבין מסך מולטימדיה והטכנאי השני מחזק את כל הברגים. יש להחזיר בחזרה מכסה פלסטיק שפירקנו כפי שמתואר בעמוד 4.
יש להרכיב 6 מכסים פלסטיק בצבע שחור על הברגים בזרוע (4 מכסים על חלק א' – זרוע לטבלט, 2 מכסים על חלק ב' – פס חיזוק אלכסוני)





יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה:	דף מספר : 11	מספר ההוראה	תאריך עדכון:	סיווג ההוראה : בלמ"ס
1.10.2022	מתוך: 12	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה: הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאנינג רקסטון משנת 2022

מקם כיס מקלדת בין כיסא נוסע ימני לבין קונסולה מרכזית. כוון את כיס מקלדת ל 2 חורים הקיימים של הזרוע. יש להשתמש בברגים M6, דסקיות קפיציות, דסקיות שטוחה בשקית פרזול.





יחידת ההוצאה : מחלקת הקשר אלקטרוניקה ומחשבים

תאריך תחולה :	דף מספר : 12	מספר ההוראה	תאריך עדכון :	סיווג ההוראה : בלמ"ס
1.10.2022	מתוך : 12	04.02.02.146	1.10.2022	שם ההוראה : הוראת התקנה דרך המלך ברכב סאנינג רקסטון משנת 2022

