

נספח ב: מענה לשאלות הבהרה בתיחור 23

מס"ד	סעיף / עמוד	שאלה	מענה / הפניה
1	כללי	מהי עמדתכם לגבי מרכזי שירות הסגורים עקב המצב הביטחוני (למשל: קריית שמונה) ?	כל עוד הם עבדו באופן מלא לפני המצב הביטחוני ויש יכולת להפעילם ברגע שיסתיים – הינם כמרכזים פתוחים. יובהר, כי הדברים אמורים במקום בו הרשות המוסמכת היא שהודיעה על סגירת עסקים מסיבות אלו ואחרות
2	עמוד 1 סעיף 1.1	האם בתיחור זה יכולים להשתתף דגמים עם 5 ו 7 מקומות כ M1 (קומבי) מבחינת הגדרתם במשרד התחבורה ?	מאושר – בתיחור זה יכולים להשתתף דגמים עם 5 ו-7 מקומות המוגדרים כ-M1 (קומבי) מבחינת משרד התחבורה. זאת, בתנאי שדגם הרכב 5 נוסעים M1 עונה על המפרט הטכני המופיע בסל 1 (נספח א1 למסמכי המכרז).
3	עמ' 2 סעיף 2.7	נבקש להבהיר- מה היא הגדרתכם ל"תקלה הילוכים"? אנו מדגישים כי תקלה שמקורה בפגם בייצור תיקונה יוכר במסגרת אחריות היצרן וזאת על פי חוות דעת של הספק (היבואן). אנו מבקשים כי במקרה של תקלה המחייבת החלפת מכלל מנוע ו/או תיבת הילוכים נפעל על פי תנאי האחריות החלים על הרכב.	הגדרת תקלה במכלל מנוע או תיבת הילוכים הינה תקלה שמחייבת החלפת המכלל מנוע או תיבת הילוכים ברכב חדש שגמע עד 15,000 ק"מ בלבד. כאמור בסעיף הנדון, במקרה זה רשאי המזמין לדרוש החלפת הרכב ברכב חדש. הבקשה נדחית.
4	עמוד 3 סעיף 5.3	נא לתקן ל"מחירון יבואן" ולא יצרן.	ישונה למחירון יבואן.
5	עמ' 9 סעיף 1.21	נבקש להבהיר למה כוונתכם בכך שזווית משענת המושב האחורי תהא נמוכה מ-90 מעלות? (גבוהה מ-90 מעלות?) האם מדובר במשענת הגב בשורת המושבים השנייה?	מדובר במשענות של המושבים האחוריים, יעודכן התיחור כך שהזווית הנדרשת תהיה גבוהה מ 90 מעלות באופן שמאפשר ישיבה נוחה לנוסעים ואפשרות התקנת מושבי בטיחות לילדים

<p>1. התקנת מחיצת רשת אמורה להפריד בין תא המטען לנוסעים בטיחותית, הרשת המותקנת צריכה להיות פריקה ומתקפלת עם נקודות עיגון ב 3 זוגות נקודות לאורך חלל הרכב להרכבה, כאשר יש אפשרות קיפול לשורות המושבים הראשונה והשנייה. ברכב 7 נוסעים (מושבי הנוסעים מאחורי הנהג) לטובת מטען לפי תקנת תעבורה 85 ג' בנושא הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד.</p> <p>2. לגבי זווית הטיית המושבים, התשובה בסעיף 5 לעיל.</p>	<p>נבקש להבהיר: התקנת מחיצת רשת מאחורי שורת הנוסעים השנייה, בדגם 7 מושבים, לא תאפשר ישיבה בשני המושבים האחוריים (שורת מושבים שלישית).</p> <p>למה כוונתכם בכך שזווית משענת המושב האחורי תהא נמוכה מ-90 מעלות? (אולי גבוהה מ-90 מעלות?)</p> <p>האם מדובר במשענת הגב בשורת המושבים השנייה/השלישית?</p>	<p>עמ' 10 סעיף 3.22</p>	<p>6</p>
<p>תוספת איגום להסעת תלמידים אינה רלוונטית לתחור זה. הדרישה תימחק.</p>	<p>למה הכוונה? על פי ידיעתנו רק רכב המוגדר כ"אוטובוס זעיר", בעל 8 מקומות + נהג ומעלה נדרש לתוספות כאלו. כמו כן לאילו תוספות התכוונתם?</p>	<p>עמוד 23 נספח ו' – תוספת איגום לרכב להסעת תלמידים</p>	<p>7</p>
<p>אין צורך ביחידת מיזוג אחורית. הדרישה תימחק.</p>	<p>"אספקה והתקנת יחידת מיזוג אחורית כוללת תעלות, מיקום פתחי האוויר יהיה בהתאם לבחירת המזמין"</p> <p>נבקש להבהיר האם הוספת יח' מיזוג אחורית תידרש בשני הדגמים הזוכים, 5 מושבים וב-7 מושבים? ובכפוף ליכולת ההתקנה.</p>	<p>עמ' 23 נספח ו' – יחידת מיזוג אחורית</p>	<p>8</p>
<p>מדובר בספק מינהל הרכב שזכה במכרז 2019-2 "לרכישה ותחזוקה לציווד משלים" - חברת אספיר</p>	<p>האם הספק הזוכה נבחר ע"י המכרז או ע"י היבואן?</p>	<p>1.19</p>	<p>9</p>
<p>הדרישה הינה למחיצת רשת בלבד פריקה ומתקפלת</p>	<p>האם ניתן להתקין מחיצת מתכת (ולא רשת)?</p>	<p>1.21</p>	<p>10</p>
<p>ראה תשובה בסעיף 5 לעיל</p>	<p>האם זווית משענת המושב האחורי צריכה להיות קטנה או גדולה מ-90 מעלות? (נמוכה מ-90 מעלות אומר שמשענת הגב תהיה קדימה ולא אחורה)</p>	<p>1.21</p>	<p>11</p>

12	3.9	האם ניתן להתקין דלת אחת במקום 2 דלתות (יצרן לא מאפשר)	ניתן לספק את הטנדרונים עם דלת אחת/2 דלתות מקוריות ב 2 הסלים יתוקן במפרטים של 2 הסלים
13	3.20	האם הספק הזוכה נבחר ע"י המכרז או ע"י היבואן?	על ידי הספק שזכה במכרז
14	3.22	לא ניתן להתקין מחיצת הפרדה קבועה בדגם קומבי 7 (המוגדר M1)	ראה תשובה בסעיף 6 לעיל
15	נספח ג'	ערך הגרט מופיע משנת 2023, האם לעדכן משנת 2024?	כן, ישונה הסעיף כך שערך הגרט יעודכן משנת 2024
16	נספח ה'	לא ברור כיצד להעביר עלויות התקנה	ראה נספח ו' לתיחור
17	עמוד 2, פעילות ואחריות לכלי הרכב, סעיף 2.7 - "במקרה של תקלה במכלל מנוע או תיבת הילוכים שמחייבים החלפה ברכב חדש שגמיע עד 15,000 ק"מ בלבד, רשאי המזמין לדרוש מהספק החלפת הרכב ברכב חדש".	נבקש לבטל את הסעיף הנ"ל. אינו מקובל.	ראה תשובה בסעיף 3 לעיל. הבקשה נדחית.
18	עמוד 2, משך והיקף ההתקשרות, סעיף 3.2	נבקש להוסיף כפוף למלאי שיתקבל מהיצרן	הבקשה נדחית
19	עמוד 2, משך והיקף	נבקש להוסיף לסעיף הנ"ל שמחירי החלפים ושעת	את השאלה יש להפנות לעורך מכרז התחזוקה (חברת "ענבל") בהתאם לסעיף 1.3 למכרז המסגרת

	העבודה יהיו בכפוף למחירון היצרן.	ההתקשרות, סעיף 3.2	
2	הבקשה רשומה במפרטים של 2 הסלים בשורה הראשונה.	נבקש להוסיף אפשרות לרכב מסחרי אחד בתצורת טנדרון, מונע בדלק או בדלק עם שילוב מנוע חשמלי עד קבוצת רישוי בתצורת M1 / N1	20 עמוד 9, מפרט טכני, סעיף 1, <u>סל 1</u>
	ראה תשובה בסעיף 12 לעיל	נבקש להוסיף אפשרות גם לדלת אחורית מתרוממת	21 עמוד 9, מפרט טכני, סעיף 1.8, <u>סל 1</u>
	ראה תשובה בסעיף 12 לעיל	נבקש להוסיף אפשרות גם לדלת אחורית מתרוממת	22 עמוד 10, מפרט טכני, סעיף 3.9, <u>סל 2</u>
	ראה תשובה בסעיף 6 לעיל	נבקש להבהיר האם יש צורך במחיצה גם בדגמי M1 (טנדרונים), בהם התקנה לא מחייבת מחיצה.	23 עמוד 10, מפרט טכני, סעיף 3.22, <u>סל 2</u>
	מכרז התחזוקה רשימת מציעים 23/2021 (להלן - "רשימת המציעים") הנו הליך נפרד ועצמאי המנוהל בחברת ענבל אל מול מרכזי השירות והתחזוקה.	נבקש הבהרה האם התקשורת ישירה למוסכים כפי שמונהג היום או שמבקשים התנהלות ישירה מול היבואן?	24 תיחור אחזקה - ענבל
	כאמור בסעיף 4 לנספח התחזוקה, על המציע לוודא כי <u>במועד האחרון להגשת ההצעה</u>	האם הדרישה לפריסה גאוגרפית נדרשת לפני זכיה במכרז או אחרי הודעת הזכייה	25 תיחור אחזקה - ענבל

<p>במכרז המסגרת, המוסכים המורשים על ידו לטפל בדגם המוצע בתיחור, רשומים ומורשים בענבל בע"מ בהתאם להוראות רשימת המציעים ובפרישה הגיאוגרפית המפורטת להלן. מובהר, כי אין די בהרשאת היבואן/המציע למוסך לטפל בדגם המוצע ונדרש כי במועד האחרון להגשת הצעות המוסכים יהיו רשומים ומורשים בענבל.</p>	<p>במכרז (הכוונה האם להחתיים את המוסכים במעמד הגשת המכרז או אחרי הזכייה)</p>		
---	---	--	--