

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
כ"ל ש"ס 1,871 DRX1	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	פיזיקס אלקטרוניקה
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	24054
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	87,000 ₪
תקופת ההתקשרות	18/7

אגף הדימות

י"ט כסלו, תשע"ב
15 דצמבר, 2011

לכבוד
ועדת רכישות
המרכז הרפואי
כאן.

נכבדי,

הנדון: שלושה גלאי DRX1

לפני שנה רכש המרכז הרפואי ארבע מערכות של גלאי שטוח נייד מתוצרת חברת CARESTREAME מדגם DRX1. הציוד הותקן ברנטגן מרכזי, מלר"ד, גריאטריה וילדים. חברת CARESTREAME הינה היתידה בשוק ציוד הדימות שהשלימה פיתוח מוצר זה וקיבלה את האישורים המקובלים בחו"ל, כמו FDA ו-CE. היתרונות שנלמדו מהשימוש במהלך השנה האחרונה היו: 1. כמויות הקהינה הופחתו בממצוע של 30% לעומת מערכות ה-CR הקיימות. 2. במערכת האלחוטית לא נדרש כל שינוי בציוד הרנטגני הקיים בחדרי הצילום השונים בביה"ת. 3. בעת תקלה ניתן במידי לעבור לשימוש בקסטות CR הקיימות, ללא עיכוב בשרות לנבדקים. 4. הלקח המרכזי: מספר הנבדקים המקבלים שרות גדול מהותית ביחידת זמן לעומת טכנולוגיות מתחרות כמו CR.

בתאריך 3.7.11 גלאי שטוח נפל ברנטגן מיון ובכך פסק מלעבוד. הגלאי מצוייד בחיישן זעזועים שזיהה תבלה בתאריך 2.7.11. לאחר שערכו בדיקות מעמיקות בשיתוף עם היצרן בחו"ל, הגיעה חברת קרסטרים למסקנה שהנוק שנגרם לגלאי כתוצאה מהחבטה העזה אינו ניתן לתיקון. היות ומדובר בעבודה בחדר המיון שהינה אינטנסיבית ותובענית העברתי גלאי שטוח ממערכת של מכון הרנטגן המרכזי למיון. כעבור כחודשיים גם הגלאי הנוסף שהעברתי נפל והושבת. ההמלצה של החברה לבית החולים היא לצייד את חדר המיון ב 2 גלאים (גלאי לכל BUCKY). 2 גלאים לחדר זה ימנעו טלטול של הגלאי, ישפרו באופן משמעותי את קצב העבודה ויימנעו תאונות כאלה בעתיד.

מצ"ב הצעת מחיר ע"ס \$37,000 לאחד X 3 (על מנת לפתור הבעיה אחת ולתמיד), של חברת DMS נציגת קרסטרים בישראל.

יש לראות בחברת Carestream ספק יחיד לציוד זה היות והיא יצרנית המכשיר, כל ציוד הקליטה של המידע מהגלאי נמצא מותקן בחדרים ואין ספק חלופי שיכול להמציא פתרון מתאים שעובד. רק הגלאי מתוצרת חברה זאת מתאים.

אודה על אישורכם,

בברכה,

יוסי ורד
רנטגנאי ראשי

העתק" ד"ר א. קונן