

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

חסקיר על בדיקת מעלית

195749 / 243

מס' סידורי של הדוח:

שרות: אלקטרה - מרכז

03574

מס' תיק במשרד העבודה:

מלווה: אבי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב, ויצמן 1- בית משפט- עצירים @ הזמה מארקדי-חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 3 תחנות,

מס"ד 14 מהירות 0.8 מ"ש', מכונה CHLIREN S24

עצירים מס' 1-473866 מנוע 5 כ"ס, 1400 סל"ד,

דלתות תא אוטו, פיר כנף פיקוד אוברסלי.

שיפוץ 1988 שנת ייצור: 1964 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוקק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגנועות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 8/2019

ח. כלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלכית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה החיפויים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הרישועות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול וסת מהירות 15/10/2017 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 17/02/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

21/02/21 העתק: 3

חתימת הבדק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 195751/243

שרות: אלקטרה - מרכז

מס' תיק במשרד העבודה: 03570

מלווה: אבי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב, ויצמן 1- עצירים @ הזמנה מארקדי - חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 6 תחנות,

מס"ד 10 מכונה SCHLIREN

עצירים 6 כ"ס, 1400 סל"ד,

דלתות תא אוטו, פיר כנף, פיקוד אוברסלי.

שנת ייצור: 1965 תוצרת: אלקטרה

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובן אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידוד פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגנושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר, נבדקו בפעולה 03/2019

ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לשפר דיוק העצירה בקומות - הערה חוזרת.

2. לתקן תאורה בפנל לחצני פקוד במעלית.

3. למנוע מכה בעצירה בקומה תחתונה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבמח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 4 נוסעים עומס: 300 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול ווסת מהירות 15/10/2017 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 17/02/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

21/02/21 העתק: 3

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

הסקר על בדיקת מעלית

שירות: אלקטרה - מרכז מס' סידורי של הדוח: 195752/243

מלווה: אבי מס' תיק במשרד העבודה: 03575

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: ת"א ויצמן 1-עצירים *תאום מראש @הזמנה מארקדי-חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל- 5 נוסעים, 375 ק"ג, 3 תחנות, עצירים מהירות 0.8 מ"ש (2 מה"י) מכונה SCHLIREN S24 מס' 473864-1 מנוע 5 כ"ס, 1400 סל"ד, מס"ד 15 דלתות תא אוטו, פיר כנף פיקוד אוברסלי.

שנת ייצור: 1964 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית מובה, מתומד מוב, ובעלי חוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזרי - כוונות התא: בסדר

הפגזות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במתון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 08/2019

ח. בלמים: בסדר

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להפעיל מיד תאורה בתא המעלית.

8. נומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים נומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 15.10.2017 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדיקת שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 17/02/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 21/02/21

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 195750 / 243

שירות: אלקטרה - מרכז

מס' תיק במשורר העבודה: 03573

מלווה: קובי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב, ויצמן 1- עצרים @ הזמנה מארקדי - חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית והאודר: מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 4 תחנות, מס"ד 13

מהירות 0.8 מ"ש, מכונה CHLIREN S24

מס' 1-473865 מנוע 5 כ"ס, 1400 סל"ד, עצרים

דלתות תא אוטו, פיר כנף, פיקוד אוברסלי.

שיפוץ 1988 שנת ייצור: 1963 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידוד פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקן נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפנושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר, ראה סעיף 7

ו. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר; נבדקו בפעולה 08/2019

ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר

י. תשלובת התלונות או התשלובת הגלילית: בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. לשפר דיוק עצירה, נוצרה מדרגה קלה בקומות שונות - הערה חוזרת.

2. לנקות תחתית פיר המעלית ולמנוע הצטברות לכלוך.

8. נושא עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 10/2017 אלקטרה מעליות

* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהווסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לעורך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רענה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 17/02/21 ברחתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 21/02/21

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שירות: אלקטרה - מרכז מס' סידורי של הדוח: 195753 / 243
מלווה: אבי מס' תיק במשורר העבודה: 003568

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: ת"א ויצמן 1-שופטים *תאום @הזמנה מארקדי-חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 3 תחנות, שופטים
מהירות 0.8 מ' / ש', מכונה SCHLIREN
מס' 473867, מנוע 5 כ"ס, 1400 סל"ד
דלתות תא 090 אוטובוס, פיר כנף, פיקוד אוברסלי.
מס"ד 8
תוצרת: אלקטרה מעליות.

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר מוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים התלפים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידוד פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר
- ח. גובלי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
- ט. התקן בטחון (ז"א סירורים למניעת נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 2.2021
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- יב. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר, ראה סעיף 7
- יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

** לטיפול מחזיק המעלית - הערה חוזרת:
1. להפעיל תאורה בחדר המכונה.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

* כיול ווסת מהירות 04.11.2020 אלקטרה מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 17/02/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

21/02/21 העתק: 3

חתימת הבדק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה - מרכז מס' סידורי של הדוח: 195755 / 243
מלוח: אבי מס' תיק במשורר העבודה: 03572

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: תל אביב, ויצמן 1-עצירים @ הזמנה מארקד-חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל-4 נוסעים, 300 ק"ג, 3 תחנות, מס"ד 12 מכונה SCHLIRES מס' 1-473863, 4.5 כ"ס, עצירים 1430 סל"ד, דלתות תא אוטו, פיה כנף, פיקוד אוברסלי. שנת ייצור 1963 תוצרת אלקטרה מעליות שיפוץ 1988

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחזיקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ו. הפגושות: בסדר
- ז. פנים פיר המעלית: בסדר, ראה סעיף 7
- ח. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה
- ט. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר, נבדקו בפעולה 02.2021
- י. בלמים: בסדר
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: בסדר
- יב. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: בסדר
- יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7 + הערה 9

6. לאלו חלקים לא היתה ניעה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

- * תוך 30 יום אם לא צוין אחרת:
- 1. למנוע חריקות בנטיעה באזור קומה תחתונה.
- 2. להרכיב מכסה לגוף תאורה בתא המעלית.

** לטיפול מחזיק המעלית:

1. סימני מים בתחתית פיר המעלית, למנוע חדירתם - הערה חוזרת.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 4 נוסעים עומס: 300 ק"ג

9. הערות אחרות: 1. להתקין מעול תקני בדלת חדר מכונה (הדלת פרוצה).

** כיול ווסת מהירות 04.11.2020 אלקטרה מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 17/02/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 21/02/21

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שירות: אלקטרה - מרכז
מס' סידורי של הדוח: 195754/243
מס' תיק במשרד העבודה: 03571

1. שם המחזיק: בתי המשפט	כנפי נשרים 22, ירושלים 95464
2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב, ויצמן 1 - עצירים @	הזמנה מארקדי-חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-4 נוסעים, 300 ק"ג, 3 תחנות, מס"ד 11
מכונה SCHLIRER מס' 473862-1	4.5 כ"ס, 1430 סל"ד, עצירים
דלתות תא אוטו, פיר כנף, פיקוד אוברסלי.	שנת ייצור 1963 תוצרת אלקטרה
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן	
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:	
א. נידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מחלק נעילה המעולה של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מחלקי נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	בסדר, ראה סעיף 7
הפגנושות:	בסדר
פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר; נבדקו בפעולה
ז. התקן במתון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא)	בסדר; נבדקו בפעולה 02.2021
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. תשלובת התלונית או התשלובת הנלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר, ראה הערה 9
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים	
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:	* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת: 1. להחזיר למקומו את המעקה בחלק אחורי של גג תא המעלית. 2. להרכיב מכסה לגוף תאורה בתקרת תא המעלית.

8. נומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:	4 נוסעים	נומס: 300	ק"ג
9. הערות אחרות:	1. להתקין מנעול תקני בדלת חדר מכונה.		

** כיול ווסט מהירות 04.11.2020 אלקטרה מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לפי סעיף 7	
בבדיקת שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970- אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)	
שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470	
מאשר כי ביום: 17/02/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי	
הערת: 3	21/02/21

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי על הדוח: 195745/243

עורות: אלקטרה - מרכז

מס' חק במשורר העבודה: 03567

מלווה: אבי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: תל אביב, ויצמן 1 @ הזמנה מארקדי - חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל- 5 נוסעים, 375 ק"ג, 8 תחנות, מס"ד 7
מכונה S14 מס' 473868 מנוע מס' 473868, 6 כ"ס, מעלית שופטים 1400 סל"ד דלתות תא אוטו, פיר כנף.

שנת ייצור: 1963 תוצרת: אלקטרה מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר פז, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים על המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידור פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגזות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: בסדר, נבדקו בפעולה
- ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר, נבדקו בפעולה 07/2016
- ח. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- ט. חבלי המתלה או ערשדות המתלה וחיבוריהם: בסדר, ראה סעיף 7
- י. תשלובת החלזונית או התשלובת הנלילית: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה החיפויים, התיקונים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:
- * תוך 30 יום אם לא צוין אחרת (הערות 1-3 חוזרות):
 1. חופש בתשלובת חלזונית במכונה, לתקן (ממליץ להחליף מכונה).
 2. לנגב משמן מדרך מכונה ולוודא שאין נזילות שמן.
 3. רפידות בלם ספוגות שמן, להחליף בהתאם לצורך.
 4. להשוות מתיחויות בכבלי תילוי.

** לטיפול מחזיק המעלית:
1. לבטן סף דלת פיר קומה תחתונה.

8. שם עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 5 נוסעים עומס: 375 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

** כיול ווסת מהירות 15/10/2017 אלקטרה מעליות
* על חב' השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970


אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 17/02/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 21/02/21

חתימת הבודק המוסמך



ELAD CRISPIL

בודק מעליות מוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970 - סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

15.08.2021	הבדיקה הבאה עד תאריך:	15.02.2021	תאריך הבדיקה:	אלקטרה	חב' השרות:
042134	מס' המעלית (משרד עבודה):		מספר לקוח:	ירון	מלווה:
20142/121948	מס' סידורי של הדו"ח:	10/121948	מס' דו"ח קודם:	050-6256008	נייד:

הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

שם המחזיק:

כתובת המקום בו נמצאת המעלית: ויצמן 8 רמלה - בית המשפט - מעלית אסירים

שנתון: 1992	מעלית הידרו-חשמלית	סוג המעלית ותאורה:
יצרן: חירות מעליות	תיאור מפורט:	
מספר נוסעים או עומס מירבי: 12 נוסעים עד 900 ק"ג	מעלית הידרו-חשמלית 0.6 מ"ש, פיקוד אוניברסלי	
מס' תחנות: 4	תקיפה ישירה	
	דגם: 130 ליטר בדקה, ML130L	

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה:

- א. גידור פיר המעלית: כן
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
- ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן
- ו. גובלי תנועה: כן
- ז. התקני בטחון (סידורים למניעת נפילת התא): כן
- ח. בלמים: כן
- ט. כבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן
- י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן
- יא. ציוד חשמלי אחר: כן
- יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה מוסתרים.

7. החיפויים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת

- אין -

8. עומס העבודה המרבי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 12 משקל מותר: 900 ק"ג

9. הערות אחרות: א. קיים הפרש גובה בין סף דריכה של המעלית לבין ריצוף קומה I - לטיפול.

יש להקפיד על עצירה מדויקת ברובדים בכל עת.

הבדיקה נערכה בהתאם ל"נוהל בקרת תהליך" ורשימות תיוג

10. מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית כפוף להסדרת הליקויים

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 אני מזגבו טקלה אבי בודק מוסמך למעליות תעודת מינוי 121948 מאשר כי ביום 15.02.2021 בדקתי את המעלית המתוארת בתסקיר באופן יסודי.

על פי חוק הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים, אולם אין תסקיר זה מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.

חתימה:

15.02.2021

תאריך:



ELAD CRISPIL

בודק מעליות מוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970 - סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

15.08.2021	הבדיקה הבאה עד תאריך:	15.02.2021	תאריך הבדיקה:	אלקטרה	חב' השרות:
042133	מס' המעלית (משרד עבודה):		מספר לקוח:	ירון	מלווה:
20143/121948	מס' סידורי של הדו"ח:	12/121948	מס' דו"ח קודם:	050-6256008	נייד:

הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

שם המחזיק:

כתובת המקום בו נמצאת המעלית: ויצמן 8 רמלה - בית המשפט - מעלית קהל

סוג המעלית ותאורה:

מעלית הידרו-חשמלית

שנתון: 1990

תיאור מפורט:

יצרן: חירות מעליות מס' יצרן:

מספר נוסעים או עומס מירבי: 8 נוסעים עד 600 ק"ג

מעלית הידרו-חשמלית 0.6 מ"ש, פיקוד מאסף

מס' תחנות: 3

תקיפה ישירה

דגם: Beringer

תכנון ומבנה המעלית:

האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

החזקה:

א. גידור פיר המעלית:

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן

ו. גובלי תנועה:

ז. התקני בטיחות (סידורים למניעת נפילת התא):

ח. בלמים:

ט. כבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם:

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:

יא. ציוד חשמלי אחר:

יב. חלקים אחרים

כן

כן

כן

כן

כן פנים פיר המעלית: כן

כן נבדקו בפעולה

כן נבדקו בפעולה

כן

כן

כן

כן

כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה מוסתרים.

7. התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת

א. יש למנוע קפיצות בתחילת נסיעה - חוזרת

ב. רעשים ורעידות בנסיעה - לבדיקה וטיפול - חוזרת.

8. עומס העבודה המרבי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר 8 משקל מותר: 600 ק"ג

9. הערות אחרות:

יש להקפיד על עצירה מדויקת ברובדים בכל עת.

הבדיקה נערכה בהתאם ל"נוהל בקרת תהליך" ורשימות תיוג

10. מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית כפוף להסדרת הליקויים

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
אני מזכיר טקלה אבי בודק מוסמך למעליות תעודת מינוי 121948 מאשר כי ביום 15.02.2021 בדקתי את המעלית המתוארת בתסקיר באופן יסודי.

על פי חוק הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים, אולם אין תסקיר זה מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.

תאריך:

15.02.2021

חתימה:



ELAD CRISPIL

בודק מעליות מוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970 - סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

15.08.2021	הבדיקה הבאה עד תאריך:	15.02.2021	תאריך הבדיקה:	כפיר מעליות	חב' השרות:
133059	מס' המעלית (משרד עבודה):		מספר לקוח:	ירון	מלווה:
20144/121948	מס' סידורי של הדו"ח:	13/121948	מס' דו"ח קודם:	050-6256008	נייד:

הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

שם המחזיק:

כתובת המקום בו נמצאת המעלית: רחובות

סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית מבוקרת תדר MRL

תיאור מפורט:

מעלית חשמלית 1.0 מ"ש, פיקוד מאסף מטה

מנוע mm12 00515, 119 סל"ד

שנתון: 2013

יצרן: כפיר מעליות

מספר נוסעים או עומס מירבי: 8 נוסעים עד 630 ק"ג

מס' תחנות: 2

תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

החזקה:

א. גידור פיר המעלית:

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן הפגשות: כן נבדקו בפעולה.

ו. גובלי תנועה:

ז. התקני בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):

ח. בלמים:

ט. כבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם:

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:

יא. ציוד חשמלי אחר:

יב. חלקים אחרים

א. אוטומטיות

כן

כן

כן

כן

פנים פיר המעלית: כן

נבדקו בפעולה

כויל וסת מהירות 7.11.2019

כן

5 כבלים 8 מ"מ

כן

תילי 2:1

כן

כן

כן

לאילו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים.

התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת.

א. יש להסדיר תקשורת דו כיוונית עם מוקד החירום - חוזרת.

עומס העבודה המרבי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר 8 משקל מותר: 630 ק"ג

הערות אחרות: א. קיים הפרש גובה בין סף דריכה של המעלית לבין ריצוף קומה 1 - לטיפול.

יש להקפיד על עצירה מדויקת ברובדים בכל עת.

הבדיקה נערכה בהתאם ל"נוהל בקרת תהליך" ורשימות תיוג

מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית כפוף להסדרת הליקויים

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
אני מזגבו טקלה אבי בודק מוסמך למעליות תעודת מינוי 121948 מאשר כי ביום 15.02.2021 בדקתי את המעלית המתוארת בתסקיר
באופן יסודי.

על פי חוק הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים, אולם אין תסקיר זה מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה,
אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.

חתומה:

15.02.2021

תאריך:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שירות: אלקטרה - צפון מס' סידורי של הדוח: 195700/243
מלווה: אייבי מס' תיק במשרד העבודה: 014339

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: עכו יהושפט 15 - בית משפט *תאום @ הזמה מארקד-חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל- 10 מסעים, 750 ק"ג, שופטים מס' 3
3 תחנות, יחידה הידראולית, 27 ס"מ, 2770 סל"ד, דלתות תא ופיר אוטו'
שנת ייצור: 1995 תוצרת: מגן מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. נידוד פיר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקן נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר
- הפגזות: בסדר
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תנועה: עליון בסדר נבדקו בפעולה
- ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר
- ח. בלמים: ---
- ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: ---
- י. תעלובת התלוונית או התעלובת הנלילית: ---
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: * תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

* לטיפול מחזיק המעלית:
1. ציפוי (ריצוף) בסף דלת פיר קומה "0", "1" גבוה מסף מסילת תא (סכנת מעידה), לתקן.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים עומס: 750 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- שסתום פורק לחץ - תקין
- פילוס אוטומטי - תקין

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 15/02/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 18/02/21

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 195698 / 243

שדות: אלקטרה - צפון

מס' תיק במעורר העבודה: 014338

מלוח: אייבי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כתובת בה נמצאת המעלית: עכו יהושפט 15 - בית משפט @ הזמה מארקדי-חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה

ל-10 נוסעים, 750 ק"ג, 3 תחנות,

יחידה הידראולית, 27 כ"ס 2770 סל"ד,

מעלית קהל 2 דלתות תא ופיר אוטו' מפולשות

שנת ייצור: 1995 תוצרת: מגן מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים על המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגנושות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: עליון בסדר נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר

ח. בלמים: ---

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: ---

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: ---

יא. ציד השמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או העינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

אין

8. נעמס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים נעמס: 750 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- פילוס אוטומטי - תקין
- שסתום פורק לחץ - תקין

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדיקת שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 15/02/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

18/02/21 העתק: 3

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 195699 / 243

שרות: אלקטרה - צפון

מס' תיק במשורר העבודה: 014337

מלוח: אייבי

1. שם המחזיק: בתי המשפט כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

2. כחובת בה נמצאת המעלית: עכו יהושפט 15 - בית משפט @ הזמה מארקדי-חובה (לא לבדוק ללא הזמנה) מיקוד: 95464

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית, תקיפה ישירה ל- 8 נוסעים, 600 ק"ג,

מעלית אסירים 3 תחנות, יחידה הידראולית, תוצרת ELMO

מס' 1 27 כ"ס, 2770 סל"ד,

דלתות תא ופיר אוטו, פיקוד מאסף.

שנת ייצור: 1995 תוצרת: מגן מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר

הפגזות: בסדר

פנים פיר המעלית: בסדר

ו. גובלי תנועה: עליון בסדר

ז. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר

ח. בלמים: ---

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: ---

י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: ---

יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יב. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

* תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

1. להרכיב כיסוי לכפתור חילוץ.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 600 ק"ג

9. הערות אחרות: אין

- שסתום פורק לחץ - תקין

- פילוס אוטומטי - תקין

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכחובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 15/02/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 18/02/21

חתימת הבוקר המוסמך



ELAD CRISPIL

בודק מעליות מוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970 - סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

10.5.2021	הבדיקה הבאה עד תאריך:	10.11.2020	תאריך הבדיקה:	אלקטרה צפון	חב' השרות:
017788	מס' המעלית (משרד עבודה):		מספר לקוח:	אליזו לוי	מלווה:
20095/135007	מס' סידורי של הדו"ח:	84824/317	מס' דו"ח קודם:	050-6286001	נייד:

הנהלת בתי המשפט – כנפי נשרים 22 ירושלים.

שם המחזיק:

כתובת המקום בו נמצאת המעלית:	מעלית קהל- רחוב הרצל 57 נתניה	2.
סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-18 נוסעים, 1350 ק"ג, 7 תחנות.	3.
תיאור מפורט:	מכונה פורסיד 700F, מגווע אופל מס' 16.5.2838 כ"ס 930 סל"ז, בקר תדר DYNVERT, פיקוד PENTA C מספר נוסעים או עומס מירבי: עד 18 נוסעים, 1350 ק"ג מס' תחנות: 7.	

תכנון ומבנה המעלית:	האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות(במידה והדבר ניתן לבדיקה):	4.
החזקה:	המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו	5.
א. גידור פיר המעלית:	כן	
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן	הפגזות: כן נבדקו בפעולה.	
ו. גובלי תנועה:	כן	
ז. התקני בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	כן	
ח. בלמים:	כן	
ט. כבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם:	כן	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
יב. חלקים אחרים	כן	

לאילו חלקים לא היתה גישה:	מוסתרם.	6.
התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:	תוך 45 יום אם לא צוין אחרת	7.
א. לשפר מגביל כוח- חוזרת.		
ב. לצמצם מרווח גדול בין דלת פיר ומוזזה צד סגירה קומת כניסה.		
ג. לשפר מעקה מפע"ר.		

עומס העבודה המרבי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7:	מספר נוסעים מותר 18 משקל מותר: 1350 ק"ג	8.
הערות אחרות:	א. מרצפות שבורות בתא- להחליף.	9.

יש להקפיד על עצירה מדויקת ברובדים בכל עת.
הבדיקה נערכה בהתאם ל"נוהל בקרת תהליך" ורשימות תיוג

מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית כפוף להסדרת הליקויים

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
אני קריספיל אלעד בודק מוסמך למעליות תעודת מינוי 135007 מאשר כי ביום 10.11.2020 בדקתי את המעלית המתוארת בתסקיר
באופן יסודי.
על פי חוק הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים, אולם אין תסקיר זה מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה,
אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.

חתימה:

10.11.2020

תאריך:



ELAD CRISPIL

בודק מעליות מוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970 - סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חב' השרות :	אלקטרה צפון	תאריך הבדיקה :	10.11.2020	הבדיקה הבאה עד תאריך :	10.5.2021
מלווה :	אלירו לוי	מספר לקוח :		מס' המעלית (משרד עבודה)	017789
נייד :	050-6286001	מס' דו"ח קודם :	84825/317	מס' סידורי של הדו"ח :	20096/135007

הנהלת בתי המשפט – כנפי נשרים 22 ירושלים.

1.	שם המוזק:	הנהלת בתי המשפט – כנפי נשרים 22 ירושלים.
2.	כתובת המקום בו נמצאת המעלית:	מעלית שופטים- רחוב הרצל 57 נתניה
3.	סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-5 נוסעים, 375 ק"ג, 6 תחנות. שנתון: 1982 תיאור מפורט: יצרן: ישראליפט מכונה פורסיד 600F, מנוע 6 כ"ס 1500/375 סל"ד פיקוד מאסף, ללא בקר PENTAC.
4.	תכנון ומבנה המעלית:	האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן
5.	החזקה:	המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו
	א. גידור פיר המעלית:	כן
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
	ה. התא ואבזריו – כוונות התא:	כן
	הפגזות:	כן
	פנים פיר המעלית:	כן
	ו. גובלי תנועה:	כן
	ז. התקני בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	כן
	ח. בלמים:	כן
	ט. כבלי המתלה או שרשרות המתלה והזיבוריהם:	כן
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
	יב. חלקים אחרים:	כן
6.	לאילו חלקים לא היתה גישה מוסתרים.	תוך 45 יום אם לא צוין אחרת
7.	התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:	א. – אין –
8.	עומס העבודה המרבי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7:	מספר נוסעים מותר 5 משקל מותר: 375 ק"ג
9.	הערות אחרות:	א. כבלים שקועים בנעיץ- למעקב. ב. חופש במכונת הרמה- למעקב. ג. חלודה מתפתחת בתחתית התא- ממליץ למגן ולצבוע.
	יש להקפיד על עזירה מדויקת ברובדים בכל עת. הבדיקה נערכה בהתאם ל"נוהל בקרת תהליך" ורשימות תיג	
10.	מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו:	אין התנגדות להפעלת המעלית כפוף להסדרת הליקויים

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
אני קריספיל אלעד בודק מוסמך למעליות תעודת מינוי 135007 מאשר כי ביום 10.11.2020 בדקתי את המעלית המתוארת בתסקיר
באופן יסודי.
על פי חוק הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים, אולם אין תסקיר זה מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה,
אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.

תאריך:

10.11.2020

חתימה:

כתובת: יהלום 31 עפולה, נייד: 054-4478669, פקס: 04-8120776

אתר החברה: www.celevators.com

מייל: Celevators1@gmail.com



ELAD CRISPIL

בודק מעליות מוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970 - סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

10.5.2021	הבדיקה הבאה עד תאריך:	10.11.2020	תאריך הבדיקה:	אלקטרה צפון	חב' השרות:
017787	מס' המעלית (משרד עבודה):		מספר לקוח:	אליז לוי	מלווה:
20094/135007	מס' סידורי של הדו"ח:	84826/317	מס' דו"ח קודם:	050-6286001	נייד:

הנהלת בתי המשפט – כנפי נשרים 22 ירושלים.

1.	שם המוזיק:	2.	כתובת המקום בו נמצאת המעלית:	מעלית אסירים - רחוב הרצל 57 נתניה
3.	סוג המעלית ותאורה:	3.	מספר נוסעים, 4-300 ק"ג, 5 תחנות.	שנתון:
4.	תכנון ומבנה המעלית:	4.	מכונה פורסיד 600F, מס' 10600 מנוע רוטום, 6 כ"ס, 1500/375 סל"ד, ללא בקר PENTA C	יצרן: ישראל פט
5.	החזקה:	5.	מספר נוסעים או עומס מירבי: עד 4 נוסעים, 300 ק"ג.	מס' תחנות: 5.
6.	גידור פיר המעלית:	6.	אם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה):	כן
7.	דלתות הרובדים ודלתות התא:	7.	המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו	כן
8.	מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	8.	מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
9.	מתקני נעילה אחרים בדלתות:	9.	התא ואביזריו – כוונות התא:	כן
10.	התא ואביזריו – כוונות התא:	10.	הפגושות:	כן
11.	פגושות:	11.	פנים פיר המעלית:	כן
12.	גובלי תנועה:	12.	גובלי תנועה:	כן
13.	התקני בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	13.	התקני בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	כן
14.	בלמים:	14.	בלמים:	כן
15.	כבלי המתלה או שרשרות המתלה והיבדורים:	15.	כבלי המתלה או שרשרות המתלה והיבדורים:	כן
16.	התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	16.	התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
17.	ציוד חשמלי אחר:	17.	ציוד חשמלי אחר:	כן
18.	חלקים אחרים:	18.	חלקים אחרים:	כן
19.	לאלו חלקים לא היתה גישה:	19.	לאלו חלקים לא היתה גישה:	כן
20.	התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:	20.	התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:	כן
21.	א. לשפר מגביל כוח - חוזרת.	21.	א. לשפר מגביל כוח - חוזרת.	כן
22.	עומס העבודה המרבי הבטיח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7:	22.	עומס העבודה המרבי הבטיח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7:	כן
23.	הערות אחרות:	23.	הערות אחרות:	כן
24.	יש להקפיד על עצירה מדויקת ברובדים בכל עת.	24.	יש להקפיד על עצירה מדויקת ברובדים בכל עת.	כן
25.	הבדיקה נערכה בהתאם ל"נוהל בקרת תהליך" ורשימות תיג	25.	הבדיקה נערכה בהתאם ל"נוהל בקרת תהליך" ורשימות תיג	כן
26.	מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו:	26.	מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו:	כן

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
אני קריספיל אלעד בודק מוסמך למעליות תעודת מינוי 135007 מאשר כי ביום 10.11.2020 בדקתי את המעלית המתוארת בתסקיר
באופן יסודי.
על פי חוק הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים, אולם אין תסקיר זה מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה,
אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.

חתימה:

10.11.2020

תאריך:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15565 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית שופטים 2 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-2 שופטים

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל6 נוסעים, 450 ק"ג, 12 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.2 מ"ש, הספק

7.8 קוואט, 1455 סל"ד תשלובת יחס גיר 38:1, כבלים 10*4 מ"מ מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 450 ק"ג דגם:

מכונה: לוחר 4130147

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

- א. גידור פיר המעלית: כן.
 ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן.
 ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן.
 ו. גובלי תנועה: כן.
 ח. בלמים: כן.
 י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן.
 י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן.
 ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.
 פגושות: כן.
 ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 02.2016
 ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.
 י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• להתקין נעל למשקל נגדי עליון שמאל

• לטפל ולשמן במסב ווסת מהירות חדר מכונה (ווסת חורק)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 450 ק"ג נוסעים: 6

9. הערות נוספות:

• כבלים שקועים בנעיץ למעקב

• התקן תפיסה נבדק 07.2017

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספל
 בודק מעליות מוסמך
 ג"ש 135007

חתימה:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15577 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 14 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-14 עצירים שמאלית

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 5 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1 מ"ש, חספק 8.5

קוטר, 1450 סל"ד תשלובת יחס גיר 1:46, כבלים 10*5 מ"מ, פיקוד משותף דופלקס מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 600 ק"ג

דגם: מכונה: סיקור 4130150

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר

ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 05.2018

ח. בלמים: כן. ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• לשפר מעקה תיקני על גג התא לפי הוראת מפע"ר

• לתקן מראה קומות קומה 1 חוץ

• להחזיר פאנל לחצנים בתא למקומו (נפל מהברגים)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 600 ק"ג נוסעים: 8

9. הערות נוספות:

• התקן תפיסה נבדק 05.2018

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספל
בדק מעליות מוסמך
נ"ש 135007

חתימה:

שמואל ארבע – הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד. 279. קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15572 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 9 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-9 אמצעית

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 6 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.6 מ"ש, הספק

8.5 קוואט, 1455 סל"ד תשלובת יחס גיר 2:59, כבלים 11*6 מ"מ, פיקוד משותף טריפלקס מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 1000

ק"ג דגם: מכונה: סיקור 4130401

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב: אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 02.2019

ח. בלמים: כן. ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• לתקן תאורת חרום בתא מעלית

• לכוון מותחן כבל ווסת מהירות

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 1000 ק"ג נוסעים: 13.

9. הערות נוספות:

חופש במכונת הרמה למעקב

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

בבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

חתימה:

אלעד קריספל
מפקח עבודה
רשמי

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15573 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 10 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-10ימינית

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל13 נוסעים, 1000 ק"ג, 6 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.6 מ"ש, הספק

8.5 קוואט, 1455 סל"ד תשלובת יחס גיר 52:2, כבלים 11*6 מ"מ, פיקוד משותף טריפלס מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 1000

ק"ג דגם: מכונה: סיקור 4130403

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 02.2019

ח. בלמים: ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• לשפר החלקה (לסוך כבלי הרמה)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 1000 ק"ג נוסעים: 13

9. הערות נוספות:

• בלאי בכבלי תילוי למעקב

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תחוה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי..

חתימה:

אלעד קריספל
בודק מעליות מוסמך
ג'ש 135007

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15569 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 6 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-6 אמצעות

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל13 נוסעים, 1000 ק"ג, 6 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.6 מ"ש, הספק

8.5 קו"ט, 1455 סל"ד תשלובת יחס גיר 52:2, כבלים 11*6 מ"מ, פיקוד משותף טריפלס מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 1000

ק"ג דגם: מכונה: סיקור 4130142

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את חלקייהם שנמצאו (פירוט חלקייהם בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 03.2020

ח. בלמים: ט. תבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוטורים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• להחליף רפידות בלם תוך 45 יום

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 1000 ק"ג נוסעים: 13

9. הערות נוספות:

• הוחלף גלגל וכבלים 2020

• נבדק התקן תפיסה 07.2018

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספל
בודק מעליות מוסמך
ג"ש 135007

חתימה:

תאריך בדיקה קודמת: 14.07.2020

תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 1238\135007

מס' תסקיר קודם: 1046\23620

מועד בדיקה נוכחית: 15.01.2021

בוצעה על ידי: שמואל ארבע

תאריך בדיקה הבאה: 16.07.2021

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15564 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן מורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית שופטים 1 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-1 שופטים

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל 6 נוסעים, 450 ק"ג, 11 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.2 מ"ש, חספק

7.55 קוויט, 1455 סל"ד תשלובת יחס גיר 1:38, כבלים 10*4 מ"מ מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 450 ק"ג דגם:

מכונה: לוהר 4130406

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר

ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 03.2020

ח. בלמים: ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• תאורת חרום ופעמון בהפסקת חשמל לא פועלים לתקן

• להתקין נעל למשקל נגדי תחתונה (צד ימין)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 450 ק"ג נוסעים: 6

9. הערות נוספות:

• כבלים שקועים בנעיץ למעקב

• התקן תפיסה נבדק 01.2017

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספל
בודק מעליות מוסמך
ג"ש 135007

חתימה:

שמואל ארבע – הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד. 279 קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 1250\135007

תאריך בדיקה קודמת: 14.01.2020

מועד בדיקה נוכחית: 15.01.2021

מס' תסקיר קודם: 1051\23620

תאריך בדיקה הבאה: 16.07.2021

בוצעה על ידי: ארבע שמואל

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15576 כתובת: איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213 יישוב: נצרת מיקוד:
 2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 13 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-13 עצירים ימינית
 3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל 8 נוסעים, 600 ק"ג, 5 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1 מ"ש, הספק 8.5 קו"ט, 1450 סל"ד תשלובת יחס גיר 1:46, כבלים 10*5 מ"מ, פיקוד משותף דופלקס מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 600 ק"ג דגם: מכונה: סיקור 4130150
 4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.
 5. אחזקה: המחזקים האים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט חליקויים בסעיפים 7,9).
 - א. גידור פיר המעלית: כן.
 - ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.
 - ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן.
 - ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.
 - ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן.
 - ו. גובלי תנועה: כן.
 - ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 05.2018
 - ח. בלמים: כן.
 - י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן.י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.
 6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.
 7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45
 - לשפר מעקה תיקני על גג התא לפי הוראת מפע"ר
 - לתקן מראה קומות 3- (גלריה)
 8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 600 ק"ג נוסעים: 8
 9. הערות נוספות:
 - התקן תפיסה נבדק 05.2018
 10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.
- על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספיל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

חתימה:

אלעד קריספיל
בודק מעליות חוסמך
נ"ש 135007

שמואל ארבע – הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד 279 קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 1245\135007

תאריך בדיקה קודמת: 14.07.2020

מועד בדיקה נוכחית: 15.01.2021

מס' תסקיר קודם: 1047 \23620

תאריך בדיקה הבאה: 15.07.2021

בוצעה על ידי: ארבע שמואל

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15571 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 8 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-8 שמאלית

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 6 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.6 מ"ש, הספק

8.5 קוואט, 1455 סל"ד תשלובת יחס גיר 59:2, כבלים 11*6 מ"מ, פיקוד משותף טריפלקס מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 1000

ק"ג דגם: מכונה: סיקור 41301451

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 02.2019

ח. בלמים: ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוטתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• להחליף גלגל הנעה וכבלים עד לבדיקה הבאה

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 1000 ק"ג נוסעים: 13

9. הערות נוספות:

• כבלים שקועים בנעיץ למעקב

• שחיקה בכבלים למעקב

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספל
בודק מעליות מוסמך
ג"ש 135007

חתימה:

שמואל ארבע – הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד. 279. קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 1242\135007

תאריך בדיקה קודמת: 14.07.2020

מועד בדיקה נוכחית: 15.01.2021

מס' תסקיר קודם: 1044\23620

תאריך בדיקה הבאה: 16.07.2021

בוצעה על ידי ארבע שמואל

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15568 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 5 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-5

3. סוג המעלית והיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל13 נוסעים, 1000 ק"ג, 6 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.6 מ"ש, הספק

8.5 קו"ט, 1455 סל"ד תשלובת יחס גיר 52:2, כבלים 11*6 מ"מ, פיקוד משותף טריפלס מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 1000

ק"ג דגם: מכונה: סיקור 4130141

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 02.2016

ח. בלמים: ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• להחליף רפידות בלם למנוע

• ממסר על דלת ארון בפיקוד בצד ימין מזמזם לבדוק ולטפל (צד ימין על הדלת)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 1000 ק"ג נוסעים: 13

9. הערות נוספות:

• הוחלף גלגל וכבלים 2020

• נבדק התקן תפיסה 01.2017

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספל
בדק מעליות מסומך
נ"ש 135007

חתימה:

שמואל ארבע-הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד. 279. קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15580 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 17 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-17 ארכיון

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית שרות תיאור מפורט: מעלית שרות תא מוקטן למשאות בלבד, 50 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 0.3 מ"ש מכונה bkg

מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 50 ק"ג דגם: מכונה: bkg 9165490

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר

ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב: אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ח. בלמים: כן. ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כול:

ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 50 ק"ג נוסעים: למשאות בלבד

9. הערות נוספות:

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספל
בודק מעליות מוסמך
ג"ש 135007

חתימה:

שמואל ארבע – הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד. 279, קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 1249\135007

תאריך בדיקה קודמת: 14.07.2020

מועד בדיקה נוכחית: 15.01.2021

מס' תסקיר קודם: 1051\23620

תאריך בדיקה הבאה: 16.07.2021

בוצעה על ידי: ארבע שמואל

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15575 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 12 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-12 עצירים ימינית

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל 8 נוסעים, 600 ק"ג, 5 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1 מ"ש, הספק 8.5 קו"ט, 1450 סל"ד תשלובת יחס גיר 1:46, כבלים 10*5 מ"מ, פיקוד משותף דופלקס מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 600 ק"ג

דגם: מכונה: סיקור 4130152

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

- | | |
|--|---|
| א. גידור פיר המעלית: כן..... | ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן..... |
| ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן..... | ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן..... |
| ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן..... | ו. פנים פיר המעלית: כן..... |
| ז. גובלי תנועה: כן..... | ח. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 2016 |
| ט. בלמים: כן..... | י. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן..... |
| יא. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן..... | יב. ציוד חשמלי אחר: כן..... |

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם ציין אחרת, התקופה הינה 45

• לשפר מעקה תיקני על גג התא לפי הוראת מפע"ר

• שקע חשמל שרוף בחדר מעלית להחליף במידי (באחריות אחזקת הבית)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 600 ק"ג נוסעים: 8

9. הערות נוספות:

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספל
בדק מעלית מוסמך
נ"ש 135007

חתימה:

שמואל ארבע - הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד. 279. קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15570 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 7 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-7 ימינית

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל-13 נוסעים, 1000 ק"ג, 6 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.6 מ"ש, הספק

8.5 קוואט, 1455 סל"ד תשלובת יחס גיר 52:2, כבלים 11*6 מ"מ, פיקוד משותף טריפלקס מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 1000

ק"ג דגם: מכונה: סיקור 4130141

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר

ניתן לבדיקה): כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב: אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7, 9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשובל של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 03.2020

ח. בלמים: כן. ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 1000 ק"ג נוסעים: 13

9. הערות נוספות:

• הוחלף גלגל וכבלים 2020

• נבדק התקן תפיסה 07.2017

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספל
בודק מעליות מוסמך
נ"ש 135007

חתימה:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15578 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 15 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-15 שרות

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל-16 נוסעים, 1250 ק"ג, 9 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1 מ"ש, הספק 15

קווי, 1450 סל"ד תשלובת יחס גיר 51:1, כבלים 13*6 מ"מ, פיקוד יחיד מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 1250 ק"ג דגם:

מכונה: סיקור 141202

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 03.2020

ח. בלמים: ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 1250 ק"ג נוסעים: 16

9. הערות נוספות:

• התקן תפיסה נבדק 01.2017

• כבלים שקועים בנעיץ למעקב

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימה:

אלעד קריספל
בדק מעלית חוסמך
גיש 135007

תאריך בדיקה קודמת: 14.07.2020

תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 1240\135007

מס' תסקיר קודם: 1042\23620

מועד בדיקה נוכחית: 15.01.2021

בוצעה על ידי: ארבע שמואל

תאריך בדיקה הבאה: 16.07.2021

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15566 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית שופטים 3 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-3 שופטים

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל6 נוסעים, 450 ק"ג, 11 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.2 מ"ש, הספק

7.8 קו"ט, 1455 סל"ד תשלובת יחס גיר 38:1, כבלים 10*4 מ"מ מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 450 ק"ג דגם:

מכונה: לוהר 4130148

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7, 9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 02.2016

ח. בלמים: כן. ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוטרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 450 ק"ג נוסעים: 6

9. הערות נוספות:

• התקן תפיסה נבדק 01.2017

• הוחלפו כבלי תילוי כולל גלגל הנעה 12.2020

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי

אלעד קריספל
בדק מעליות מוסמך
ג"ש 135007

חתימה:

שמואל ארבע – הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד. 279. קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 1248\135007

תאריך בדיקה קודמת: 14.01.2020

מועד בדיקה נוכחית: 15.01.2021

מס' תסקיר קודם: 1050\23620

תאריך בדיקה הבאה: 16.07.2021

בוצעה על ידי: ארבע שמואל

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15574 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 11 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-11 עצירים

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל 8 נוסעים, 600 ק"ג, 5 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1 מ"ש, הספק 8.5

קווי, 1450 סל"ד תשלובת יחס גיר 46:1, פיקוד משותף דופלקס מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 600 ק"ג דגם:

מכונה: סיקור 4130151

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר

ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. ו. פגושות: כן. ז. פנים פיר המעלית: כן.

ח. גובלי תנועה: כן. ט. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כיוול: 05.2018

י. חבלים: כן. יא. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

יב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוטתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• לשפר מעקה תיקני על גג התא לפי הוראת מפע"ר

• לתקן מראה קומות קומה 3-

• שקע שרף בחדר מעלית לתקן במידי (אחריות אחזקת הבית)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 600 ק"ג נוסעים: 8

9. הערות נוספות:

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודך שחוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970.

אני: אלעד קריספיל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספיל
בדק מעליות מוסמך
נ"ש 135007

חתימה:

שמואל ארבע-הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד 279. קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15579 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית 16 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-16 מטבח

3. סוג המעלית ותיאורה: הדראולית תיאור מפורט: מעלית הידראולית תקיפה ישירה מרכז, 66 נוסעים, 450 ק"ג, 3 תחנות, 0.6 מ"ש מנוע ברנגר מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 450 ק"ג דגם: מכונה:

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7, 9).

- | | |
|---|--|
| א. גידור פיר המעלית: כן. | ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן. |
| ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן. | ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן. |
| ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. | ו. פגושות: כן. |
| ז. גובלי תנועה: כן. | ח. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כן). |
| ט. בלמים: כן. | י. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן. |
| יא. התשלובת החלופית או התשלובת הגלילית: כן. | יב. ציוד חשמלי אחר: כן. |

יג. חלקים אחרים: כן.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 450 ק"ג נוסעים: 3

9. הערות נוספות:

• למגן ולצבוע חלודה על גג המעלית

• לתקן משולש לפתיחת דלת פיר קומה עליונה

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודך שחוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי..

אלעד קריספל
בדק מעליות מוסמך
ג"ש 135007

חתימה

שמואל ארבע – הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד 279. קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

תסקיר בדיקת מעלית

תאריך בדיקה קודמת: 14.01.2020

מספר תסקיר: 1241\135007

מס' תסקיר קודם: 1043\23620

מועד בדיקה נוכחית: 15.01.2021

בוצעה על ידי: שמואל ארביץ

תאריך בדיקה הבאה: 16.07.2021

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 סעיף 60

1. פרטי לקוח/טופס: הנהלת בתי המשפט בית משפט המחוזי נצרת 0 מס' תיק במשרד התמ"ת: 15567 כתובת:

איש קשר: מר דוד בן פורת נייד: 050-6255213

יישוב: נצרת מיקוד:

2. מיקום: בית משפט המחוזי נצרת מעלית שופטים 4 חברת שירות מלווה: אלקטרה מספר מעלית: מס-4 שופטים

3. סוג המעלית ותיאורה: חשמלית תיאור מפורט: מעלית חשמלית ל6 נוסעים, 450 ק"ג, 11 תחנות, דלתות אוטומטיות, מהירות 1.2 מ"ש, הספק

7.5 קוואט, 1455 סל"ד תשלובת יחס גיר 38:1, כבלים 10*4 מ"מ מס' יצרן: אלקטרה עומס מירבי: 450 ק"ג דגם:

מכונה: לוחר 4130148

4. תכנון מבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר

ניתן לבדיקה)? כן.

5. אחזקה: המחזיקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט הליקויים בסעיפים 7,9).

א. גידור פיר המעלית: כן. ב. דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן.

ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ולדלתות התא: כן. ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן.

ה. התא ואביזריו – כוונות התא: כן. פגושות: כן. פנים פיר המעלית: כן.

ו. גובלי תנועה: ז. התקן ביטחון (סידורים למניעת / נפילת התא: כול: 05.2018

ח. בלמים: כן. ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם: כן.

י. התשלובת החלונית או התשלובת הגלילית: כן. י"א. ציוד חשמלי אחר: כן.

י"ב. חלקים אחרים: כן, משקל נגדי.

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים.

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45

• אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 משקל: 450 ק"ג נוסעים: 6

9. הערות נוספות:

• בלאי בכבלי תילוי למעקב

• כבלים שקועים בנעיץ למעקב

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית.

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים לפי סעיף 60, אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא תהווה רק תמונת צילום מצב ברגע הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.

אני: אלעד קריספל בעל תעודה מספר: 135007 מאשר כי ביום: 15.01.2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

אלעד קריספל
בדק מעלית מוסמך
ג"ש 135007

חתימה:

שמואל ארביץ – הנדסאי חשמל ■ ממונה בטיחות, אש ובניה ■ בודק מוסמך למעליות ■ מדריך עבודה בגובה

ת.ד. 279. קרית אתא 2850706 טל 054-9265255 מייל: elevators.sa.20@gmail.com

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30765/153478

שרות: אלקטרה

מס' תיק במשרד העבודה: 13085

מלווה: אבנר

1. שם המחזיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כחובת בה נמצאת המעלית: בית משפט שלום, חשין 1 ירושלים מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית ותאורה: מעלון הידראולי אנכי תקיפה ישירה לנכה עם כסא גלגלים

עם מלווה לעומס 300 ק"ג, משרתת 2 תחנות

יחידת כח 1.8 KW, פיקוד לחיצה מתמדת

תוצרת

סד

ייצור: 2008

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחוקקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן תא ללא דלת, פיר - כנף

ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: =

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזרי - כוונות התא: כן

פ. הפנושות: =

ז. פנים פיר המעלית: כן

ז. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) כן נבדקו בפעולה

ח. בלמים: כן

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן

י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: כן

יא. ציוד חשמלי אחר: כן

יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה נישנה: מוסתרים

7. מה החישובים, החיזויים או העיגולים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת

לשמן פסי הובלה

לפנות גישה ללוח הפיקוד

ירידה בחרום לא פועלת

פעמון ותאורה לא פועלים בזמן הפסקת חשמל

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: משא עומס: 300 ק"ג

9. הערות אחרות:

תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד על מחזיק המעלית/חב' שרות להעביר לבדוק אישור על תיקון הליקויים המופעים בדו"ח

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדיקת שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכחובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

הערת: 1 23/12/20

החתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30766/153478

שרות: אלקטרה

מס' חיק במשרד העבודה: 8538

מלוח: אבנר

1. שם המחזיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כתובת בה נמצאת המעלית: בית משפט שלום, חשין 6 ירושלים מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות

מהירות 0.1 מ'/שנייה, מכונה OTIS MP104956

3.9 KW, פיקוד מאסף, 477 סל"ד

תוצרת

אלקטרה

ייצור: 2013

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן אוטומטיות

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזרי - כוונות התא: כן

ו. הפגושות: כן

ז. פנים פיר המעלית: כן

ח. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ט. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) כן נבדקו בפעולה 01/2015

י. בלמים: כן

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן 2 רצועות 30 מ"מ

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: כן

יג. ציוד חשמלי אחר: כן

יד. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת

לתקן חילוץ אוטומטי

להפעיל חייגן במעלית

לכוון אקצנטרים בדלת תא

להחליף מנוע דלת תא

הערות חוזרות

מילוי נעל משקל נגד תחתון שמאל בלוי-להחליף

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרושות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: במעלית מדגם זה ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה המוסמך לכך

ווסת מהירות כוייל 01.03.20

על חברת השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר סילוק הליקויים

בבדיקה שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 1

23/12/20

חתימת הבודק המוסמך

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30767/153478

שרות: תעמל

מס' תיק במשרד העבודה: 227088

1. שם המחזיק:	הנהלת בתי המשפט	כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434
2. כתובת בה נמצאת המעלית:	חשין 6 ירושלים - בית משפט השלום - מדרגון מיקוד:	9546434
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלון משופע דגם GTL30, פס וגלגל שיניים ל-225 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 0.1 מ/שניה הספק 0.9 KW '2500 סל"ד	תוצרת תעמל
יצור 2018	פיקוד ידני	מס' MDP954
4. הכנון ומבנה המעלית:	האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה):	כן
5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מוגב אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרטם הליקויים בסעיפים 7, 9:	א. גידור פיד המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	-	-
ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	כן
הפגשנות:	כן	כן
פנים פיד המעלית:	כן	כן
ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
ז. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא)	כן	נבדקו בפעולה
ח. בלמים:	כן	כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	פס וגג"ש	כן
י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית:	כן	1:60
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	כן
יב. חלקים אחרים:	כן	כן
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים		
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:	חוד 45 יום אם לא צויין אחרת	

8. עומס עבודה מקסימלי הבסוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:	1 נוסעים	עומס: 225 ק"ג
9. הערות אחרות:		

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית		
בבדיקה שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה		
אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478		
שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233		
מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי		
העתק: 1		23/12/20

חתימת הבודק המוסמך

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30763/153478

שדות: תעמל מורע

מס' תיק במשרד העבודה: 455

מלוח: אבנר

1. שם המחזיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. מתיבת בה נמצאת המעלית: בית משפט מחוזי - סלאח א-דין 20 ירושלים מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית ותאורה: מעלון משופע לנכה עם כסא גלגלים ללא מלווה

לעומס 250 ק"ג, מותקן על מדרגות משופעות

יחידה הידראולית תוצרת HYDRO LIFT

תוצרת

תעמל מורע

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית מובת, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. התוקף - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: =

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: =

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: =

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: =

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן

הפגנועות: =

פנים פיר המעלית: כן

ו. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) כן נבדקו בפעולה

ח. בלמים: כן

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: כן

יא. ציוד חשמלי אחר: כן

יב. חלקים אחרים: כן

6. נאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!

לתקן סף דריכה תחתון

לתקן קיפול המעקות

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מינוי הדרושות שבסעיף 7: משא עומס: 250 ק"ג

9. הערות אחרות:

תסקיר זה מחווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד על מחזיק המעלית/חב' שרות להעביר לבדק אישור על תיקון הליקויים המופעים בדו"ח

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה

אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

23/12/20 העתק: 1

חתימת הבדק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30764/153478

שדות: אלקטרה

מס' תיק במעמד העבודה: 131661

מלוח: אבנר

1. שם המחיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כתובת בה נמצאת המעלית: בית משפט מחוזי-סלאח א-דין ירושלים מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל-6 נוסעים, 450 ק"ג, 4 תחנות

מהירות 1.0 מ"/שניה, מכונה SICOR WSR201

תוצרת: מנוע מס' 137190, 5.3 KW, סל"ד, פיקוד מלא

כפיר

ייצור: 2005

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרומ הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן אוטומטיות מפולשות 90°

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזרי - כוונות התא: כן

ו. הפנועות: כן

ז. פנים פיר המעלית: כן

ח. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ט. התקן במחון (ו"א סידורים למניעת נפילת התא) נבדקו בפעולה: כן

י. בלמים: כן

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן 4 כבלים 11 מ"מ

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: כן 1:45

יג. ציוד חשמלי אחר: כן

יד. חלקים אחרים: כן

6. לאילו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה החישובים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צויין אחרת

להתקין טבלת שירות בחדר המכונה

לפנות ציוד מחדר מכונה ציוד שלא שייך למעלית

8. נומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרושות שבסעיף 7: 6 נוסעים נומס: 450 ק"ג

9. הערות אחרות: ווסת מהירות כוייל 13.02.20

על חברת השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

לפנות ציוד מחדר המכונה

תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד על מחזיק המעלית/חב' שרות להעביר לבדוק אישור על תיקון הליקויים המופעים בדו"ח

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

נבדק שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 1 23/12/20

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30762/153478

שרות: אלקטרה

מס' תיק במשרד העבודה: 73747

מלוח: אבנר

1. שם המחזיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כחובת בה נמצאת המעלית: בית דין ארצי לעבודה, קרן היסוד 20 ירושלים מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה לא ישירה ל-8 נוסעים, 600 ק"ג

5 תחנות, מהירות 0.8 מ'/שניה, יחידה הידראולית ברינגר

מנוע ברינגר 24 KW, פיקוד אונברסלי, 2750 סל"ד

תוצרת

תעמל מזרע

ייצור: 2003

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחזיקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן אוטומטיות

ג. מתקן נעילה המעולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן

הפנוטות: כן

פנים פיר המעלית: כן

ו. גובלי תמנה: כן נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) נבדקו בפעולה: כן

ח. בלמים: כן

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחבוריהם: כן 4 כבלים 11 מ"מ

י. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית: כן

יא. ציוד חשמלי אחר: כן

יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוטתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים וההקפדה שיש לבצעם: תור 45 יום אם לא צוין אחרת

לשפר מעקה בטיחות על גג התא ע"פ הוראות מפע"ר

לפנות ציוד מחדר מכונה-איז להפכו למחסו- מחזיק המעלית

ירידה בחרום לא פועלת-לתקן

פעמון ותאורת חרום לא פועלים בזמן הפסקת חשמל

פחת לא תקין-להחליף

תאורת שרות על גג התא לא פועלת

8. נוסח עבודה מקסימלי הכמות לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים נוסח: 600 ק"ג

9. הערות אחרות:

הורדה בחרום - תקין.

פילוס אוטומטי- תקין.

שסתום פורק לחץ - תקין.

על חברת השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך.

חלודה מתפתחת בכבלי תילוי- למעקב

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבדיקה שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכחובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העמק: 1

23/12/20

חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30759/153478

שירות: אלקטרה

מס' חיק במשרד העבודה: 12291

מלווה: אבנר

1. שם המחזיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כתובת בה נמצאת המעלית: בית משפט עליון, שער משפט 1 ק.בן גוריון ירושלים מעלית 5 מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל- 8 נוסעים, 630 ק"ג, 4 תחנות

מע' מס' 5 מטבח מהירות 0.82 מ"/שניה (2 מהירויות)

תוצרת יחידה הידראולית BECKER REINHARDT

אלקטרה KW 20, ספיקה 516 ל"דקה

ייצור: 1991

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר מוב, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

- א. גידור פיר המעלית: כן
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
- ג. מחקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן
- ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן
- ו. הפגושות: כן
- ז. פנים פיר המעלית: כן
- ח. גובלי תנועה: כן
- ט. החקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) נבדקו בפעולה: כן
- י. בלמים: כן
- יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן
- יב. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: כן
- יג. ציוד חשמלי אחר: כן
- יד. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: חזר 45 יום אם לא צוין אחרת
לכוון אקצנטרים בדלתות קומה מינוס אחד
לכוון רגישות מגבל כח

8. נוסח עבודה מקסימלי הכפוף לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים נומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: הורדה בחרום - תקין
פלוס אוטומטי - תקין
שסתום פורק לחץ - תקין
על חברת השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד
תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר סילוק הליקויים

בבדיקה שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גלייור יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

23/12/20 העתק: 1

חתימת הבדוק המוסמך

בדיקה הבאה: 20/06/21

מתאריך: 25/06/20

85044 / 317

דוח קודם:

לקוח: 26166

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30760/153478

מס' חיק במעורר העבודה: 12293

שירות: אלקטרה

מלווה: אבנר

1. שם המחזיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כתובת בה נמצאת המעלית: בית משפט עליון, שערי משפט 1 ק.בן גוריון ירושלים מעלית 7 מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית וחאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות

מע' מס' 7 מעצר BECKEN BEINHARDT

מס' 24, 90273, KW ספיקה 385 ל"דקה

תוצרת

אלקטרה

ייצור: 1991

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית מובה, מחומר מוכ, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקים - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מוכ? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרזבדים ודלתות התא: כן אוטומטיות

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרזבדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזריו - כוונת התא: כן

הפגושות: כן

פנים פיר המעלית: כן

ו. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ז. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא): כן נבדקו בפעולה

ח. בלמים: כן

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: כן

יא. ציוד חשמלי אחר: כן

יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, ההידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צויין אחרת

8. עומס עבודה מקסימלי הכסוף לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים נמס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות: הורדה בחרום - תקין

שסתום פורק לחץ - תקין

פילוס אוטומטי - תקין

על חברת השרות לדאוג לכוון עצירות ברזבדים בעת הצורך

תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 1

23/12/20

חתימת הבודק המוסמך

20/06/21 בדיקה הבאה:

25/06/20 מתאריך:

85043/317

דוח קודם:

לקוח: 26166

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30761/153478

מס' חק במשדר העבודה: 12294

שירות: אלקטרה

מלווה: אבנר

1. שם המחזיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כתובת בה נמצאת המעלית: בית משפט עליון, שערי משפט 1 ק. בן גוריון ירושלים מעלית 8 מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות

מע' מס' 8-מעצר BECKEN BEINHARDT

תוצרת: מס' 902740, KW 24, ספיקה 385 ל"דקה

אלקטרה

ייצור: 1991

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידוד פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן אוטומטיות

ג. מחקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזרי - כוונות התא: כן

ו. הפנושות: כן

ז. פנים פיר המעלית: כן

ח. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ט. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן נבדקו בפעולה

י. בלמים: כן

יא. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחביריהם: כן

יב. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן

יג. ציוד חשמלי אחר: כן

יד. חלקים אחרים: כן

4. לא כל חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צויין אחרת

8. נוסח עבודה מקסימלי הבמות לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

הורדה בחרום - תקין
שסתום פורק לחץ - תקין
פילוס אוטומטי - תקין
על חברת השרות לדאוג לכוון עצירות בחובדים בעת הצורך

תסקיר זה מחווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית כבדוק שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 1

23/12/20

חתימת הבדוק המוסמך

20/06/21 בדיקה הבאה:

מתאריך: 25/06/20

85048/317

רוח קודם:

לקוח: 26166

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הזוה: 30757/153478

מס' תיק במשרד העבודה: 5234

שירות: אלקטרה

מלווה: אבנר

1. שם המחזיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כוונת בה נמצאת המעלית: בית משפט עליון, שערי משפט 1 ק.בן גוריון ירושלים מעלית 9 מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית והאורה: מעלית הידראולית תקפיה לא ישירה ל- 6 נוסעים, 450 ק"ג, 3 תחנות מע' 9 חניון

מהירות 0.47 מ"/שניה, 150 ל"דקה

יחידה הידראולית 15/100-MI-3010-G.M.V.

11 KW, פיקוד מאסף

אלקטרה

ייצור: 2003

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק גאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן אוטומטיות מפולשות 180°

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן

הפגנושות: כן

פנים פיר המעלית: כן

ו. גובלי תנועה: כן

ז. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) כן

ח. בלמים: כן

ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: כן 2:1

יא. ציוד חשמלי אחר: כן

יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צויין אחרת

לרוקן מחזורי שמו

מפסק ראשי בלוח החשמל לא תקין - מחלקת תחזוקה

עומס: 450 ק"ג

6 נוסעים

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:

9. הערות אחרות:

להשמיש 2 נקודות תאורה נוספות

שסתום פורק לחץ - תקין

הורדה בחרום - תקין

פילוס אוטומטי - תקין

על חברת השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד על מחזיק המעלית/חב' שרות להעביר לבדוק אישור על תיקון הליקויים המופעים בדו"ח

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 1

23/12/20

חתימת הבדוק המוסמך

20/06/21 בדיקה הבאה:

25/06/20 מתאריך:

85047/317

דוח קודם:

26166 לקוח:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30756/153478

מס' חיק במסדר העבודה: 12292

שירות: אלקטרה

מלווה: אבנר

1. שם המחזיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כתובת בה נמצאת המעלית: בית משפט עליון, שערי משפט 1 ק. בן גוריון ירושלים מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית הידראולית תקיפה ישירה ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות

מ"מ 0.82 מהירות מ"/שניה, יחידה הידראולית

תוצרת: BECKEN BEINHARDT מס' 52272, KW 20

אלקטרה: 250 ל"דקה

יצור: 1991

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית מובנה, מחומר מוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן

הפגושות: כן

פנים פיר המעלית: כן

ז. נובלי תנועה: כן

ח. התקן במחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) כן

ט. בלמים: כן

י. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן

יא. חשלוכת החלונות או החשלוכת הנלילית: כן

יב. ציוד חשמלי אחר: כן

יג. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה נישנה: מוסתרים

7. מה ההיקפים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: חוד 45 יום אם לא צויין אחרת

רעידות חזקות בעליה-לסדר

ק"ג 630 עומס:

8 נוסעים

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:

פילוס אוטומטי - תקין

שסתום פורק לחץ - תקין

הורדה בחרום - תקין

על חברת השרות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

9. הערות אחרות:

תסקיר זה מהווה צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה ולא תעודת אחריות לתקינות הציוד על מחזיק המעלית/חב' שרות להעביר לבדוק אישור על תיקון הליקויים המופעים בדו"ח

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בבוקר שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל - 1970

אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 1 23/12/20

חתימת הבדוק המוסמך

בדיקה הבאה: 20/06/21

מתאריך: 25/06/20

85045/317

דוח קודם:

לקוח: 26166

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעליח

מס' סידורי של הדוח: 30753/153478

מס' תיק במשרד העבודה: 12287

שירות: אלקטרה

מלווה: אבנר

1. שם המחזיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כתובת בה נמצאת המעליח: בית משפט העליון, שערי משפט 1 ק.בן גוריון ירושלים מעליח 1 מיקוד: 9546434

3. סוג המעליח ותאורה: מעליח חשמלי עם בקר תדר ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 4 תחנות מהירות 1.0 מ"/שניה, מכונה לוחר

מע' מס' 1-שמאל מס' 4093870, מנוע 8.4 KW, פיקוד מאסף משותף "דופלקס"

תוצרת

אלקטרה 1370/285 סל"ד

ייצור: 1991

4. תכנון ומבנה המעליח: האם כל חלקי המעליח בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעליח במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעליח: כן

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן אוטומטיות

ג. מחקן נעילה המושלך של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן

ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן

הפנושות: כן

פנים פיר המעליח: כן

ז. גובלי תנועה: כן נבדקו בפעולה

ח. התקן במחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא): כן נבדקו בפעולה

ט. בלמים: כן

י. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם: כן 6 כבלים 8 מ"מ

יא. תשלובת התלונית או התשלובת הנלית: כן 2:1

יב. ציוד חשמלי אחר: כן

יג. חלקים אחרים: כן

6. לאילו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צויין אחרת

רעידות בתחילת הנסיעה למטה - לסדר מיד בעיה בבקר מהירות לביצוע מיד

נומס: 630 ק"ג

8 נוסעים

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרגות ונבסעיף 7:

ווסת מהירות כויל 07/19

9. הערות אחרות: הותקו מערכת ניטור בלם לפי הוראות מפע"ר

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעליח לאחר סילוק הליקויים

כבודק שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גליויר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעליח באופן יסודי

23/12/20 העתק: 1

חתימת הבודק המוסמך

20/06/21 בדיקה הבאה:

מתאריך: 25/06/20

85046/317

רוח קודם:

לקוח: 26166

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 30754/153478

מס' תיק במשורר העבודה: 12288

שורות: אלקטרה

מלווה: אבנר

1. שם המחיק: הנהלת בתי המשפט כנפי נשרים 22 ירושלים 9546434

2. כתובת בה נמצאת המעלית: בית משפט עליון, שערי משפט 1 ק. בן גוריון ירושלים מעלית 2 מיקוד: 9546434

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית עם בקר תדר ל- 21 נוסעים, 1600 ק"ג, 4 תחנות מהירות 1.0 מ"/שניה, פיקוד מאסף "דופלקס"

מכונה לוהר מס' 4093867 מנוע HAUSHAUN-SW2

דופלקס תוצרת אלקטרה

ייצור: 1991

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית מובנה, מחומר מוצק, ובעלי חוזק נאות (במידה והרבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה מובנה אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית: כן

ב. דלתות הרוכדים ודלתות התא: כן

ג. מותקן נעילה המעולב של דלתות הרוכדים ודלתות התא: כן

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן

ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן

הפנושות: כן

פנים פיר המעלית: כן

ו. גובלי תנועה: כן

ז. התקן כסחון (נ"א סידורים למניעת נפילת התא) נבדקו בפעולה: כן

ח. בלמים: כן

ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן

י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלילית: כן

יא. ציוד חשמלי אחר: כן

יב. חלקים אחרים: כן

6. לאלו חלקים לא היתה נישנה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת

שומט: 1600 ק"ג

21 נוסעים

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7:

9. הערות אחרות:

ווסת מהירות כוייל 07/19
הותקן מערכת ניטור בלם לפי הוראות מפע"ר
מומלץ להתקין דלתות חוץ ודלתות תא

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית



חתימת הבודק המוסמך

אני: גלייזר יבגני תעודת מינוי מס' 153478

שכתובתי: ת.ד. 7941 רמת גן 52178 טל' 03-9507233

מאשר כי ביום: 21/12/20 בדקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 1 23/12/20