

אריק בגיק תרומה

מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה



אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזהמות

06 מרץ 2018

מסמך מס' 1002 מ-ד סדי"ש תל השומר ת"א
מכתב קודם: 1002 מ-ג סדי"ש תל השומר, 11/03/2013

לכבוד
מר אריק פיפר, חברת סדי"ש

שלום רב,

הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק

זהות תחנת הדלק:

מס' מזהה של התחנה	שם התחנה	חברה	כתובת	מחוז
1002	תל השומר	סדי"ש	רמת גן בית החולים תל השומר	תל אביב

בדיקות מיכלים

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ
בתאריך: 05.02.18
המס' המזהה של הבדיקה: 84447
סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת ___
סוג המיכלים: דופן כפולה חומר הדופן החיצונית: פלדה
אמצעי הניטור: תקינים רישומי בדיקה חודשיים: קיימים
נבדקו 2 מיכלים מתוך 2 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת המילוי (פריקה)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ
בתאריך: 05.02.18
המס' המזהה של הבדיקה: 84449
סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת ___
נבדקו 5 קוים מתוך 5 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת (ניפוק)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ
בתאריך: 05.02.18
המס' המזהה של הבדיקה: 84448
סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת ___
נבדקו 2 קוים מתוך 2 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

אישורים שהתקבלו:

- לפי מסמך מ-01.2018 של חברת א.אלגריסי בע"מ, מערכת ההגנה הקתודית תקינה.
- התקבל אישור מ-19.07.17 לתקינותם של גלאיי הנזילות מצנרת.

הבדיקה התקופתית הבאה עד 05.02.2023

יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה
בברכה,

ד"ר אריה פיסטינר
ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:

מר עמיר אשד / גב' נטלי שפטל, מחוז תל אביב

