



אתרוך כתיב תמונה
גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

תאריך: 09-07-2020 עמוד 1 מתוך 3	87586 בדיקת גלאי נזילות		דוח מס'
שם המזמין: ריטה קרוייטר	שם הלקוח: דדש בע"מ		כתובת: קרליבך 10, תל אביב
איש הקשר בתחנה: ריטה קרוייטר	תל השומר	כתובת האתר/תחנה:	שם האתר/תחנה:
מזרח: 34.840635	צפון: 32.048175	נ.צ התחנה - קואורדינטות:	

A	עדכון:	GSI-10.00.14	הבדיקה לפי תקן/מפרט:
<input type="checkbox"/> פלסטיק	<input type="checkbox"/> פלדה	<input checked="" type="checkbox"/> פיבר	סוג החומר של הקו
<input type="checkbox"/> אחר	<input type="checkbox"/> אספלט	<input checked="" type="checkbox"/> בטון	סוג החומר המכסה את הקו
<input type="checkbox"/> שרבי	<input type="checkbox"/> אביך	<input type="checkbox"/> מעונן	<input checked="" type="checkbox"/> בהיר
T-3 95	מיכל מס'	1/2, 7/8, 3/4, 5/6	מנפקה מס'
			נקודת חיבור: 1/2

נתוני גלאי

<input type="checkbox"/> אחר:	<input checked="" type="checkbox"/> V-R	<input type="checkbox"/> VMI	<input type="checkbox"/> FE-PE	יצרן
<input type="checkbox"/> אחר:	<input checked="" type="checkbox"/> FX 10 V	<input type="checkbox"/> LD-2200	<input type="checkbox"/> STP-MLD	דגם
	<input checked="" type="checkbox"/> לא ידוע			מס' סידורי
	מס' סידורי	דגם	יצרן	גלאי חדש (במידה והוחלף)
<input type="checkbox"/> נפט	<input type="checkbox"/> מים	<input type="checkbox"/> דס"ל	<input type="checkbox"/> 98	<input type="checkbox"/> 96
			<input checked="" type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> סולר
מטר	5	אורך הקו	<input type="checkbox"/> 4"	<input type="checkbox"/> 3"
			<input checked="" type="checkbox"/> 2"	קוטר הצינור

בדיקת גלאי מכני

מטר	0.5	עומק גלאי הנזילות (מפני השוחה)
PSI	0	לחץ קו סטטי (משאבה טבולה סגורה)
PSI	30	לחץ עבודה של המשאבה הטבולה
שניות	2	זמן להפעלת המשאבה מלחץ (PSI) 0, ללחץ עבודה מלא
(ממוצע של שתי בדיקות) (mL)	165	ניקוז (Bleed back) משאבה סגורה
	<input checked="" type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	<input checked="" type="checkbox"/> גלאי נשאר במצב חיפוש נזילה
	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	<input type="checkbox"/> גלאי אינו מוצא נזילה
	<input checked="" type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	<input checked="" type="checkbox"/> גלאי נשאר בזרימה איטית

תוצאות הבדיקה/אישור המעבדה

<input checked="" type="checkbox"/> עבר <input type="checkbox"/> נכשל	גלאי קיים
<input type="checkbox"/> עבר <input type="checkbox"/> נכשל	גלאי חדש (במידה והוחלף)
	הערות

GSI-10.00.14/1 [H] (01-17)

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה 81227, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826, מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465

E-mail: info@gabishoef.co.il www.gabishoef.co.il



גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות
GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

תאריך: 09-07-2020 עמוד 2 מתוך 3	87586 בדיקת גלאי נזילות			דוח מס'
שם המזמין: ריטה קרוייטר	סדש בע"מ			שם הלקוח:
שם הקשר בתחנה: ריטה קרוייטר	תל השומר	כתובת האתר/תחנה:	תל השומר	כתובת: קרליבך 10, תל אביב
מזרח: 34.840635	צפון: 32.048175			נ.צ התחנה - קואורדינטות:

A	עדכון:	GSI-10.00.14	הבדיקה לפי תקן/מפרט:
<input type="checkbox"/> פלסטיק	<input type="checkbox"/> פלדה	<input checked="" type="checkbox"/> פיבר	סוג החומר של הקו
<input type="checkbox"/> אחר	<input type="checkbox"/> אספלט	<input checked="" type="checkbox"/> בטון	סוג החומר המכסה את הקו
<input type="checkbox"/> שרבי	<input type="checkbox"/> אביך	<input type="checkbox"/> גשום	<input checked="" type="checkbox"/> בהיר
<input type="checkbox"/> מעונן	<input type="checkbox"/> מנקקה מס'	נקודת חיבור: 1/2	מטר
7/8, 1/2, 3/4, 5/6	מיכל מס'	סולר T-2	1
נתוני גלאי			
<input type="checkbox"/> אחר:	<input checked="" type="checkbox"/> V-R	<input type="checkbox"/> VMI	<input type="checkbox"/> FE-PE
<input type="checkbox"/> אחר:	<input checked="" type="checkbox"/> FX 10 V	<input type="checkbox"/> LD-2200	<input type="checkbox"/> STP-MLD
<input checked="" type="checkbox"/> לא ידוע	מס' סידורי		
מס' סידורי	דגם	יצרן	גלאי חדש (במידה והוחלף)
<input type="checkbox"/> נפט	<input type="checkbox"/> 98	<input type="checkbox"/> 96	<input type="checkbox"/> 95
<input type="checkbox"/> מים	<input type="checkbox"/> דס"ל	<input checked="" type="checkbox"/> סולר	סוג הדלק
מטר	5	אורך הקו	קוטר הצינור
	4"	3"	2"
בדיקת גלאי מכני			
מטר	0.5	עומק גלאי הנזילות (מפני השוחה)	
PSI	0	לחץ קו סטטי (משאבה טבולה סגורה)	
PSI	30	לחץ עבודה של המשאבה הטבולה	
שניות	2	זמן להפעלת המשאבה מלחץ (PSI) 0, ללחץ עבודה מלא	
(ממוצע של שתי בדיקות) (mL)	165	ניקוז (Bleed back) משאבה סגורה	
<input type="checkbox"/> לא	<input checked="" type="checkbox"/> כן	<input checked="" type="checkbox"/> גלאי נשאר במצב חיפוש נזילה	
<input type="checkbox"/> לא	<input type="checkbox"/> כן	<input type="checkbox"/> גלאי אינו מוצא נזילה	
<input type="checkbox"/> לא	<input checked="" type="checkbox"/> כן	<input checked="" type="checkbox"/> גלאי נשאר בזרימה איטית	
תוצאות הבדיקה/אישור המעבדה			
<input type="checkbox"/> נכשל	<input checked="" type="checkbox"/> עבר	גלאי קיים	
<input type="checkbox"/> נכשל	<input type="checkbox"/> עבר	גלאי חדש (במידה והוחלף)	
		הערות	

GSI-10.00.14/1 [H] (01-17)

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

*****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד*****

מעבדה ראשית: הירקון 34 א.ת. צפוני יבנה 81227, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
 מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465


E-mail: info@gabishoef.co.il www.gabishoef.co.il



גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות
GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

תאריך: 09-07-2020 עמוד 3 מתוך 3		87586 בדיקת גלאי נזילות		דוח מס'
ריטה קרוייטר	שם המזמין:	סדש בע"מ		שם הלקוח:
ריטה קרוייטר	איש הקשר בתחנה:	תל השומר	כתובת האתר/תחנה:	כתובת: קרליבך 10, תל אביב
מזרח: 34.840635	צפון: 32.048175	נ.צ התחנה - קואורדינטות:		

סקיצת תחנת דלק



← סוף הדוח →

חתימה: _____ מ.בקאל שם הבודק: _____