

אמילק מתיק תמונה



רח' הסתת 11 ת.ד. 4027, אזור המלאכה מודיעין טל' 03-9021874

ד"ח בדיקת אימות של מערכת השבת אדים ע"פ EN16321-2 ודיווח תוצאות הבדיקה ע"פ נספח ב' בת"י 16321 חלק 2 (2014)

מקום
8/3/20

1912	דו"ח מספר
לא	תיקון למס' דו"ח מקורי
	דוח בדיקה מתאריך / מספר
סדש	מפעיל תחנת השירות
תל השומר	כתובת התחנה
918	מספר תחנה במנהל הדלק
1002.0	מספר תחנה במשרד להגנת הסביבה
85.2.174	מספר תעודת טיפוס מערכת
12.7	מספר תעודת טיפוס מערכת
3.3.20	תאריך האימות
אימות תקופתי	סיבת הבדיקה

שיטת הבדיקה בה נעשה השימוש
שיטת בדיקה יבשה - Dry Test Method

תיאור צב"ד ומספר סידור
24548313

מקדם תיקון למערכת Correction Factor K
1.15

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו חלקים למסמכים אחרים.

ד"ח בדיקת אימות של מערכת השבת אדים ע"פ EN16321-2 ודיווח תוצאות הבדיקה
ע"פ נספח ב' בת"י 16321 חלק 2 (2014)

1912

דו"ח מספר

יחס אדי דלק/דלק בין 0.95-1.05		תוצאות A/L FB1	טמפ' סוף C°	טמפ' התחלה C°	נק' אספקה לפי לוחית מנפקת	מס' סידורי מנפקת	עמדת מילוי
תוצאות לאחר התאמה אם נדרש	תוצאות הבדיקה						
1.05	0.83	98	18	18	1	660014	1
					2		
					3		
	0.96	111	18	18	1	660014	2
					2		
					3		
1.03	0.85	99	18	18	1	660013	3
					2		
					3		
	0.98	113	18	18	1	660013	4
					2		
					3		
	0.98	113	18	18	1	660022	5
					2		
					3		
	0.96	111	18	18	1	660021	6
					2		
					3		
					1	לא ישים	7
					2		
					3		
					1	לא ישים	8
					2		
					3		
					1	לא ישים	9
					2		
					3		
					1	לא ישים	10
					2		
					3		
					1	לא ישים	11
					2		
					3		
					1	לא ישים	12
					2		
					3		

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להתייחס ממנו חלקים למסמכים אחרים.

ד"ח בדיקת אימות של מערכת השבת אדים ע"פ EN16321-2 ודיווח תוצאות הבדיקה
ע"פ נספח ב' בת"י 16321 חלק 2 (2014)

1912

דו"ח מספר

נכשל	עבר	נק אספקה לפי לוחת מנפקת	מס' סידורי מנפקת	עמדת מילוי
	X	1	660014	1
		2		
		3		
	X	1	660014	2
		2		
		3		
	X	1	660013	3
		2		
		3		
	X	1	660013	4
		2		
		3		
	X	1	660022	5
		2		
		3		
	X	1	660021	6
		2		
		3		
		1	לא ישים	7
		2		
		3		
		1	לא ישים	8
		2		
		3		
		1	לא ישים	9
		2		
		3		
		1	לא ישים	10
		2		
		3		
		1	לא ישים	11
		2		
		3		
		1	לא ישים	12
		2		
		3		

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו חלקים למסמכים אחרים.

**ד"ח בדיקת אימות של מערכת השבת אדים ע"פ 2-EN16321 ודיווח תוצאות הבדיקה
 ע"פ נספח ב' בת"י 16321 חלק 2 (2014)**

דו"ח מספר	1912
תחנה	סדש
כתובת תחנה	תל השומר
תאריך האימות	3.3.20
תאריך האימות הבא	3.3.2023
בדיקות שנעשו	לא התקבלו חריגות במדידות
שם מבצע בדיקת האימות	ודים שצ'ולוקוב
מקום	הסתת 11 מודיעין
אישור בודק החברה	לירון שלו

ג.ש.נדיר שיווק בע"מ
 רח' הסתת 11 ת.ד. 4027
 אזור המלאכה ישפרו סנטר
 מודיעין 71700
 טל: 03-9021874

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו חלקים למסמכים אחרים.