

14328

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדוח: 34328 / 34379

מספר משרד התמ"ת: 65313

שרות: ליפטק

1. שם המחזיק: השירותים להגנת הצומח ולביקורת ת.ד. 78 בית דגן

מיקוד:

מכון וולקני בית דגן

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית דגם MRL ORONA בקרת תדר, 13 נוסעים 1000 ק"ג, 2 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש,

כננת ORONA 21518504 דגם M-33-G1000, גלגל הנעה 160 מ"מ, 239 סל"ד, הספק 7.4KW,

לוח ORONA ARCA II, כולל כיבוי אש

תוצרת צום מעליות

2016

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. גידור פיר המעלית:

בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:

בסדר; פיר ותא אוטומטיות מפולשות 180 מעלות

ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:

בסדר

ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:

בסדר

ה. התא ואביזריו - כוונות התא:

בסדר

הפגושות:

בסדר; גומי

פנים פיר המעלית:

בסדר

ו. גובלי תנועה:

בסדר; נבדקו בפעולה

ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):

בסדר; נבדקו בפעולה 05/2019 כיול ווסת 05/2016

ח. בלמים:

בסדר

ט. חבל המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:

בסדר; 6 כבלים 6.5 מילימטר, תילוי 2:1

י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:

בסדר

יא. ציוד חשמלי אחר:

בסדר

יב. חלקים אחרים:

בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה:

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אלא אם צוין אחרת:

לתקן פעולת חילוץ אוטומטי בעת הפסקת חשמל - תוך 14 יום

באחריות מחזיק המעלית:

לתקן פעולת חייגן בתא - הערה חוזרת

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 13 נוסעים עומס: 1000 ק"ג

9. הערות אחרות:

מעלית מדגם זה, ללא חדר מכונה, המאושרת לשימוש בהתנית ביצוע חילוץ על ידי טכנאי החברה, בעל הסמכה מתאימה. שברים בודדים בכבלי התילוי, למעקב

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: רמי אגזנוב, תעודת מינוי מס' 34379 מיום 15/11/2012

כתובת הבודק: עוזי נרקיס 6, חולון 58451, טלפון 054-6139747

מאשר כי ביום: 29/11/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבודק המוסמך