



- דלתות אוטומטיות 19
- דלתות מעבר אינטרלוק 7
- דלתות עץ 7

- פרוזדור מלוכלך
- שדרוג ארון חשמל ראש

- מיקום דה ויניץ' חדר ניתוח מספר 3,4
- מיקום ליידר חדר ניתוח מספר 5,6
- ארון חשמל ומכשיר ניתוח בליידר

התוכנית מוצגת כאן כפי שהיא. כל המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ. המעצבים אינם אחראים על המידע המוצג כאן. המעצבים אינם אחראים על המידע המוצג כאן. המעצבים אינם אחראים על המידע המוצג כאן.

שם: **המרכז הרפואי הדלי יפה**

תאריך: **18/05/22**

תוכנית: **150**

מספר: **02-5638823**

דואר: **roor@architects.net**