

דו"ח בודק מוסמך

מכרז 8/2025

מ"מ דו"ח בודק מוסמך בקופ"ץ נפרד.

מס'	אתר	מכון	משה"ע	המעלית נבדקה בתאריך
1	ראשון לציון	גידולי שדה	121731	6/5/2025
2	ראשון לציון	משא - קרקע מים	121701	6/5/2025
3	ראשון לציון	מעבדות קרקע מים	121700	6/5/2025
4	ראשון לציון	וירולוגיה (12)	121728	6/5/2025
5	ראשון לציון	אחסון פירות וירקות	121699	6/5/2025
6	ראשון לציון	בנק הגנים	105323	6/5/2025
7	חוות גילת אופקים	בודדת בניין יק"א	49820	22/1/2025
8	ראשון לציון	בניין הנהלה כניסה ב1	121718	6/5/2025
9	ראשון לציון	בניין הנהלה כניסה ב2	121576	6/5/2025



דרכון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885
ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464
darfun.elv@gmail.com

מספר לקוח : 1120 תסקיר קודם : 58655/33845 מתאריך : 06/11/2024 תאריך בדיקה : 06/05/2025 תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח : 59992/33845

מספר תיק במשרד התמ"ת : 121731

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ

שם המלווה :

שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי	ראשון לציון	דרך המכבים	בית 68	כניסה	boriskip@agri.gov.il
כתובת המקום בו נמצאת המעלית :	בית דגן, ת"ד, 6 מיקוד 50200 (מכון וולקני)				
סוג מעלית ותיאורה : 181 מ.מ	חשמלית 2 מהירויות, מספר נוסעים 7, עומס 525 ק"ג, 4 תחנות מהירות 0.60 מ/שניה, מכונה : SCHINDLER W160, מנוע : 593622 הספק : 3.2KW, לוח פיקוד : מאסף מטה, PROLIFT, דלתות הפיר כנף, דלתות התא אוטומטיתבלם תלת פאזי				
תוצרת שידלר, שנת ייצור : 2005 מספר : 50086, מס' בניין גדולי שדה					
תכנון ומבנה המעלית :	האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן				
המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :					
א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
פגושות	כן				
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסד 04/2020	נבדק בפעולה 11/2024		
ח. בלמים	כן				
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 2:1	3 כבלים	13.00 מ"מ	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				

- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- מומלץ להחליף בלם תלת פאזי לבלם תיקני
- דלת חדר מכונה שבורה- לקבע ולתקן

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970


אני דרכון ישמעילוב מספר רשיון הבדוק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבדוק המוסמך



דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885
darfun.elv@gmail.com

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

מספר לקוח : 1120 תסקיר קודם : 58652/33845 מתאריך : 06/11/2024 תאריך בדיקה : 06/05/2025 תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ

מספר סידורי של הדו"ח : 59989/33845

מספר תיק במשרד התמ"ת : 121701

שם המלווה :

- שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי ראשון לציון דרך המכבים בית 68 כניסה boriskip@agri.gov.il
- כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת.ד. 6, בניין מעבדות קרקע ומים, מכון ולקני
- סוג מעלית ותיאורה : 185 מ.מ. חשמלית 2 מהירות, מספר נוסעים 13, עומס 1000 ק"ג, 5 תחנות מהירות 0.70 מ/שניה, מכונה : סביאם לוח פיקוד : אוניברסלי, LEEAV, כרטיס UML11, דלתות הפיר גיליוטינה ידנית, דלתות התא גיליוטינה ידנית תוצרת חרות, שנת ייצור : 1971 מספר : 34594, מס' 13 משא + נוסעים קרקע מים
- תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
- המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :
 - א. גידור פיר המעלית כן
 - ב. דלתות הרובדים ודלתות התא כן
 - ג. מתקן הנעילה המשולב כן
 - ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות כן
 - ה. התא ואביזריו - כוונות התא כן
 - פגושות כן
 - פנים פיר המעלית כן
 - ז. גובלי תנועה כן
 - ח. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא כן
 - ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם כן
 - י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית כן
 - יא. ציוד חשמלי אחר כן
 - יב. חלקים אחרים כן
- לאילו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
- מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :
 - חדר מכונה יהיה נעול והמפתחות יוחזקו במקום ידוע ובקופסא אדומה על דלת חדר המכונה
 - לנקות חדר מכונות, לוח הפיקוד ומכונת הרמה (הכל מתונף ומלוכלך מאוד)
 - רעשים חזקים בזמן נסיעה - לבדוק ולטפל
 - לנקות גג התא
 - ***הערות חוזרות*** כמה פעמים!!!!
- עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 13 נוסעים עומס : 1000 ק"ג
- הערות אחרות :

- מומלץ להחזיר לשימוש פתחני חירום למנעולי דלתות הפיר
- הוחלפו כבלי תליה כולל חריטת נעצים בגלגל הנע ב-26/12/2017 על רד
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבדוק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבדוק המוסמך



דרכון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

darfun.elv@gmail.com

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

מספר לקוח : 1120 תסקיר קודם : 58653/33845 מתאריך : 06/11/2024 תאריך בדיקה : 06/05/2025 תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

3

מספר סידורי של הדו"ח : 59990/33845

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ

מספר תיק במשרד התמ"ת : 121700

שם המלווה : יעקוב על-רד

- שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי ראשון לציון דרך המכבים בית 68 כניסה boriskip@agri.gov.il
- כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני)
- סוג מעלית ותיאורה : 178 מ.מ. חשמלית 2 מהירות, מספר נוסעים 8, עומס 600 ק"ג, 6 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה : סביאם מס' 8237, לוח פיקוד : מאסף מטה, CONSUL, כרטיס 20 FW, דלתות הפיר כנף, דלתות התא אוטומטית
- תוצרת חרות, שנת ייצור : 1971 מספר : 34595, מס' 15 בניין מעבדות קרקע מים
- תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
- המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן
פגושות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן
- לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
- מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

- אין הערות
- עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 8 נוסעים עומס : 600 ק"ג
- הערות אחרות :

- סמני שחיקה וקוצים בכבלי התילוי, לעת עתה ראוי לשימוש - למעקב
- כבלים שקועים בנעיצים - למעקב
- נזילת שמן ממכונת הרמה - למעקב/טיפול
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- הוחלף לוח פיקוד 2020 - שחק מעליות
- שמשלה בדלת פיר קומה קרקע ו-5 סדוקה-למעקב

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרכון ישמעילוב מספר רשיון הבדוק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבדוק המוסמך

מספר סידורי של הדו"ח : 59988/33845

מספר תיק במשרד התמ"ת : 121728

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ

שם המלווה : יעקוב על-רד

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי	ראשון לציון	דרך המכבים	בית 68	כניסה	boriskip@agri.gov.il
2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית :	בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני)				
3. סוג מעלית ותיאורה : 182 מ.מ.	חשמלית 2 מהירות, מספר נוסעים 10, עומס 750 ק"ג, 3 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה : FORSID מנוע : 557785 רוטוס, הספק : 5.2KW, לוח פיקוד : אוניברסלי, LEEAV דלתות הפיר טלסקופיות אוטומטיות, דלתות התא אוטומטית				
4. תכנון ומבנה המעלית :	האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)	כן			
5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :					
א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
פגזות	כן				
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן				
ח. בלמים	כן				
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן				
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				
6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים					
7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :					
- לכסות שקע כוח גלוי בחדר מכונה					
הערות חוזרות					
8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 10 נוסעים	עומס : 750 ק"ג				
9. הערות אחרות :					

- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- הוחלפו כבלי תילוי 2020
- פורמייקה שבורה בקירות התא לטיפול הנהלת הבניין

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבדוק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025



חתימת הבדוק המוסמך



דרכון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885
ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464
darfun.elv@gmail.com

מספר לקוח : 1120 תסקיר קודם : 58650/33845 מתאריך : 06/11/2024 תאריך בדיקה : 06/05/2025 תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ

מספר סידורי של הדו"ח : 59987/33845

מספר תיק במשרד התמ"ת : 121699

שם המלווה : יעקוב על-רד

- שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי ראשון לציון דרך המכבים בית 68 כניסה boriskip@agri.gov.il
- כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני)
- סוג מעלית ותיאורה : 179 מ.מ.
שנת ייצור : 1985
מספר : 2280, בניין אחסון פירות וירקות
- תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
- המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :
 - א. גידור פיר המעלית כן
 - ב. דלתות הרובדים ודלתות התא כן
 - ג. מתקן הנעילה המשולב כן
 - ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות כן
 - ה. התא ואביזריו - כוונות התא כן
 - פגושות כן
 - פנים פיר המעלית כן
 - ו. גובלי תנועה כן
 - ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא כן
 - ח. בלמים כן
 - ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם כן
 - י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית כן
 - יא. ציוד חשמלי אחר כן
 - יב. חלקים אחרים כן
- לאילו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
- מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :
- לחדש כיול וסות המהירות כולל תזיט חדשה עם תאריך כיול חדש כנדרש בחוק. (כל 6 שנים)
- עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 15 נוסעים עומס : 1125 ק"ג
- הערות אחרות :
 - קיימים רעשים ממכונת הרמה
 - מתפתח חופש במכונה (עצירות קשות) - למעקב
 - הוחלפו כבלי תילי ב 2017
 - על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
 - תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
 - על חברת השירות לדאוג לכונן עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרכון ישמעילוב מספר רשיון הבדוק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבדוק המוסמך

מספר לקוח : 1120 תסקיר קודם : 58654/33845 מתאריך : 06/11/2024 תאריך בדיקה : 06/05/2025 תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

6

מספר סידורי של הדו"ח : 59991/33845

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ

מספר תיק במשרד התמ"ת : 105323

שם המלווה : יעקוב על-רד

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי ראשון לציון דרך המכבים בית 68 כניסה boriskip@agri.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני)

3. סוג מעלית ותיאורה : 180 מ.מ.
תוצרת שינדלר, שנת ייצור : 2006
מספר : 40597, מס' בניין בנק הגנים
חשמלית עם בקר תדר, VVVF מספר נוסעים 10, עומס 750 ק"ג, 4 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה :
SCHINDLER מנוע : הספק : 7.5KW, לוח פיקוד : מאסף מטה, SCHINDLER + בקר תדר, כרטיס LX-SX
דלתות הפיר סלסקופיות אוטומטיות, דלתות התא אוטומטית

4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן			
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן			
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן			
פגושות	כן			
פנים פיר המעלית	כן			
ו. גובלי תנועה	כן			
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסט 08/2020	נבדק בפעולה 11/2024	
ח. בלמים	כן			
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 1:1	7 כבלים	13.00 מ"מ
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן			
יא. ציוד חשמלי אחר	כן			
יב. חלקים אחרים	כן			

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

- פעמון אזעקה בתא המעלית אנו פועל- לתקן מיד
הערות חוזרות

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 10 נוסעים עומס : 750 ק"ג

9. הערות אחרות :

- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- קיימת מערכת לניטור בלמים תקינה עפ"י מנהל הבטיחות
- הוחלפו דלתות תא- 2023 על רד

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבדוק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025



חתימת הבדוק המוסמך





דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

darfun.elv@gmail.com

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464

מספר לקוח: 1120 תסקיר קודם: 58657/33845 מתאריך: 06/11/2024 תאריך בדיקה: 06/05/2025 תאריך בדיקה הבאה עד: 06/11/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

אוריאל

מספר סידורי של הדו"ח: 59994/33845

חברת שרות: על רד הנדסת מעליות בע"מ

מספר תיק במשרד התמ"ת: 121718

שם המלווה:

1. שם מחזיק: מנהל המחקר החקלאי ראשון לציון דרך המכבים בית 68 כניסה boriskip@agri.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני) בניין ב'

3. סוג מעלית ותיאורה: 577 מ.מ. חשמלית עם בקר, ACVV מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 3 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה: SICOR

MR17, מנוע: הספק: 7.5KW, לוח פיקוד: מאסף מטה, LEEAV כרטיס UML31, דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית

תוצרת חרות, מס' 4 שמאלית הנהלה

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גידור פיר המעלית	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן
פגושות	כן
פנים פיר המעלית	כן
ו. גובלי תנועה	כן
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן
ח. בלמים	כן
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחביבוריהם	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן
יא. ציוד חשמלי אחר	כן
יב. חלקים אחרים	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

- אין הערות

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7: 8 נוסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- מראה תחתונה בתא סדוקה - לטיפול הנהלת הבניין

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבדוק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבדוק המוסמך

מספר לקוח : 1120 תסקיר קודם : 58656/33845 מתאריך : 06/11/2024 תאריך בדיקה : 06/05/2025 תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

ג'י.אל.טי

מספר סידורי של הדו"ח : 59993/33845

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ

מספר תיק במשרד התמ"ת : 121576

שם המלווה :

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי ראשון לציון דרך המכבים בית 68 כניסה boriskip@agri.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד, 6 מיקוד 50200 (מכון וולקני) בניין ב'

3. סוג מעלית ותיאורה : 578 מ.מ חשמלית עם בקר, ACVV מספר נוסעים 8, עומס 630 ק"ג, 3 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה : SICOR, MR17, מנוע : הספק : 7.5KW, לוח פיקוד : מאסף מטה, LEEAV כרטיס UML31, דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית, תוצרת חרות, מ"ס 5 ימנית הנהלה

4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן		
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן		
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן		
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן		
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן		
פגושות	כן		
פנים פיר המעלית	כן		
ו. גובלי תנועה	כן		
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסות 11/2023	נבדק בפעולה 05/2024
ח. בלמים	כן		
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 1:1	4 כבלים 13.00 מ"מ
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן		
יא. ציוד חשמלי אחר	כן		
יב. חלקים אחרים	כן		

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

- אין הערות

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 8 נוסעים עומס : 630 ק"ג

9. הערות אחרות :

- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים

- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת מעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבדוק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025



חתימת הבדוק המוסמך