

14178/153512 מספר תסקיר:	תאריך בדיקה קודמת: 17/02/2025	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מס' תסקיר קודם:
17/02/2025 תאריך בדיקה נוכחית:	מהנדס אור לוי		בוצעה בעבר ע"י:
17/08/2025 תאריך בדיקה הבאה:			

מס' תיק במשרד התמ"ת: 4181
מס. לקוח: 2632
איש קשר: אולג
כתובת, עיר, מיקוד: בית החולים שיבא, תל השומר, 42620
נייד: 052-6667893
טלפון: 03-5303986
דוא"ל: Oleg.Yurovsky@sheba.health.gov.il
פקס: 03-5303393

2. מיקום המעלית: מע' 10 - בנין אשפוז חברת שירות, מלווה: אלקטרה בע"מ מרכז,

3. סוג המעלית ותיאורה: בנין אשפוז, מס"מ 10
תיאור: מכונה: SCHINDLER, הספק מנוע: 22.5 KW, לוח פיקוד: OTIS, פרטים נוספים: בנין אישפוז מערבי, מעלית מס"מ 10, סוג תליה: 2:1, 5 כבלים, 13 מ"מ, סוג מערכת הנעה: בקר תדר, הספק מנוע בכ"ס: 30.6
סוג בדיקה: בדיקה תקופתית
סוג מעלית: חשמלית עם בקר תדר
מס' סידורי: אלקטרה
מספר יצור: מספר יצור: 0
שנתון: 1800
עומס מירבי (ק"ג): 10
מס' תחנות: 1.6
מהירות: סוג דלתות: אוטומטית

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	נבדק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	נבדק
ה. התא ואביזריו - כוונת תא	נבדק
ו. התא ואביזריו - הפגשות	נבדק
ז. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	נבדק
ח. גובלי תנועה	נבדק
ט. התקן בטיחות	נבדק 08/2022
י. בלמים	נבדק
יא. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	נבדק
יב. התשלובת החלזונית	נבדק
יג. ציוד חשמלי אחר	נבדק
יד. וסת מהירות	נבדק 05/2024

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: אין

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	***	תוך 45 יום אם לא צויין אחרת ***	
2		יש להחליף נעלי דלת פיר בקומות 1, -1 ו- L - מייד!	
3			

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 24 משקל מותר (ק"ג): 1800

9. הערות נוספות: יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין: " אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה ! " . החלפת מכונת הרמה - שינדלר 2016 . החלפת לוח פיקוד עם בקר ודלתות - אלקטרה 2019 .

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לתיקון הליקויים

תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: מהנדס אור לוי בעל תעודה מס': 153512 מאשר כי ביום: 17/02/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ת.ד. 36, רחובות, 0524876232, ilana@treigerman.com

חתימת הבודק
עמוד 1 מתוך 1

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", מבית שיטה אינטגרציות בע"מ, כל הזכויות שמורות (C)