

400169/307 17/02/2025 17/08/2025	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	תאריך בדיקה קודמת: 17/02/2025 מס' תסקיר קודם: בוצעה בעבר ע"י: מהנדס אריה טרייגרמן
--	---	---	--

209283 מס' תיק במשרד התמ"ת: **1. פרטי הלקוח / תופס:** המרכז הרפואי ע"ש שיבא
Oleg.Yurovsky@sheba.health.gov.il דוא"ל: 052-6667893 נייד: איש קשר: אולג
03-5303393 פקס: 03-5303986 טלפון: 2632 מס. לקוח: 42620 כתובת, עיר, מיקוד: בית החולים שיבא, תל השומר, 42620

חברת שירות, מלווה: שינדלר - נחושטן מרכז,		2. מיקום המעלית: מס' 40, חניון יולדות	
מס' סידורי:	יצרן:	3. סוג המעלית ותיאורה: מס' 40, חניון יולדות	
13 מספר נוסעים:	11030103 לדיקו ליפט	תיאור: מכונה: HYUNDAI, דגם מכונה: GN25A, הספק	
1000 עומס מירבי (ק"ג):	2012 מספר יצרן:	מנוע: 6.2 KW, לוח פיקוד: יונדאי, פרטים נוספים: מעלית	
	שנתון:	מדגם HYUNDAI MRL	
		חניון יולדות, מעלית מס' 40, סוג תליה: 1: 2, 2: 5 כבלים,	
		10 מ"מ, הספק מנוע בכ"ס: 8.4	
מס' תחנות: 3	דגם המעלית:	סוג בדיקה: בדיקה תקופתית	
1 מהירות:	סוג דלתות: אוטומטית	סוג מעלית: מעלית חשמלית MRL	

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	נבדק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	נבדק
ה. התא ואביזריו - כוונת תא	נבדק
ו. התא ואביזריו - הפגשות	נבדק
ז. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	נבדק
ח. גובלי תנועה	נבדק
ט. התקן בטיחות	נבדק 02/2025
י. בלמים	נבדק
יא. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	נבדק
יב. התשלובת החלזונית	נבדק
יג. ציוד חשמלי אחר	נבדק
יד. וסת מהירות	נבדק 06/2021

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: אין

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום


#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	*	אין הערות *	
2			
3			

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 13 משקל מותר (ק"ג): 1000

9. הערות נוספות:

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן

תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

	כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: מהנדס אריה טרייגרמן בעל תעודה מס' 307 מאשר כי ביום: 17/02/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ת.ד. 36, רחובות, 0524876232, ilana@treigerman.com
חתימת הבודק:	

עמוד 1 מתוך 1

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", מבית שיטה אינטגרציות בע"מ, כל הזכויות שמורות (C)

TREIGERMAN
SAFETY INSPECTIONS

א. טרייגרמן - בדיקות בטיחות בע"מ

08-9354355

האלוף יעקב פרי 1 (בית שירה) רחובות

www.treigerman.com

office@treigerman.com