



מטא"ר / אגף תמיכה
לוגיסטית
מחלקת הרכישות והמכירות
08/11/2021

א.ג.נ.

הנדון: מכרז 98/2021 בנושא מתן שירותי תחזוקת מעליות ליחידות משטרת ישראל ומג"ב

עדכון מס' 1

1. להלן ריכוז פניות / שאלות שהתקבלו ומענה המשטרה בהתאם:

מס"ד	נושא	פניה/שאלה	תשובה	סעיף
1	כללי	נבקש לקבל תסקירי בודק עדכניים עבור המעליות המשתתפות במכרז.	מצ"ב תסקירי בודק עדכניים עבור המעליות המשתתפות במכרז.	
2	כללי	סוג השירות – האם מדובר בשירות כולל חלפים ללא תמורה נוספת או בתשלום נפרד?	סוג השירות הינו בשיטת הביטוח הכולל חלפים ללא תמורה נוספת.	
3	כללי	מתבקש קבלת תסקירי בדיקה אחרונים של בודק משרד העבודה למתקנים נשוא מכרז זה.	ראה מענה במס"ד 1 לעיל.	
4	הגשת הצעה למכרז	על אף האמור בסעיף זה אנו מבקשים שלא להציע מחיר לכל המתקנים מאחר וישנם מתקנים שאינם בדיוק מעליות, שיפורטו כמצוין בהבהרה במס"ד 5 שלהלן.	הבקשה נדחת.	6.7.2 במסמכי המכרז
5	נספח ב' – למפרט – רשימת המעליות במשטרת ישראל ואפיון	בהמשך להבהרה במס"ד 4 לעיל להלן המתקנים שאינם מעליות כאמור בסעיפים 7, 8, 9, 14 בנספח ב' למפרט.	הבקשה נדחת.	נספח ב' – למפרט
6	מפרט	האם מפרט זה הינו הסכם השרות?	כלל מסמכי המכרז לרבות המכרז מהווים הסכם למתן השירות.	פרק ד' – מפרט
7	נספח ב' – רשימת המעליות במשטרת ישראל ואפיון	סעיף 1-19 האם ניתן לקבל תסקירי בודק משרד העבודה?	ראה מענה במס"ד 1 לעיל.	פרק ד' מפרט
8	נספח ד' – רשימת מעליות עתידיות במשטרת ישראל ואפיון	סעיף 1-41 האם ניתן לקבל תסקירי בודק משרד העבודה?	ראה מענה במס"ד 1 לעיל.	פרק ד' מפרט
9	הסדרי ביטוח	מבוקש למחוק את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת", בשורה האחרונה.	הבקשה נדחת.	18.1 במסמכי המכרז



10	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	סעיף א' – מבוקש למחוק את המילים : "לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משטרת ישראל" בשורה הראשונה והשנייה.	הבקשה נדחית	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
11	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	סעיף א' – מבוקש למחוק את המילים : "כל הכיסויים והתנאים הנדרשים", בשורה השנייה, ושיירשם במקומן : "התנאים כמפורט להלן".	הבקשה נדחית	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
12	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	1- ביטוח חבות מעבידים – סעיף (1) מבוקש למחוק את המילים : "אחריותו החוקית", ושיירשם במקומן : "חבותו על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס – 1980"	הבקשה מתקבלת	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
13	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	1- ביטוח חבות מעבידים – סעיף (2) מבוקש למחוק את המילה : "(שנה)". 2 - ביטוח אחריות כלפי צד ג' מבוקש להוסיף : "משולב עם ביטוח חבות המוצר".	1- מובהר כי עריכת הביטוח לתקופת ביטוח ארוכה משנה לא תהווה הפרה של הוראות סעיף ביטוח זה. אין באמור בכך זה בכדי לגרוע מהחובה של הספק הזוכה לבחון את גבולות האחריות הנדרשים בביטוח האמור לפעילות נשוא המכרז לרבות בתשומת הלב לאורך תקופת הביטוח, ככל והיא ארוכה משנה. 2- אין שינוי במסמכי המכרז. ניתן להציג כיסוי אחריות כלפי צד שלישי משולב עם חבות המוצר ובלבד שגבולות האחריות יהיו מצרפיים.	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
14	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	2 - ביטוח אחריות כלפי צד ג' - סעיף (1) מבוקש למחוק את המילים : "כולל נזקי גרר".	הבקשה נדחית	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
15	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	2 - ביטוח אחריות כלפי צד ג' - סעיף (2) מבוקש להעמיד את גבולות האחריות הנדרשים על סך של 10 מיליון ₪, וכן לשנות את נוסח הסעיף לנוסח כדלקמן : "גבולות האחריות בסך של 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופה". למציע גבולות אחריות בסכום כמפורט לעיל וככל שהדרישה לגבולות האחריות תיוותר בעינה, זה יהווה מניעה לגשת למכרז.	הבקשה נדחית	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
16	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	2 - ביטוח אחריות כלפי צד ג' - סעיף (4) מבוקש למחוק את הסעיף. מדובר בחריג בפוליסה שלא ניתן לבטל מאחר והביטוחים נערכים ע"י חברת הקורפורייט.	הבקשה נדחית	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
17	נספח יא' – דרישות	2 - ביטוח אחריות כלפי צד ג' - סעיף (7) מבוקש להוסיף בסיפא : "למעט הרכוש עליו	הבקשה נדחית	נספח יא' – דרישות



הביטוח במכרז	פועלים במישרין	הביטוח במכרז	הביטוח במכרז
18	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	2 - ביטוח אחריות כלפי צד ג' - סעיף (8) במקום המילים: "וכל הפועלים מטעמו", מבוקש לציין: "ובגין הפועלים מטעמו".	הבקשה מתקבלת
19	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	3 - ביטוח אחריות מקצועית - סעיף (2) מבוקש למחוק את המילה "כל".	הבקשה מתקבלת
20	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	3 - ביטוח אחריות מקצועית - סעיף (3) מבוקש להעמיד את גבולות האחריות הנדרשים על סך של 4 מיליון ₪, וכן לשנות את נוסח הסעיף לנוסח כדלקמן: "גבולות האחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופה". למציע גבולות אחריות בסכום כמפורט לעיל וככל שהדרישה לגבולות האחריות תיוותר בעינה, זה יהווה מניעה לגשת למכרז.	הבקשה נדחית
21	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	3 - ביטוח אחריות מקצועית - סעיף (4) 1. לאחר המילים: "מרמה ואי יושר של עובדים", מבוקש להוסיף: "עד לסך של 10% מגבולות האחריות". 2. לאחר המילים: "אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח", מבוקש להוסיף: "עד לסך של 10% מגבולות האחריות". 3. מבוקש למחוק את המילים: "אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כלפי מדינת ישראל-משטרת ישראל"- ביטוח אחריות מקצועית אינו כולל סעיף אחריות צולבת. 4. מבוקש לשנות את נוסח המילים: "הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים", לנוסח כדלקמן: "תקופת גילוי 6 חודשים מתום תוקף הביטוח".	1- הבקשה נדחית. 2- הבקשה נדחית אולם, כיסוי בגין אובדן מסמכים לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח בסך 10% מגבולות האחריות הדרושים אינו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 3- הבקשה נדחית. 4- אין שינוי במסמכי המכרז.
22	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	3 - ביטוח אחריות מקצועית - סעיף (5) במקום המילים: "וכל הפועלים מטעמו", מבוקש לציין: "ובגין הפועלים מטעמו".	הבקשה מתקבלת.
23	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	4 - ביטוח חבות המוצר מבוקש להוסיף: "על בסיס מועד האירוע, משולב עם ביטוח אחריות כלפי צד ג'".	חבות המוצר ע"ב מועד האירוע- ההקשה מתקבלת. ביטוח חבות המוצר משולב עם צד שלישי- הבקשה מתקבלת ובלבד שגבולות האחריות יהיו מצרפיים.
24	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	3 - ביטוח חבות המוצר - סעיף (1) מבוקש למחוק את המילים: "ואת חבות היצרן". אין כל אפשרות לעמוד בדרישה זו. ככל שהדרישה תיוותר בעינה זה יהווה	הבקשה נדחית



		מניעה מלגשת למכרז.		
25	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	3 - ביטוח חבות המוצר - סעיף (1) מבוקש למחוק את הפסקה: "במידה והספק אינו היצרן, כחלופה ניתן להציג אישור ביטוח חבות המוצר נפרד מטעם המבטח של היצרן, לפיה (א) שם המבטח על פי הפוליסה כולל גם את מדינת ישראל – משטרת ישראל, (ניתן בכפוף להרחב שיפוי שלחלן), ולרבות: (ב) סעיף "אחריות צולבת" (ג) סעיף ויתור על זכות התחלוק / שיבוב כלפי מדינת ישראל משטרת ישראל ועובדיהם של הנ"ל (ד) סעיף דין שיפוט וגבולות טריטוריאליים כולל מדינת ישראל." אין כל אפשרות לעמוד בדרישה זו. ככל שהדרישה תיוותר בעינה זה יהווה מניעה מלגשת למכרז.	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	
26	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	3 - ביטוח חבות המוצר - סעיף (3) מבוקש להעמיד את גבולות האחריות הנדרשים על סך של 10 מיליון ₪ (משותף עם ביטוח אחריות כלפי צד ג'), וכן לשנות את נוסח הסעיף לנוסח כדלקמן: "גבולות האחריות בסך של 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופה". למציע גבולות אחריות בסכום כמפורט לעיל וככל שהדרישה לגבולות האחריות תיוותר בעינה, זה יהווה מניעה לגשת למכרז.	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	
27	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	3 - ביטוח חבות המוצר - סעיף (4) 2 מבוקש למחוק את הסעיף. למציע כאמור פוליסת חבות המוצר על בסיס מועד האירוע ולכן אין תקופת גילוי.	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	
28	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	3 - ביטוח חבות המוצר - סעיף (5) מבוקש למחוק את המילים: "היצרן".	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	
29	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	5 - כללי: (2) 1. מבוקש למחוק את המילים: "צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים", ושיירשם במקומן: "שינוי לרעה". 2. מבוקש למחוק את המילים: "60 יום לפחות", ושיירשם במקומן "30 יום".	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	
30	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	5 - כללי: (8) מבוקש להוסיף בסיפא: אולם, אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981.	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	
31	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	5 ב' מבוקש למחוק את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת".	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	



32	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	5 ג' 1. מבוקש למחוק את המילים: "לכל המאוחר שבועיים", בשורה האחרונה. 2. מבוקש למחוק את 2 השורות האחרונות: "על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל".	הבקשות נדחות	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
33	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	5 ד' מבוקש למחוק את הפסקה הראשונה בסעיף במלואה. המציע לא ממציא פוליסות ביטוח אלא אישור ביטוח בלבד.	הבקשה נדחית. הבהרה- הצגת הפוליסות ללא מידע מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות אינה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
34	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	5 ה' מבוקש למחוק את 2 השורות האחרונות: "ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך".	הבקשה נדחית	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
35	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	5 ה' מבוקש להוסיף בסיפא: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור ביטוח לא תיחשב הפרה יסודית אלא אם נשלחה לספק הודעה בכתב וניתנה לו האפשרות לתקן את ההפרה בתוך 14 (ארבע עשר) יום ממועד קבלת ההודעה".	הבקשה נדחית	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז
36	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז	הערה כללית סעיפי הביטוח בהסכם מפנים לאישור ביטוח שעל הזוכה להמציא - יחד עם זאת למסמכי המכרז לא מצורף אישור ביטוח. מבוקש לצרף למסמכי המכרז אישור קיום ביטוחי בנוסח אחיד בהתאם להוראות חוזר המפקח, ולהעבירו להתייחסות	אין שינוי במסמכי המכרז. על הספק יהיה להעביר אישור הכפוף להוראות שוק ההון לאחר התאמת ביטוחיו בהתאם לנדרש במכרז ובהסכם. האישור אמור להיות מופק בהתאם למידע המקסימלי שניתן להציג במסגרת האישור האחיד בכפוף להוראות שוק ההון	נספח יא' – דרישות הביטוח במכרז

2. תשומת לב המציעים, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז **נדחה** בתאריך 21/11/2021 בשעה 15:00.

3. ביתר תנאי המכרז - אין שינוי.

4. יובהר כי:

4.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

4.2. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.



- 4.3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשטרה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
- 4.4. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בברכה,

דניאל בורקו, פקד
מדור רכש לוגיסטי ופרט

תסקיר על בדיקת מעלית (ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה תש"ל 1970 סעיף 60)

1. שם המוזיק: משטרת ישראל תחנת משטרת מסובים אור יהודה 0

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: תחנת משטרת מסובים אור יהודה מיקוד: 6038202

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל 8 נוסעים 630 ק"ג, 2 תחנות, פיקוד מאסף מטה, מהירות 1.0 מ' לשנ'. מנוע מס' 201904364 5.5 ק"וו, סל"ד ויסות מהירות ע"י בקר תדר, ללא חדר מכונות. תוצרת: נעמן FUJI מס' 117801 2020

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה וחדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר אוטומטיות מלאות
ג. מתקן מעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	בסדר
הפגושות:	בסדר מתכת + גומי
פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גבלי תנועה:	בסדר נבדקו בפעולה
ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר נבדק בפעולה 2020
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם:	בסדר כבלים מ"מ תלוי 2:1
י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר ללא גיר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר וסת כויל 2020

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת

להשלים מפתח ללוח בקופסא האדומה
לתבר חייגן להברת השירות חטכחית (בזמן הבדיקה חייג לנעמן)

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: 8 מסעים עומס: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה שהוסמך לכך בלבד

10. מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שמוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: מהנדס עמרי ריפס תעודת מינוי מס' 153484 מ 03/04/2019
שכחובתי: ת.ד. 1246, הוד השרון 4511201 טל' 09-7423472 פקס: 09-7445113
מאשר כי ביום: 29/08/2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי

חתימת הבודק המוסמך
עמרי ריפס



ריפס מעליות - מכונות גומי

תסקיר על בדיקת מעליות (ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה תש"ל 1970 סעיף 60)

1. שם המוזק: משטרת ישראל, מחוז ת"א, ליד אפי עמרמי - קצין ביטחון רח' אמצ' 9 יפו: 5825675
2. כתובת המוקדם בנמצאות המעלית: רח' אל 9 בת ים - משטרה
3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל 6 נוסעים, 450 ק"ג, 3 תאורה
פיקוד מוסף מלא מהירות 1.0 מ"ש
מנוע LOHER מס' 4129136 ק"ו
DYNALIFT מס' 1380/265
תוצרת טל מס' 416
- 1997
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מתאמר טוב, ובעלי חזק נאמ (במידת הדבר ניתן לבדיקה): כן
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טובל אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרום הליקויים בסעיפים 7, 9
- א. גידור סדר המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר אוטומטית מלאות
- ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כנפת התא: בסדר
- הפגושות: בסדר בטון + גומי
- פנים פיר המעלית: בסדר
- ו. גובלי תמעה: בסדר נבדקו בפעולה
- ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר נבדקו בפעולה 8/20
- ח. בלמים: בסדר
- ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: בסדר 5 כבלים ש 11 מ"מ
- י. תשלובת החלזות או התשלובת הבילית: בסדר סיקור
- יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר
- יב. חלקים אחרים: בסדר וט בול 12/17
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים
7. מה התקנים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת.

אין

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: 8 נוסעים
- עומס: 600 ק"ג
9. הערות אחרות:

הותקנה מערכת ניטור לבלמים.
לפנות ציוד המאוחסן בחדר המכונות ולנקות את החדר.
לוח קונסול FW20
הוחלפו כבלי תילוי - 2020
עודף מסלול של משקל נד גבולי - למעקב

10. מסקנות על סמך הנמצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית
- חתימת הבדק המוסמך

בדק שמוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נסח חדש) תש"ל 1970
אני: דרפון ישמעילוב תעודת זיהוי מס' 33845 מ 14/11/2017
שכתובתי: תד 1246, הוד-השרון 45103 טל 08-7423472 פקס 08-7445113
מאשר כי ביום 24/08/2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד

מס' סידורי של החוז: 161446/201

מס' תיק במשרד העבודה: 121138

1. שם המותיק: קצין ביטי מרכז לידי מר עופר רח' הרצל 80 רמלה 7240850

2. כתובת בה נמצאת המעלית: משטרת כפר סבא רח' דרך השחרן מיקוד: 442711

3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל 8 מסעים, 630 ק"ג, 4 תחנות

פיקוד מאסף מלא מהירות 0.8 מ'ש'

מנוע OFEL מס' 61481, 7.4 ק"ו,

1380/330 סל"ד. ויסות מהירות בזרם חילופין.

תוצרת צומ

1996

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה סבירה טובה, מודמר טוב, ובצלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. האזקה - המותיקים החלקים הבאים של המעלית בסוג עבודה פוכד אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרופ הליקויים בסעיפים 7, 9:

א. נידור פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות הרובדים ודלתות החא: בסדר אוטומטיות מלאות "GAL"

ג. מחקן נעילה המשובל של דלתות הרובדים ודלתות החא: בסדר

ד. מחקן נעילה אחרים בדלתות: בסדר

ה. החא ואביזרי - כוונת החא: בסדר

ו. השנועות: בסדר בטון + גומי

ז. פנים פיר המעלית: בסדר

ח. נוכלי הנדסה: בסדר נבדקו בפעולה

ט. חקן בשחן (ו"א סידורים למניעת נפילת החא): בסדר נבדקו בפעולה 7/18

י. בלמים: בסדר

יא. חבלי המחלה או שרשרות המחלה והיבדוקם: בסדר 5 כבלים 11 מ"מ

יב. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר סיקור SR3002NVL 1:38

יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר וסת כויל 6/19

6. לאלו חלקים לא חיתה גישה: מוטרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

לשפר את איורור חדר המכונות. (באזור המכונה)

מגביל כח דלת לא פועל - לתקן מיד!

לתקן מראה קומות בקומה 1-

8. שם עבודה מקסימלי תכנון לאחר סילוי הדרישות שבסעיף 7: 8 מסעים שם: 630 ק"ג

9. הערות אחרות:

הוחלפו כבלי תילוי 2013

רעש מהמכונה - למעקב.

הותקנה מערכת כיסור לבלמים.

חדר המכונות יהיה נעול, והמפתחות יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה ובקופסא תיקנית

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

כבוד שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 66 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשנ"ז - 1976:

אני: מהנדס משה ריפס תעודת מינוי מס' 201 מ-25/01/87

שכתובתי: ת.ד. 1246, הוד-השרון 45103 טל' 09-7423472 פקס: 09-7445113

מאשר כי ביום: 15/07/21 בדקתי את המעלית כאופן יסודי

18/07/21 העתק: 1

חתימת הבדק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 – סעיף 60
הסקור על בדיקת מעלות

1. שם המעלה:	משטרת ישראל מטה מחוז דרום
2. כתובת המיקום בו נמצאת המעלה:	שד' טוביהו 5 באר שבע
טלפון:	08-6468706
מס' זיכר:	050-6923537
איש קשר: ענת	

3. סוג המעלה ותאורה:

מעלה חשמלית אוטומטית ל 10 נוסעים (800 ק"מ) משרתת 4 חניות מכונה מחזרות לסליל 1 מ/שנייה ממכשירי זיכרון
 ZETABYNN דלתות פיר ותא GAL מתיחה מרכזית עם תור תאים ומגביל כח. פיקוד מאסף מלא. נלגל הנע 560 מ"מ.
 תוצרת: **כפיר תעשיות** מס' הזמנה: 4374

ב. תאריך בדיקה או שינוי בנייתה: 09/2005 מס' משרד העבודה: 131557

4. תכנון ובנייה המעלה:

האם כל חלקי המעלה בנויים בניה סכנית טובה מחומר טוב ובעלי חזק באות (במידה והדבר ניתן לבדיקה):

הערה: יש לרשם בסעיף 7 בנוסף את הפרטים על חידושים או שינוי בניה דרושים.

5. החזקה – המוחזקים החלקים הבאים של המעלה במצב עבודה טוב:

חלקים שונים:

הערה: דרושה תשובה נפרדת בכל אחד מהסעיפים הר"מ.

א.	גודל פיר המעלה:	
ב.	דלתות הרבדים ודלתות התא:	900X200 GAL
ג.	מחזור העלילה המשובש של דלתות הרבדים ודלתות התא:	
ד.	מחזורי העלילה אחרים בדלתות:	
ה.	התא ואביזרי – כיוונית התא:	
ו.	המגנטות:	
ז.	פנים פיר המעלה:	
ח.	גובה תכנון:	נבדקו בפעולה נערכה בדיקת החלפה
ט.	התקני כיוונית (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	פעולת הוכנסת להתקן
י.	בלמים:	6 בלמים 110 מ"מ
יא.	הכני המעלה או שרשרת המעלה והמגנטים:	43 I SICOR MR 17 Ser 23170521/01
יב.	המעלה החלופית:	9kW SICOR MD 18 MR2001.165C 1053 I Ser 10381104
יג.	ציוד חשמלי אחר: – כניע:	וסת פתוחות – 1.25 מטרות תפוסה
יד.	חלקים אחרים:	

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה:

7. זה התירושים החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:

יש להחריף כיוונה הנעל בטקל נגד שמאלית עליונה.

8. עומס עבודה מקסימלי בטוח לאחר הדרישות שבסעיף 7: 10 נוסעים 800 ק"מ

9. הערות אחרות:

אין

הבדיקה הבאה של התמו והתפוסה – 04/2023

תאריך הכניס הבא של וסת המעלות: 07/2023

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלות.

בדיקת שהוסמך ע"י מפקח העבודה הראשי לפיקוד בדיקת לסי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970
אני ררעי שוורץ תעודה מיני 153482 מיום: 07-05-19 שכתובתי: 8496901 מני 08-6499770

מאשר כי ביום: 25-03-2021 בדתי את המעלות המתוארת לעיל באופן יסודי.

הבדיקה הבאה לא יאוחר מ: 25-09-2021

חברת השרות: על-רד הגדסה מעלות

מליון: דביר

כהן ניסים, רס"ב מ.א 770172

חתימת הבדיק המוסמך

חתימת אישור על חלפה

חתימת אישור על ההגעה


שוורץ ררעי

לבדיקה של תסקיר זה

ע"י התחנה לבדיקה הבאה

בדיקות ויעוץ למעלות

מ.ב. 153482



סקירת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1070 סעיף 66

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדוח: 14482/33845

שירות: עליר

מס' חיק במסדר העבודה: 25488

1. שם המותיק: משטרת ישראל - מטח תארי רמלה בעלי מלאכה 41 רמלה 72558

2. מכתובת בה נמצאה המעלית: בעלי מלאכה 41 רמלה מיקוד: 72558

3. סוג המעלית והאורה: מעלית חשמלית ל 10 מסעים, 800 ק"ג, 4 תחנות

פיקוד מאסף מלא מחירות 1.0 מ/ש.

מסע KONE מס' 680637 11 ק"ו,

1450 סל"ד בקר ודור KONE V3F

תוצרת ישראלים מס' 7393 2001

4. הכנת ופיקוד המעלית: האם כן חלקי המעלית בונים בריח ממנה מוכר, מוחמד טוב, וכעלי חזק טאח (בסירה וחבר יותן לכריח) ו כן

5. החוק - המוחקים וחלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טובים אם לא, ציין חלקים שנמצאו: מדרג חלקיים בסעיפים 7, 9

א. גידוד פיר המעלית: בסדר

ב. דלתות חריבדים ודלתות תחא: בסדר אוטומטיות מלאות

ג. מחקן נעילה המסולב של דלתות חריבדים ודלתות תחא: בסדר

ד. מחקן נעילה אחריים בולטות: בסדר

ה. תחא ואביריו - כוחות תחא: בסדר

ו. חשופות: בסדר בטון + גמי

ז. פנים מיד המעלית: בסדר

ח. גובלי תמנה: בסדר נבדקו בפעולה

ט. החקן בפתח (ז"א סידורים למניעת נפילת חתא) בסדר נבדקו בפעולה 10/18

י. בלמים: בסדר

יא. חבלי המהלך או שרשרות המהלך וחריבדים: בסדר 7 כבלים פ 11 מ"מ

יב. תחלובת החלונות או החשולובת הנגלית: בסדר KONE MR17

יג. ציד השמלי אחר: בסדר

יד. חלקים אחרים: בסדר וצת כול 12/20

4. לאנו חלקים לא היתח גישתו מופתרים

7. מה התיקונים, והחידושים או השינויים הרופפים והתקופות שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צוין אחרת

אין.

8. נמש עבודה מקסימלי במסלול לאחר סליר וחריבדות שבסעיף 7: 10 מסעים נמשו 800 ק"ג

9. הערה אחרת:

הוחלטו כבלי תילוי 2013

חותקנה מערכת גיסור לבלמים 2017

חדר המכונות יהיה נעול, וחמפתחות יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה ובקופסא

תיקנית על דלת תחדר.

10. מסקנות: על סכך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

בכחן פוראסמן נ"י מפנה עבודה ראשי לערוך בדיקה לשי סעיף 66 של סקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: דרפון ישמעילוב תעודת מיני מס' 33845 מ 14/11/2017

שכתובתי: ת.ד 1246, חוד-חשרן 45103 טל 08-7423472 מס' 08-7445113

מאשר כי ביום: 12/04/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תעתיק: 18/04/21

חתימת חבורק המוסמן

בדיקה הבאה: 17/07/21

מס' תיק: 29/07/20

מסמך הבטיחות בעבודה (מסמך חירום) חש"ל 1970 סעיף 60

מרחק: על-רד

תסקיד על בדיקת מעלית

מס' סידורי של החוק: 195051/243

מס' תיק במסמך העבודה: 130875

מסמך ישראל - מג"ב ליד אבישי 060-5077011

החשמוטאים 8 מטה מגב לוד (בית חורון) 0

מעלית משא 300 ק"ג, 2 תחנות, כננת עם שרשרת תוצרת LION

0.9 קווס, ללא לחצי תא ללא דלת תא לחיצה קבועה

4. תכנון ומבנה המעלית: תאם כל חלקי המעלית כגרים בניה מכנית טובה, מוחמד מוב, ובגלי חוקק נאח (במידה וחורבן ניתן לבדיקה): כן
5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב: אם לא, ציין הליקיים שנמצאו: פרטם הליקיים בסעיפים 7, 9:
- א. גידור סיד המעלית: בסדר
- ב. דלתות הרוכדים ודלתות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ג. מתקן נעילה המפולב של דלתות הרוכדים ודלתות התא: בסדר
- ד. מתקני נעילה אחרים כדלתות: בסדר
- ה. התא ואביזריו - כחנות התא: בסדר, ראה סעיף 7
- ו. המנופפות: בסדר
- ז. מניס סיד המעלית: בסדר, ראה סעיף 7
- ח. נובלי תנועה: בסדר
- ט. התקן בפתח (ו"א סידורים למניעת נפילת התא): בסדר
- י. בלמים: בסדר, ראה סעיף 7
- יא. חבלי המהלך או שרשרות המהלך וחיבוריהם: בסדר
- יב. המערכת החלוצית או המערכת הנגלית: בסדר
- יג. ציוד המעלית אחר: בסדר
- יד. חלקים אחרים: בסדר, ראה סעיף 7

6. לאלו חלקים לא ניתנה בדיקה: מסתרים
7. מה התיקונים, והחידושים או השינויים החשובים והחשובים שיש לבצעם:
**מיד ללא דיווח:
1. לתקן בצורה במנועל דלת פיד קומה תחתונה.
2. לתקן מיד ללא דיווח נעילה לשרשרת תילוי.
3. להתקין התקן נעילה כשמעלית בקומה.

8. עומס עבודה מקסימלי תכופה לאחר מילוי תדירות שבסעיף 7: משא
9. הפרט אחרות: 1. ממליץ להתקין מתקן לכידה בקומות. עומס: 300 ק"ג

על חב' השחת לדאוג לכונן עצירות ברוכדים בעת הצורך
10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לפי סעיף 7
כבוד מוהמט מ"ל מסמך עבודה ראשי לשון בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (מסמך חירום) חש"ל 1970-
אני: "בטיחות והדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)
מסמך: רעונה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470
מאשר כי ביזם: 18/01/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי
תחיתת תבדק המוסמך: 19/01/21 העתק: 3

1. שם המוזיק: קצין ביטני מרכז ליד' מר עופר רח' הרצל 80 רמלה 7240650

מיקוד: 7240650

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: משטרת פתח תקוה שטמפפר 57 פ"ת

3. סוג המעלית ותאורה: דוכן חשמלי ל 300 ק"ג, משא בלבד, 2 תחנות
כוננת KING, 1 טון
נסיעה בלחיצה מתמדת.

תוצרת מס'

4. תבונן ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בונים במה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק נאות (במידה ואדבר ניתן לבדיקה): כן

5. הוחקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה סביר? אם לא, ציין הליקיים שנמצאו: פרט הליקיים בסעיפים 7, 8

א. גידור פיר המעלית: בסדר
 ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר דלת ידנית בתא ובקומות
 ג. מתקן מילת המעלית של דלתות הרובדים ודלתות התא: אין
 ד. מתקני מילת אחרים בדלתות: בסדר
 ה. תא ואביזרים - כוננת התא: בסדר
 ו. הפגשות: אין
 ז. פנים פיר המעלית: בסדר
 ח. גבולי תמסנה: אין
 ט. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) מפסק זיז בקומה העליונה
 י. בלמים: בסדר
 יא. חבלי המעלה או שרשרת המעלה וחיבוריהם: בסדר שרשרת 3/8
 יב. השלכות החלונות או השלכות הגליליות: בסדר
 יג. ציוד חשמלי אחר: בסדר
 יד. חלקים אחרים: בסדר

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החדשים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:

לבטל קפיציות של דלת תא עליונה - נדרש
פתירת הדלת מהאזה זיז ומונעת נפילה!

בדיקה 2

ד"ר בודק משרד העבודה
 התקבל: 20/10
 נמסר לטיפול ע"י
☐ שרמן ☐ כוריס
☐ אבני ☐ קרין
☒ חרפון
 אישור בעיצו: _____
 נסיון: _____
 היקף: _____

8. שם עבדה מקסימילי הבטוח לאחר מילוי חדריות בסעיף 7: 0 מסעים

9. הערות אחרות:

10. מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לאחר תיקון הליקיים

תחמת הבדק המוסמך

כבוד שמוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (מסח חדש) תשל" 1970

אני: מהנדס משה ריפס תעודת מיני מס' 201 מ-25/01/87

שכתובתי: ת.ד. 1246, הוד-השרון 4511201 טל' 09-7423472 פקס: 09-7445113

מאשר כי בימי: 07/10/2019 בדקתי את המעלית באופן יסודי

6700

1. שם המעביד:		מנהלית ישראלי	
2. פוזיציה ותפקיד במעביד:		מנהלית רמת גן (ליד מנהלית ישראלי)	
שם:	תפקיד:	טל' בית:	טל' קשר: דודו בריינר
3. שם המעביד המוצע:		050-6276242	

3. שני הפעלים המשותפים:

דלעות פיר וואס סטעקעניש וועט 900 מ"ס צו ווער וואס זאגט ביי גלגל וואס 87 מ"ס.
 פארן שפילן מספר וואס - 10744667

שדות כולל חלקים
A.R

מס' מעדד הפסדה : 220019

ב. תאריך ביצועה של שיטת : 2015

4. תסדוד ופיקוח תחנת-הרכבת.

האם כל חלקי המעלות בניינים בבניה טובה מוצמד טוב ובעל חזק בלתי (במידה הקטנה יותר לברירה) : כן

5. השקפה – המחשבות והלקים הבאים של המעלות במצב פנימי טוב, אם לא ציין הלקיים שבמצב פנימי רע, חזקה ונכונה ונכונה בכל אחד מהצדדים והר"מ.

תמו	תמו	2.	סליל פד המגליה
תמו	Factorial den מ"מ 900x2100	3.	דלתות סרורים ודלתות חלון
תמו		4.	חלקי המגליה המותאם על מוטות הסרורים ודלתות חלון
תמו		5.	סרור סליל חלון
תמו	T75-3/4 מ"מ 1200x1400	6.	חלק המגליה - סרור חלון
תמו	ACLA 3	7.	המגליה
תמו		8.	סליל פד המגליה
תמו	סרור פד	9.	סליל חלון
תמו	סרור סליל חלון	10.	הסליל המותאם ("א"א סרורים להסרור סליל חלון")
תמו		11.	סרורים
תמו	סרור רכוש 30x4 מ"מ חליל 2:1	12.	חלק המגליה על מוטות הסרורים והמגליה
תמו		13.	המגליה המותאמת
תמו	Schaeffler Gearbox FWD 130 LS 48512 4.6kw Ser 304714018	14.	פד המגליה אחרי סרור
תמו	החלק המותאם - סרור 201 GBF, מוטות חלון 1.32 מ"מ	15.	חלקי המגליה

6. לאלו חלקים לא הייתה גישה:

7. מה הדיקטום הנדושים או השינויים הנדושים התקפות שבה יש לבצעם:
(יש להוסיף היקף ביטא-הודעה דיווח יש לכלול חסות מפורטת ולהוסיף:)

8. עתם עובדה מקסימלית במרחב לאחר הוד' שות' שבמצפה 7 : 9. ביסמית 675 ק"צ

9-7000000000

144

04/2021 - תחילת המלחמה

הכרזת מלחמה על קורונה - 20/3/2020

10. מסמכים: על מנת להימנע מבידול: אין להוסיף להסמך המסמכים.

[illegible]

מאשר כי בזמן: 19-09-2021 בדקתי את המעלית והמצאתי לעיל באופן סדור.

הבדיקה תבואה לא יאזור מ : 19-03-2021

צדוק יוסף, רפ"ק מ.ס.א. 992537

ד"ר מרנע מחד'סלס בא"מ
26 ווארשעווער שט. 1005 1001

דוד בודק משרד העבודה
 התקבל: 2012-10-05
 סוג שרות: רגיל / מכין
 נמסר לטיפול ע"י
☐ ירון טובים
☐ נעם ניסימוב
☒ אחר
 ותימת המנהל
 מס' הצעה:

6701

1. שם המוזיק:		מוזיקת ישראל	
2. כתובת הקדם או כתובת המעלה:		התל תל שבע	
טלפון	קוד	מס' נייד: 050-5067462	איש קשר: מוריה דודי

3. אזורי תחבורה ותחבורה

דעות פד ווא סטאטיון ווא 99 מיט עס פאר וואס וועל עס. גלג ווא 37 6 ס"מ.
מספר חומש - 1074268

22-1886 : JUDGE TAYLOR '02

ב. תאריך ביטולה או שינוי ביטולה: 2015.

A.R

— **התאחדות המורים** —

למאן כל חלקי המעלה בסיים בניה מכנית סופה מחציר טוב ובעל חזק נאמן (במידה חסר בית לבדיקה) : כי

השאלה: יש לי שני בנים? מהם שמותיהם של הילדים שלי ומהם שמותיהם של הילדים שלי?

5. תחזקה – המחקרים האלה הוכיחו של העלייה במצב עבודה טוב? אם לא עדין הלימים שנמצאו:

השיר: דודסה תלמוד וסידת בבל אחד מצעפים דר"ב

7700	פרד פד המגליה	
7700	כלכלת המכירים וכלכלת המוכר	Parameter dent 900 x2180
7700	פסק המקלט המסלול פול דלוריה מוכרים וכלכלת המוכר	
7700	קופד כלכלת המוכר כלכלת:	
7700	המחיר המוכר - כלכלת המוכר	1200m1400 ס"מ סקטור 1/6 T75
7700	המסלול:	ACLA 5
7700	פרד פד המגליה	
7700	המחיר המוכר	המחיר המוכר
7700	המחיר המוכר (1"6 מוכרים למכירת המוכר):	המחיר המוכר המוכר
7700	המחיר:	
7700	המחיר המוכר או המוכר המוכר המוכר	המחיר המוכר 30x4 ס"מ המוכר 2:1
7700	המסלול המוכר:	
7700	פרד המגליה המוכר	Schaller Quarles FMB 130 GS-IBS13 4.6hp Ser 20332016
7700	המחיר המוכר - המוכר	המחיר המוכר - המוכר 201 QSP, המוכר המוכר 1.32 המוכר

6. לאנץ חלקים לא היתה גישה:

7. מה התקנות החדושים או השינויים החדושים והתוספה שבה יש לבצע:

יש לחקק מענה בודיען לחברה על דד. יש לכייל ופת פתירות ולחזקת.

8. ש"מם עבודה במסמלי בנקו לאור הוראות סכסכית 7 ; 9 חשבים 675 ק"י :

9. דפדפות אחרות:

742

תאריך הנסל חתם על הסתמדות 04/2021

06/2023 Thursday, June 20, 2023 10:10 AM

10. מסקנות: על סמך הניסוחים בפדיקט זו : איז העובדות להפעלת המערכת.

[illegible]

מאשר כי ביום: 19-09-2021 בדקתי את העליות והמורדות לעיל באופן יסודי.

הבדיקה הבאה לא יאחר מ: **19-03-2022**

המלצות המומחים

לודיאן עזריה, רס"מ ז.א.
1183474

1183474

מס' הצעה: _____

דב בן ציון מרחביס
 קהילה מס' 70
 סניף 44-00
 דלית גבעתי

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידור של החק: 24213 / 243

שדות: על-רד

מס' חק במשרד העבודה:

1. שם המחקר: משטרת ישראל מחוז ירושלים חשין 1, ירושלים 0

2. כתובת בה נמצאת המעלית: ירושלים משטרת לב הכירה - מנרש הרומים- מטה משטרה

3. סוג המעלית ותאורה: מעלון הידרואולי אנכי לנכה עם כסא גלגלים עם מלווה

300 ק"ג 2 תחנות, מהירות 0.15 מ"ש

יחידה הידרואולית. הא צד אחד עם דלת כנף,

דלת פיר במפלס עליון.

תוצרת: סדן

4. חכונ ומכנה המסלית: האם כל חלקי המעלית כגויים בניה מכנית טובה, חומסר טוב, נכסלי חחק נאות (במידה חודבר ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המחוקקים החלקים הבאים על המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרט הליקויים בסעיפים 7, 9:

- | | |
|---|------------------|
| א. גירור פיר המעלית: | בסדר |
| ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: | בסדר |
| ג. מחקן נעילה המעורב של דלתות הרובדים ודלתות התא: | בסדר |
| ד. מחקני נעילה אחרים בדלתות: | בסדר |
| ה. התא ואביזרי - כוונות התא: | בסדר |
| הפגשות: | בסדר |
| פנים פיר המעלית: | בסדר |
| ו. נוכלי תנועה: | בסדר |
| ז. החקן בטחון (ו"א סידורים למניעת נפילה התא): | בסדר |
| ח. בלמים: | בסדר |
| ט. תכלי המעלה או עורשיות המעלה וחיבוריהם: | בסדר |
| י. תשלובת החכונות או התשלובת הנכילות: | בסדר |
| יא. ציד חשמלי אחר: | בסדר |
| יב. חלקים אחרים: | בסדר, ראה סעיף 7 |

6. לאלו חלקים לא היתה ניסוח: מסתרים

7. מה החוקים, החידושים או השינויים הרלוונטיים והחוקים שיש לבצעם:

"תק 45 יום אם לא צוין אחרת" (הערה חוזרת)

1. להרכיב כסא מסביר לדוק בכדי למנוע חיריה מתחת לדוק.

8. נוסט עבודה מקסימלית במפות לאחר סילי הדישוח שבסעיף 7: משא נוסט: 300 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית לפי סעיף 7

במקד שהוסמך ע"י מפקד עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביום: 18/05/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי

הערת: 3 23/05/21

חתימת הבדוק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל 1970 סעיף 60
תסקיר על בדיקת מעלית

מס' משה"ע: 2211185		תאריך הבדיקה הבאה: 2020/07/01															
מס' מעלית: 9185	רו"ח מס': 7013201787	מס' סדרורי: 108896/66															
חברת שירות: אינטר אפ מעליות בע"מ																	
שם המוזק: אינטר אפ מעליות בע"מ																	
כתובת המוסד בו נמצאת המעלית: ז'בוסינסקי 122 רמת גן ס"ס בבניר 1 המעלית שמאלית בפיר																	
3. סוג המעלית או תיאורה: מעלית חשמלית דגם ELENESSA MRL בקרת חדר 8 נ', 630 ק"ג, 4 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש, דלתות טלסקופיות, כננת L370106190386, דגם PM3P788, גלגל הנעה 410 מ"מ, החילוץ: 2/1 כבלים 8x4 מ"מ, מנוע מס' L370106190386, 93 סל"ד, הספק 3.7KW, פיקוד מאסף מלא, פגושות הידראוליות, לוח MITSUBISHI כולל פיקוד כיבוי אש.																	
4. תכנון ומכנה המעלית אינטר אפ מעליות בע"מ, תאריך בנייתה או שינוי בנייתה 2020/01 האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה - כן. הערה: יש לפרט בסעיף 7 של טופס זה את הפרטים על חידושים או על שינויי בניה דרושים למעלה.																	
5. התחזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו הערה: דרושה תשובה כפרדת בכל אחד מהעומדים הר"ם. <table border="0"> <tr> <td>א. גידור פיר המעלית. תקין</td> <td>ו. גובלי תנועה. תקין</td> </tr> <tr> <td>ב. דלתות הרוכבים ודלתות התא. תקין</td> <td>ז. התקני בטחון (ד"א סדרנים למניעת נפילה התא) תקין</td> </tr> <tr> <td>ג. ספקי הנעילה המעלה של דלתות הרוכבים ודלתות התא. תקין</td> <td>ח. בלמים. תקין</td> </tr> <tr> <td>ד. ספקי נעילה אחרים בדלתות. תקין</td> <td>ט. חבלי המעלה או שרשראות המעלה וחידושיהם. תקין</td> </tr> <tr> <td>ה. התא ואמצעייו - כוונות התא. תקין</td> <td>י. מכונת הרמת. תקין</td> </tr> <tr> <td>ו. הפגושות. תקין</td> <td>יא. ציוד חשמלי אחר. תקין</td> </tr> <tr> <td>ז. פנים פיר ומעלית. תקין</td> <td>יב. חלקים אחרים. תקין</td> </tr> </table>				א. גידור פיר המעלית. תקין	ו. גובלי תנועה. תקין	ב. דלתות הרוכבים ודלתות התא. תקין	ז. התקני בטחון (ד"א סדרנים למניעת נפילה התא) תקין	ג. ספקי הנעילה המעלה של דלתות הרוכבים ודלתות התא. תקין	ח. בלמים. תקין	ד. ספקי נעילה אחרים בדלתות. תקין	ט. חבלי המעלה או שרשראות המעלה וחידושיהם. תקין	ה. התא ואמצעייו - כוונות התא. תקין	י. מכונת הרמת. תקין	ו. הפגושות. תקין	יא. ציוד חשמלי אחר. תקין	ז. פנים פיר ומעלית. תקין	יב. חלקים אחרים. תקין
א. גידור פיר המעלית. תקין	ו. גובלי תנועה. תקין																
ב. דלתות הרוכבים ודלתות התא. תקין	ז. התקני בטחון (ד"א סדרנים למניעת נפילה התא) תקין																
ג. ספקי הנעילה המעלה של דלתות הרוכבים ודלתות התא. תקין	ח. בלמים. תקין																
ד. ספקי נעילה אחרים בדלתות. תקין	ט. חבלי המעלה או שרשראות המעלה וחידושיהם. תקין																
ה. התא ואמצעייו - כוונות התא. תקין	י. מכונת הרמת. תקין																
ו. הפגושות. תקין	יא. ציוד חשמלי אחר. תקין																
ז. פנים פיר ומעלית. תקין	יב. חלקים אחרים. תקין																
6. לאילו חלקים לא היתה גישה: נסתרים																	
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והחקופה שבה יש לבצעם: אין																	
8. עומס העבודה המקסימלי הבטוח, לאחר מילוי הרישום שבסעיף 7: 630 ק"ג (8 כוסעים) הערה: חשומת הלב מופנית לבר שחוק סחייב בדיקה הבאה לא יאוחר מהתאריך הנקוב לעיל																	
9. הערות אחרות: לאחר דיווח על סילוק ליקויים של החברה מ-2020/01/19 תסקיר זה בא במקום תסקיר הפעלה זמני שנמסר לחברה. הבדיקה הבאה של התקן כתפיסה עד-2023/01/01 הבדיקה הבאה של ווסט המהירות עד-2025/09																	
10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית																	
כורס שחוסמך ע"י מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות למי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל 1970 תעודת מניו מס. 66 מיום 31.12.1971 אני מכון התקנים הישראלי שכתובתי רח' חיים לכנן 42, תל-אביב מאשר כי כיום 2020/01/02 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי. חתימת הבדוק שם הבדוק: ויטלי שצוב תאריך 2020/01/21																	

5816
מחשבים

Blue

X

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

מס' משה"ע: 2211186		תאריך הבדיקה הבאה: 2020/07/01	
חברת שירות: אינטר אפ מעליות בע"מ	מס' מעלית: 9186	דו"ח מס': 7013201788	מס' פירוור: 108897/66
שם המדוק: אינטר אפ מעליות בע"מ		כתובת המקום בו נמצאת המעלית: זיכוטנסקי 122 רמת גן מ"ס כנב"ר 2 למעלית ימנית במיר	
3. סוג המעלית או תיאורה: מעלית חשמלית דגם ELENESSA MRL בקרת חדר 8 נ', 630 ק"ג, 4 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש, דלתות טלקופיות, כננת L370106190387, דגם PM3P788, גלגל הנעה 410 מ"מ, התילוי: 2/1 כבלים 8x4 מ"מ, מנוע מס' L370106190387, 93 סליד, הספק 3.7KW, פיקוד מאסף מלא, פגושות הידראוליות, לוח MITSUBISHI כולל פיקוד ביבוי אש.			
4. תכנון ומבנה המעלית אינטר אפ מעליות בע"מ, תאריך בנייתה או שינוי בנייתה 2020/01 האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה - כן. הערות: יש לפרט בסעיף 7 של סומם זה את הפרטים על חידושים או על שינויי בניה דרושים לשמה.			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הכאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו הערה: דרושה תשובה נפרדת בכל אחד מהסעיפים הר"מ.			
א. גידור פיר המעלית. חקין ב. דלתות הרוכבים ודלתות התא. חקין ג. מתקן הנעילה המשוכל של דלתות הרוכבים ודלתות התא. חקין ד. מתקני נעילה אחריים בדלתות. חקין ה. תא ואביזריו. כוונות התא. חקין ו. הפגשות. חקין ז. צנים פיר המעלית. חקין	ז. גרבלי תבועה. חקין ח. התקני בטחון וז"א סורים לסביעות נפילת התא. . . חקין ט. כלמים. חקין ס. גרבלי המחלה או שרשראות המחלה וחיבוריהם. . חקין סא. מכונת הרמה. חקין יא. צינור חשמלי אחר. חקין יכ. חלקים אחרים. חקין		
6. לאילו חלקים לא היתה גישה: נסתרים 7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לכצעם: 			
8. עומם העבודה המקסימלי הבטוח, לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 630 ק"ג (8 נוסעים) הערה: חשוב! הלכ מופניה לכל שחוק מחויב בדיוק הבאה לא יאותר מחזוריך ובקוד לעיל.			
9. הערות אחרות: לאחר דיווח על סילוק ליקויים של החברה מ-2020/01/19 תסקיר זה כא במקום תסקיר הפעלה זמני שנמסר לחברה. הבדיקה הבאה של התקן בתפיסה עד-2023/01/2023 הבדיקה הבאה של רוסת המהירות עד-2025/09			
10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בבוקר שהוסתר ע"י מפנה העבודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה: (נוסח חדש) תשל"ח 1977 תעודת מנוי מס. 66 מיום 31.12.1971 אני מכון התקנים הישראלי שכתובתי רח' חיים לבנון 42, תל-אביב מאשר כי ביום 2020/01/02 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי. תאריך 2020/01/21 שם הבוקר: ויטלי שצוב חתימת הבוקר			

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 סעיף 40

חסיק על בדיקת מעלית

שרות: אלקטרה תעמל מס' סידורי של החח: 24214/243

מס' חק במשורר העבודה: 239321

1. שם המחזיק: משטרת ישראל מחוז ירושלים חשן 1, ירושלים 0

2. כתובת בה נמצאת המעלית: ירושלים סאלח ארין 1 - תחנת שלם - מטה משטרה @תאום אופיר

3. סוג המעלית והאזהרה: מעלון הידראולי אנכי דגם GHB20 פס וגלגל שיניים.
לנכה עם נסא גלגלים עם חלודה 2 נוסעים. 300 ק"ג 2 תחנות.
GHB219

מחיר: 0.5 מ"ש, יחידה הידראולית מנוע B6CU4S
0.5 קוטר, 2530 סל"ד, דלתות כנף, פיקוד ידני.

שנת ייצור: 2020 תוצרת: אלקטרה תעמל

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חזק ואות (במידה והרופא ניתן לבדיקה): כן

5. החוקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: מרום הליקויים כסעיפים 7, 8:

- | | |
|--|------|
| א. נידוד פיד המעלית: | בסדר |
| ב. דלתות הרובדים ודלתות החא: | בסדר |
| ג. מתקן נעילה המשוכלב של דלתות הרובדים ודלתות החא: | בסדר |
| ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: | בסדר |
| ה. החא ואביזריו - כוונות החא: | בסדר |
| הפנועויות: | בסדר |
| פנים פיד המעלית: | בסדר |
| ו. נובלי חנועה: | בסדר |
| ז. התקן בסחין (ו"א סידורים למניעת נפילה החא): | בסדר |
| ח. בלמים: | בסדר |
| ט. חבלי הפחלה או שרשרות המחלה וחיבוריהם: | בסדר |
| י. השלובת החלונות או התשלובת הנלית: | בסדר |
| יא. ציד השמלי אחר: | בסדר |
| יב. חלקים אחרים: | בסדר |

6. לאילו חלקים לא היתה נישת: מסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והחקופה שיש לבצעם:

אין

8. שומט עבודה מקסימלי הכפוף לאחר מילוי הרישום שבסעיף 7: משא שומט: 300 ק"ג

9. הערות אחרות:

אין

10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה א: אין התנגדות להפעלת המעלון

כבוד שהוסמך מ"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 40 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970:

אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)

שכתובתי: רעננה, יערה 5 מיקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470

מאשר כי ביזם: 18/05/21 ברקתי את המעלית באופן יסודי

העתק: 3 23/05/21

חתימת הבודק המוסמך

תסקיר על בדיקת מעלית

[Handwritten signature]

תסקיר על בדיקת מעלית (ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה תש"ל 1970 סעיף 60)

ריפס מעליות - מכוונים גבוה

1. שם המחזיק: משטרת ישראל, מרחב איילון יעקב פיכמן 18 איילון חולון 5838722	
2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית: יעקב פיכמן 18 איילון חולון	
3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית ל 8 נוסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות, פיקוד מאסף מלא מהירות 1.0 מ"שנ'. מנוע מס' HL201908673 4.0 ק"וו, 120 סל"ד ויסות מהירות ע"י בקר תדר, ללא חדר מכונות. תוצרת: נעמן מס' 120901	
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן	
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9	
א. גידור פיר המעלית: בסדר ב. דלתות הרבדים ודלתות התא: בסדר אוטומטיות מלאות ג. מתקן נעילה המשולב של דלתות הרבדים ודלתות התא: בסדר ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר ה. התא ואביזריו - כוונות התא: בסדר הפגושות: בסדר הידראוליים פנים פיר המעלית: בסדר ו. גובלי תנועה: בסדר נבדקו בפעולה ז. התקן בטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) בסדר נבדק בפעולה 2020 ח. בלמים: בסדר ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם בסדר 4 כבלים 8 מ"מ תילוי 2:1 י. תשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: בסדר ללא גיר יא. ציוד חשמלי אחר: בסדר יב. חלקים אחרים: בסדר וסת כויל 2020	6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים 7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם: תוך 45 יום אם לא צוין אחרת אין.

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: 8 נוסעים	9. הערות אחרות: עומס: 630 ק"ג
--	-------------------------------

ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה שהוסמך לכך בלבד

10. מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית	
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: דרפון ישמעילוב תעודת מינוי מס' 33845 מ 14/1/2017 שכתובתי: תד. 1246, הוד-השחן 45103 טל' 09-7423472 פקס' 09-7445113 מאשר כי ביום: 28/04/2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי	חתימת הבודק המוסמך 

1. שם המוזיק: משטרת ישראל הגלבע 42 יבנה 8160164

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלות: הגלבע 42 יבנה - משטרה

3. סוג המעלות ומטאור:
מעלות חשמלית ל 8 נסעים, 630 ק"ג, 3 תחנות, פיקוד מאסף מלא
מהירות 1.0 מ"ש. מס' HL201908691
4 ק"ו, 119 סל"ד
ויסות מהירות ע"י בקר תדר, ללא חדר מכונות.
תוצרת: נעמן FUJI מס' 123401

4. תכנון ומבנה המעלות: האם כל חלקי המעלות במים בריה מכנית טובה, מחומר טוב, נבעלי חזק בטות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלות במצב עבודה טוב לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט הליקויים בסעיפים 7, 8

א. גידור פיר המעלות:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות המס:	בסדר אוטומטיות מלאות
ג. מתקן מעלה המעלה של דלתות הרובדים ודלתות המס:	בסדר
ד. מתקן נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. המס' נגביריו - כוונות המס:	בסדר
ו. הפגשות:	בסדר חידראוליים
ז. פנים פיר המעלות:	בסדר
ח. גובלי תמעה:	בסדר נבדקו בפעולה
ט. התקן בסחון (ז"א פירורם למניעת נפילת המס):	בסדר נבדק בפעולה 1/21
י. בלמים:	בסדר
יא. חבלי המעלה או שרשראות המעלה וחיבוריהם:	בסדר 4 כבלים 8 מ"מ תילוי 2:1
יב. תשלובת החלונות או התשלובת הגלילית:	בסדר ACT ללא גיר
יג. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יד. חלקים אחרים:	בסדר וסל טיל 1/21

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:
תוך 45 יום אם לא צוין אחרת

אין.

8. שם עובדה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: 8 נוסעים

9. הערות אחרות: עומס: 630 ק"ג

ביצוע חילוף ע"י טכנאי החברה שהוסמך לכך בלבד

10. מסקנות על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלות

כסדר שהוסמך ע"י מסקן עבודה ראשי לערך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אין: מהדור משה ריפס תעודת מינוי מס' 201 מ-25/01/87
שכתובות: ת.ד. 1248, הודו-השרון 4511201 סל 09-7423472 עקס: 09-7445113
מאשר כי ביום: 11/07/2021 בדקתי את המעלות באופן יסודי

חתימת הבדיק המוסמך

✓

חסקיר על בדיקת מעלית

שירות: קונה בע"מ
מלוח: אשר
מס' סידורי של החק: 196886/243
מס' חק במשרד העבודה: 246421

1. שם המחיק: משטרת ישראל מחוז ירושלים חש"ל 1, ירושלים 0
בבחנה בה נמצאה המעלית: ירושלים, צור באהר - משטרת ישראל * תאום שחר מחסומי
3. סוג המעלית ותאורה: מעלית חשמלית MRL ל- 8 נוסעים, 830 ק"ג.
2 תחנות, מהירות 1.0 מ"ש.
מכונה קונה ECOSPACE
דלתות תא ופיר אוטו'
תוצרת: קונה מעליות שנת ייצור 2018

4. חבנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה סכנית טובה, מוחזק טוב, ובכלי חזק ונאות (במידה וחבר וזמן לבדיקה): כן
5. החוקה - המוחזקים והלקים הבאים על המעלית במצב סכנה מוכרז אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרטם הליקויים בסעיפים 7, 9:
א. נידוד פיר המעלית: בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ג. מחקן נעילה המונע על דלתות הרובדים ודלתות התא: בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: בסדר
ה. התא ואביזרי - כוונות התא: בסדר
ו. המנועים: בסדר
ז. פנים פיר המעלית: בסדר
8. נכילי תנועה: בסדר; נבדקו בפעולה
9. החק במחון (נ"א סידורים לסניפה נפילת התא): בסדר; נבדקו בפעולה 10.2020
ח. כלים: בסדר
ט. חבל המעלה או שרשרת המעלה ודבוריהם: בסדר; 2/1 בסדר
י. תשלובת החלונות או התשלובת הנלית: בסדר
יא. צידד תשלובת אחר: בסדר, ראה סעיף 7
יב. חלקים אחרים: בסדר

6. נארו חלקים לא היחה נישח: מסתרים
7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והחוקמה שיש לבצמם:
"תוך 45 יום אם לא צוין אחרת:
1. בבדיקת תקשורת חבל קונה לא עוה, לתקן מיד.

8. שם מבורק מקסימלי הבטוח לאחר פילי חרדיסוח פכטער 7: 8 נוסעים
9. הערות אחרות: 630 נוסח: ק"ג

מעלית מדגם זה ללא חדר מכונה המאושרת לשימוש בהתפת ביצוע חילוף
ע"י טכנאי החברה, בעל הסמכה לכך.
10. מסקנה: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית
כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) חש"ל 1970
אני: "בטיחות והנדסה" - יעקוביאן הרצל (תעודת הסמכה מס' 243 מתאריך 10.09.90)
שכתובתי: רעננה, יערה 5 מקוד 4320442 טל 09-7489471 פקס 09-7489470
מאשר כי ביום: 22/04/21 בדקתי את המעלית באופן יסודי
העמק: 3 27/04/21
חתימת הבודק המוסמך

פקודת הבטיחות בעבודה ונוסח הדיון הש"ל . 1970 סעיף 60
הסקיר על בדיקת מעלית

מס' משה"ע: 251700		תאריך הבדיקה הבאה: 2021/08/16			
מס' פקודת 117383/66	דריש מס' 7113203305	מס' מעלית 43819433	הכרה פירוק: קונה בע"מ		
כתובת המוסד בו נבנתה המעלית: רוזמרין 33 ירושלים			שם ופונקציה: קונה בע"מ		
3. סוג המעלית או תיאורה: מעלית חשמלית דגם MONOSPACE 500 MAX, כפרת חדר 8 נ', 630 ק"ג, 5 תחנות, מהירות 1.0 מ/ש, דלתות סלסקופיות, כננה 51027550V003, דגם 707A, גלגל חנכה 330 מ"מ, התילוי: 2/1, כבלים 8x4 מ"מ, מנוע מס' 13796212, 112.3 סל"ד, הספק 4.1 א"מ, פיקוד מלא, פגיונות לא לנארי, לוח 500A LCE375 כולל פיקוד כיבוי אש.					
4. מכנון ומכנה המעלית קונה בע"מ, תאריך בנייתה או שינוי בנייתה 2021/02 תאם כל חלקי המעלית בנויים בבניה מכנית טובה - כן. הערה: יש לפרט בפני ד"ר פוסט את הפרטים על הידוקים או על שינויי בניה ודרישים נוספים.					
5. החזקה - המותקנים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טובה אם לא, ציון הליקוויים שנמצאו הערה: דרישה חשובה נפרדת בכל אחד מהעיסים הריב. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> א. גודל חזקה חסר ב. חזקה במנוע 11-12 סל"ד לפינת נפילה חסר חסר ג. כלבים חסר ד. חבלי המעלה או פגיונות המעלה והיבדוקים חסר ה. מכונה חרמה חסר ו. ציוד חשמלי אחר חסר ז. חלקים אחרים חסר </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> א. גודל חזקה חסר ב. דלתות חרובות ודלתות חסר חסר ג. מנוע המעלה המנוע של דלתות חרובות ודלתות חסר חסר ד. מנוע כניסה אחרים בדלתות חסר ה. חסר וציוד אחר חסר ו. חסר חסר ז. חסר חסר </td> </tr> </table>				א. גודל חזקה חסר ב. חזקה במנוע 11-12 סל"ד לפינת נפילה חסר חסר ג. כלבים חסר ד. חבלי המעלה או פגיונות המעלה והיבדוקים חסר ה. מכונה חרמה חסר ו. ציוד חשמלי אחר חסר ז. חלקים אחרים חסר	א. גודל חזקה חסר ב. דלתות חרובות ודלתות חסר חסר ג. מנוע המעלה המנוע של דלתות חרובות ודלתות חסר חסר ד. מנוע כניסה אחרים בדלתות חסר ה. חסר וציוד אחר חסר ו. חסר חסר ז. חסר חסר
א. גודל חזקה חסר ב. חזקה במנוע 11-12 סל"ד לפינת נפילה חסר חסר ג. כלבים חסר ד. חבלי המעלה או פגיונות המעלה והיבדוקים חסר ה. מכונה חרמה חסר ו. ציוד חשמלי אחר חסר ז. חלקים אחרים חסר	א. גודל חזקה חסר ב. דלתות חרובות ודלתות חסר חסר ג. מנוע המעלה המנוע של דלתות חרובות ודלתות חסר חסר ד. מנוע כניסה אחרים בדלתות חסר ה. חסר וציוד אחר חסר ו. חסר חסר ז. חסר חסר				
6. לאילו חלקים לא הייתה גישה: נסתרים					
7. מה התקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: אין					
8. עומס העבודה המקסימלי המותר, לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 630 ק"ג (8 נוסעים) הערה: חומות חלל 2012 לפר שחוסס חייב בדיקת הבאה לא יאותר מהמנהל הנקוב לעיל.					
9. הערות אחרות: הבדיקה הבאה של החקן בחפיסה עד-2024/02 הבדיקה הבאה של ווסת המהירות עד-2027/01					
10. מסקנות: על סמך הממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות לתפעול המעלית					
בדוק מחומסר ע"י משה"ע העבודה הראשוני לערוך בדיקות לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח הדיון) הש"ל 1970 העודת מנוי מס. 66 מיום 31.12.1971 אני מכון החקנים הישראלי שכתובתי רח' חיים לבנון 42, תל-אביב מאשר כי ביום 2021/02/17 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי. תאריך 2021/02/18 שם הבדוק: אלברט שוסטין חתימת הבדוק					

[Signature]

X