



סימוכין : א-18

תאריך : 26/06/2022

אל :

מחלקת הרכש ביה"ח רמב"ם

א.ג.ג

הנדון : סיכום סיור קבלנים - מכרז מס' 19546/2022 שיפוץ מגדלי קירור1. **בתאריך 20/06/2022 התקיים סיור קבלנים ראשון בנושא שבנדון.**2. **השתתפו בסיור :**

א. קבלן אחד

ב. נציג מחלקת הרכש – מר ירון אדרי.

ג. נציג מחלקת אחזקה – מהנדס מערכות אלקטרומכניות מר סודקי חמדאן.

ד. מנהל צוות מיזוג אוויר מר דני ורדנקוב וסגנו מר מוניר ח'טיב

3. **מהלך הסיור :**

א. הובהר כי יקבע סיור קבלנים נוסף ע"מ לתת הזדמנות למציעים חדשים להגיש

הצעות והודגש לספק שהגיע שיוזמן לסיור זה גם ולרשותו עומדת הבחירה אם

להשתתף או לא.

ב. נתנו דגשים לתנאי המכרז ע"י נציג מחלקת הרכש : תנאי סף, תכולת המכרז, בטוח,

אספקה, תנאי סף, מועד הגשת הצעות.

ג. נתנו דגשים לדרישות המפרט הטכני ע"י נציגי מחלקת אחזקה לרבות :

i. דרכי גישה למקום ההתקנה

ii. בוצע מעבר על התקנים ומחויבות הספקים ואחריותם לעמידה בהם כולל

תקנות וחוקים נוספים אשר נדרשים.

iii. הדרכות הפעלה, אחזקה ואספקת ספרות ושרטוטים.

iv. אחריות ושירות.

v. הובהר ששאלות יש להעביר דרך נציג הרכש בצורה מסודרת על מנת להעביר

תשובות רשמיות.



סימוכין : א-18

תאריך : 26/06/2022

vi. ניתן דגש לתושבות מנירוסטה או פיברגלס חדשות שנדרשות לתמוך את כל

המילוי.

vii. הובהר כי תהליך שיפוץ מגדלי הקירור שעשויים בטון יכלול הפסקת עבודת

הקבלן (לאחר הפירוקים) לפרק זמן שיקבע בהמשך לצורך שיקום הבטון

ולאחר מכן המשך עבודת הקבלן.

viii. הובהר כי קביעת הקבלן הזוכה הינה על פי פרק השיפוץ בכתב הכמויות ולא

על פי פרק השיפור.

ix.

4. במהלך הסיור נשאל :

א. אם אפשר לקבל את נתוני הזרם של מנועי מגדלי קירור 500 טון(צ'ילר 6) ומגדלי

קירור 350 טון (צ'ילר 5) : בבדיקה משותפת עם הקבלן אלו הנתונים בשני הצ'ילרים

: 20-30 אמפר.

ב. האם המים של המגדלים מטופלים ע"ם הנהלים : הובהר כי בית החולים מטפל

במים כנדרש והקבלן נדרש להוסיף בהצעתו את דרישות המינימום של הערכים

הנדרשים לטיפול במים על מנת לקחת אחריות מלא על תפקוד הציוד והמילוי

שיבוצע בו שימוש ללא תקלות ו-או סתימות במילוי. כמו כן הקבלן יציין את פרק

הזמן בשנים שהציוד והמילוי יתפקדו ללא סתימות ותקלות.

ג. האם ניתן להוסיף שלב נוסף במגדלי הקירור הצנטריפוגאליים : יש לשמור על

המבנה הפיזי הקיים של המגדלים ללא שינוי מבני חיצוני.



סימוכין : א-18

תאריך : 26/06/2022

5. בתאריך 26/06/2022 התקיים סיור קבלנים שני בנושא שבנדון.

6. השתתפו בסיור :

א. קבלן אחד

ב. נציג מחלקת הרכש – מר ירון אדרי.

ג. נציג מחלקת אחזקה – מהנדס מערכות אלקטרומכניות מר סודקי חמדאן.

ד. מנהל צוות מיזוג אוויר מר דני ורדנקוב נעדר מהסיור.

7. הוצגו הדברים שעלו בסיור הראשון ובנוסף הובהר שנדרש לצרף הצעת מחיר לייצור והתקנה

של מגדל חדש למגדלי קירור צנטריפוגליים שלא תיכלל בחישוב זוכה למכרז זה.

בברכה,

אינג' סודקי חמדאן

מהנדס מערכות אלקטרומכניות

בית חולים רמב"ם