

תסקיר בדיקה וניסוי של אביזרים

מספר תסקיר: 025454/123012
תאריך בדיקה נוכחית: 15/07/2026
תאריך בדיקה הבאה: 14/01/2027

תסקיר על ניסוי ובדיקה של שרשראות, טבעות, אונקלים, סגירים, סביבולים ומענבים
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 25/01/2026
מס' תסקיר קודם: 023672/123012
בוצעה ע"י: איליה קלמנוביץ'

1. פרטי לקוח / תופס: בית חולים ממשלתי רבקה זיו #2505 איש קשר: צחי אברומוביץ נייד:
כתובת: דרך הרמב"ם טלפון: 050-2061036 פקס:
יישוב: צפת מיקוד: 13200 אי-מייל: tzachi.a@ziv.gov.il,orit.s@ziv.health.gov.il

2. תיאור האביזרים הנבדקים: סל אדם למלגזה
מיקום: חצר

#	תיאור (כולל תיאור יצרן, מס' יצרן וכדו')	כמות	אמצעי זיהוי או סימון במפעל	עומס המבחן שהוטל (ק"ג)	עומס העבודה הבטוח (ק"ג)
1	סל להרמת בני אדם ע"י מלגזה בנוי לפי תקנות משרד העבודה	1	R381	250+2	אנשים וציוד

3. ליקויים שנתגלו בבדיקה, ותיקונים דרושים:

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	אין - מתייחס לכל האביזרים דלעיל. לגביהם לא נרשמה המילה פסול בעמודת עעב.		☐

4. הערות נוספות: לא ימצא אדם מתחת לסל. ההפעלה בהתאם להוראות היצרן. השימוש מותר בכפוף לתיקון הליקויים. עומס עבודה בטוח בהתאם לטבלת העומסים של היצרן ולא יותר מהעומס הבטוח שאושר בתסקיר. יש לעבוד עם ציוד העבודה בגובה ומכונות הרמה שעומדות בקריטריונים ע"פ התקנות.

אני: איליה קלמנוביץ' בעל תעודה מס: 123012
1. הוסמכתי ע"י "מפע"ר" לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשי"ל-1970 לעשות ניסויים ובדיקות במכונות הרמה ואביזריהן.
2. הפרטים הרשומים בסעיף 2, על כל סעיפים וטורים, הינם תיאור נכון של האביזרים שנבדקו.
3. הפרטים הרשומים בטור "עומס המבחן שהוטל" הם תסקיר נאמן על פרטי ניסוי האביזרים.
4. עומסי העבודה הבטוחים שצויינו על-ידי בטור "עומס העבודה הבטוח" והפרטים הרשומים בסעיף 3 - "ליקויים ושיפורים" הם תיאור נכון של תוצאות

איליה קלמנוביץ'
מנהל מוסדות מס' רישוי 33286108
בדף מוספר לפחות ואבזרי הרמה מס' רישוי 123012

פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם ת.ד. 45, לוסט, 2012400 טלפון: 058-4260027
דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה, מרכז התכונה לעסקים" 04-8577137
עמוד 1 מתוך 1

תסקיר בדיקה וניסוי של אביזרים

מספר תסקיר: 025455/123012
תאריך בדיקה נוכחית: 15/07/2026
תאריך בדיקה הבאה: 14/01/2027

תסקיר על ניסוי ובדיקה של שרשראות, טבעות, אונקלים, סגירים, סביבולים ומענבים
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

ת' בדיקה קודמת: 25/01/2026
מס' תסקיר קודם: 023673/123012
בוצעה ע"י: איליה קלמנוביץ'

1. פרטי לקוח / תופס: בית חולים ממשלתי רבקה זיו # 2505 איש קשר: צחי אברומוביץ נייד:
כתובת: דרך הרמב"ם טלפון: 050-2061036 פקס:
יישוב: צפת מיקוד: 13200 אי-מייל: tzachi.a@ziv.gov.il,orit.s@ziv.health.gov.il

2. תיאור האביזרים הנבדקים: שקל

מיקום: חדר מכונות + חדר חמצנים

#	תיאור (כולל תיאור יצרן, מס' יצרן וכדו')	כמות	אמצעי זיהוי או סימון במפעל	עומס המבחן שהוטל (ק"ג)	עומס העבודה הבטוח (ק"ג)
1	שקל 8" 3-1 (על מונוריל בחדר חמצנים)	1	8001728		13,500

3. ליקויים שנתגלו בבדיקה, ותיקונים דרושים:

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	אין - מתייחס לכל האביזרים דלעיל. לגביהם לא נרשמה המילה פסול בעמודת עעב.		☐

4. הערות נוספות:

אני: איליה קלמנוביץ' בעל תעודה מס: 123012
1. הוסמכתי ע"י "מפע"ר" לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשי"ל-1970 לעשות ניסויים ובדיקות במכונות הרמה ואביזריהן.
2. הפרטים הרשומים בסעיף 2, על כל סעיפים וטורים, הינם תיאור נכון של האביזרים שנבדקו.
3. הפרטים הרשומים בטור "עומס המבחן שהוטל" הם תסקיר נאמן על פרטי ניסוי האביזרים.
4. עומסי העבודה הבטוחים שצוינו על-ידי בטור "עומס העבודה הבטוח" והפרטים הרשומים בסעיף 3 - "ליקויים ושיפורים" הם תיאור נכון של תוצאות
פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם ת.ד. 45, לוסם, 2012400 טלפון: 058-4260027
חתימת הבודק
דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה, מרכז התכונה לעסקים" 04-8577137
עמוד 1 מתוך 1 (1)

025456/123012 מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת דוד קיטור בדיקה קרה	22/05/2025 ת' בדיקה קודמת:
15/07/2026 תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל 1970, סעיפים 104 ו-105 תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז - 1967	2205202510/2768 תסקיר קודם:
14/09/2027 תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	אילן גרניט בוצעה ע"י:

1. פרטי לקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה	2505 #	איש קשר:	צחי אברומוביץ	נייד:
כתובת:	דרך הרמב"ם	טלפון:	050-2061036	פקס:	
יישוב:	צפת	מיקוד:	13200	אי-מייל:	tzachi.a@ziv.gov.il,orit.s@ziv.health.gov.il

2. תיאור דוד הקיטור:	דוד קיטור - קר	מיקום:	
תיאור מפורט:	יצרן: המיכל	שנת ייצור:	2022
	מס' יצרן: 1282	שנת התקנה:	
	דגם: צינורות עשן	מספר פנימי:	4
		מספר רשום:	
		צורת הפעלה:	אוטומטית
		שטח ההסקה:	85
		לע"מ מקורי:	9 בר
		הספק:	

3. ניסוי הידראולי אחרון:	בוצע ע"י:	היצרן	תאריך:	בלחץ מבחן של:	15.7	אט'	תסקיר:
4. כוות אדם שנפתחו:	כוות אדם:	400X300	מימדי כוות אדם:	מידות כוות ניקוי:			
	כוות ניקוי:						
	חלקים שלא ניתן לבדוקם:						

5.1 מצב מבחן:	מצב התוף:	מצב הפיח:	אין	מצב דליפות:	
	מצב הצינורות:	תקין			
	מבנה הלבנים:	תקין			
5.1 מצב מבפנים:	מצב הדפנות:	תקין		מצב הצינורות:	תקין

6. אביזרים וציוד:	א. תיאור אביזרים קיימים:	ב. מגן יעיל:	כן	לא	מגן אינו מפריע:
	ג. קיום ברזי בקרה:	כן	לא	מספר ברזי בקרה:	
	ד. מד לחץ חוזר לאפס:	כן	לא	מצב מד הלחץ:	
	ה. חיבור מבחן:				
	ו. מספר שסתומים:	2		סוג שסתומים:	קפיצי
	קוטר שסתומים:	1.25"		מצב שסתומים:	
	ז. פקק נתיך:			מצב הפקק נתיך:	

7. התיקונים והתקופה בה יש לבצעם:			
מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	תיקון	קיימת אבנית רכה בעובי גדול (כ 15 מ"מ) ובניית אבנית על צינור. יש לנקות אבנית גדולה באמצעים מכניים ולהוציא מרדוד.	☐
2	כללי	יש להיוועץ ביועץ טיפול מים לשבירת האבנית והוצאתה דרך ניקוזים ע"י ניקוז מוגבר- ייבחן בבדיקה הבאה	☐

תנאים לפעולה בטוחה:				
8. לחץ עבודה מותר בהתחשב בנתוני הדוד, הבדיקה ותנאי השטח:				
א. לחץ עבודה מותר (לע"מ):	9	אט'	ג. לע"מ לפני תום התקופה:	אט'
ב. לע"מ לאחר התקופה:		אט'	ד. לע"מ לאחר התיקונים:	אט'
9. הערות:				

אני:	איליה קלמנוביץ'	בעל תעודה מס':	123012	מצהיר בזאת כי:	
(1) אני בודק דוידים מוסמך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי, בהתאם לסעיפים 104 ו-105 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 לערוך בדיקות.					
(2) הרישומים בסעיפים 1,2,3 הם תיאור נכון של דוד הקיטור. (3) הפרטים הרשומים בסעיפים 4 עד 6 הם תסקיר נאמן על בדיקת דוד הקיטור הנ"ל ותוצאותיה.					
(3) הוראות בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעות בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בסעיפים 6 עד 9 לעיל עשויים, למיטב ידיעתי, להבטיח פעולה בטוחה של מתקן הלחץ שבדקתי.					
פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם ת.ד. 45, לוטם, 058-4260027					
דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה, מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137					

025457/123012 מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת דוד קיטור בלחץ קיטור	ת' בדיקה קודמת: 03/06/2025
15/07/2026 תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תשי"ל 1970 סעיפים 104 ו-105	מס' תסקיר קודם: 306202521/27683
14/09/2027 תאריך בדיקה הבאה:	תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז - 1967	בוצעה ע"י: אילן גרניט

חלק א' - תיאורים

1. פרטי לקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו # 2505	איש קשר:	צחי אברומוביץ	נייד:	
כתובת:	דרך הרמב"ם	טלפון:	050-2061036	פקס:	
יישוב:	צפת	מיקוד:	13200	אי-מייל:	tzachi.a@ziv.gov.il,orit.s@ziv.health.gov.il,

2. תיאור דוד הקיטור: דוד קיטור - חם

מיקום:

תיאור מפורט:

א. יצרן:	ג. שנתון:	ה. מספר פנימי:	לע"ב מקורי:	PSI
ב. מס' יצרן:	ד. דגם:	ו. צורת הפעלה:	הדלקה בלחץ:	PSI 6.5
1281	צינורות עשן	אוטומטית	הפסקה בלחץ:	PSI 8

3. בדיקת דוד הקיטור במצב קר:	הבדיקה נערכה ע"י היצרן	תאריך:	PSI
מספר תסקיר:	לע"מ שנקבע בבדיקה קרה:	15	PSI

חלק ב' - הבדיקה ותוצאותיה 4. המצב שנתגלה בבדיקה שנערכה ביום: 15/07/2026

א. האם היתה נזילה? ☐ כן ☒ לא

1. מכוות איש או מפתחי ניקוי:

ב. הערות נוספות:

5. אביזרים וציוד:

א. שסתום בטחון מס' 1 - פתיחה בלחץ:	11.2	PSI	סגירה בלחץ:	PSI
שסתום בטחון מס' 2 - פתיחה בלחץ:	11.5	PSI	סגירה בלחץ:	PSI

ב. לשסתום בטחון מנופי - האם המשקולת מהודקת על המנוף במקום הנכון? המרחק ממרכז השסתום:

ג. מד הלחץ:	האם פועל בסדר:	כן	האם לחץ עבודה מותר מסומן:
ד. מראה מפלס-מים -	האם פועל כהלכה:	כן	האם סומנו גבהי מפלס המים:
האם מצויד מפלס המים במגן יעיל (באם מראה מפלס המים הינו בעל צינור זכוכית):			

חלק ג' - תיקונים ולחץ עבודה מותר

6. תיקונים ותנאים: א. התיקונים הדרושים והתקופה בה יש לבצעם:

מס'	נושא	פירוט
1	אין ליקויים	הערה חוזרת

ב. תנאים לפעולה בטוחה:

7. לחץ עבודה מותר בהתבסס על הבדיקה הנוכחית:	11	PSI
---	----	-----

8. הערות נוספות:

אני: איליה קלמנוביץ' בעל תעודה מס': 123012 פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם ת.ד. 45, לוסט, 2012400 טלפון: 058-4260027

1. אני בודק דוודים מוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי, בהתאם לסעיפים 104 ו-105 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשי"ל 1970 לערוך בדיקות.

2. הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מתקן הלחץ. 3. הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיה. 4. הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל עשויים, למיטב ידיעתי, להבטיח פעולה בטוחה של מתקן הלחץ שבדקתי.

הערה לתשומת הלב: הפקודה מחייבת בדיקה חוזרת של המתקן לא יאוחר ממועד "תאריך בדיקה הבאה" המצויין לעיל.

מקור: מזמין הבדיקה העתק 1: מפקח העבודה האיזורי שבאיזורו נמצא המתקן. העתק 2: הבודק המוסמך.

חתימת הבודק

עמוד 1 מתוך 1

(ב"מ)

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה, מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

025608/123012 מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת דוד קיטור בלחץ קיטור	ת' בדיקה קודמת: 22/05/2025
27/07/2026 תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תשי"ל 1970 סעיפים 104 ו-105	מס' תסקיר קודם: 205202511/27683
26/09/2027 תאריך בדיקה הבאה:	תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז - 1967	בוצעה ע"י: אילן גרניט

חלק א' - תיאורים

1. פרטי לקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו # 2505	איש קשר:	צחי אברומוביץ	נייד:	
כתובת:	דרך הרמב"ם	טלפון:	050-2061036	פקס:	
יישוב:	צפת	מיקוד:	13200	אי-מייל:	tzachi.a@ziv.gov.il,orit.s@ziv.health.gov.il,

2. תיאור דוד הקיטור:	דוד קיטור חם
מיקום:	חדר מכונות

תיאור מפורט:	דוד קיטור צינורות עשן, שלושה מהלכים גב רטוב							
א. יצרן:	המיכל	ג. שנתון:	2022	ה. מספר פנימי:	4	לע"ב מקורי:	11	בר
ב. מס' יצרן:	1282	ד. דגם:	צינורות עשן	ו. צורת הפעלה:	אוטומטית	הדלקה בלחץ:	6.5	בר
						הפסקה בלחץ:	8.0	בר

3. בדיקת דוד הקיטור במצב קר:	הבדיקה נערכה ע"י: הח"מ	תאריך:	27/07/2026	
מספר תסקיר:	025608/123012	לע"מ שנקבע בבדיקה קרה:	8	בר

חלק ב' - הבדיקה ותוצאותיה	4. המצב שנתגלה בבדיקה שנערכה ביום: 27/07/2026
א. האם היתה נזילה?	כן ☐ לא ☒
1. מכוות איש או מפתחי ניקוי:	
2. נזילה מאביזרים:	
ב. הערות נוספות:	

5. אביזרים וציוד:					
א. שסתום בטחון מס' 1 - פתיחה בלחץ:	10.2	אט'	סגירה בלחץ:	9.5	PSI
שסתום בטחון מס' 2 - פתיחה בלחץ:	10.5	אט'	סגירה בלחץ:	9.5	PSI
ב. לשסתום בטחון מנופי - האם המשקולת מהודקת על המנוף במקום הנכון?			המרחק ממרכז השסתום:		
ג. מד הלחץ:	האם פועל בסדר:	כן	האם לחץ עבודה מותר מסומן:	כן	
ד. מראה מפלס-מים -	האם פועל כהלכה:	כן	האם סומנו גבהי מפלס המים:	כן	
האם מצויד מפלס המים במגן יעיל (באם מראה מפלס המים הינו בעל צינור זכוכית):	כן				

חלק ג' - תיקונים ולחץ עבודה מותר	
6. תיקונים ותנאים:	א. התיקונים הדרושים והתקופה בה יש לבצעם:

מס'	נושא	פירוט
1	אין ליקויים	

ב. תנאים לפעולה בטוחה:		
7. לחץ עבודה מותר בהתבסס על הבדיקה הנוכחית:	11	אט'
8. הערות נוספות:	בתאריך 27/07/2026 בוצעה בדיקה קרה	

אני: איליה קלמנוביץ	בעל תעודה מס': 123012	פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם ת.ד. 45, לוסט, 2012400 טלפון: 058-4260027
1. אני בודק דוודים מוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי, בהתאם לסעיפים 104 ו-105 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשי"ל 1970 לערוך בדיקות.		
2. הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מתקן הלחץ. 3. הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיה.		
4. הוראות בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל עשויים, למיטב ידיעתי, להבטיח פעולה בטוחה של מתקן הלחץ שבדקתי.		
הערה לתשומת הלב:	הפקודה מחייבת בדיקה חוזרת של המתקן לא יאוחר ממועד "תאריך בדיקה הבאה" המצויין לעיל.	
מקור: מזמין הבדיקה	העתק 1: מפקח העבודה האיזורי שבאיזורו נמצא המתקן.	העתק 2: הבודק המוסמך.
חתימת הבודק		
עמוד 1 מתוך 1	(ב"מ)	דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה, מרכז התכונה לעסקים" 04-8577137

025609/123012 מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת דוד קיטור בדיקה קרה	03/06/2025 ת' בדיקה קודמת:
27/07/2026 תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל 1970, סעיפים 104 ו-105 תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז - 1967	0306202520/2768 תסקיר קודם:
26/09/2027 תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	אילן גרניט בוצעה ע"י:

1. פרטי לקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה	# 2505	איש קשר:	צחי אברומוביץ	נייד:
כתובת:	דרך הרמב"ם	מיקוד:	13200	אי-מייל:	tzachi.a@ziv.gov.il,orit.s@ziv.health.gov.il
יישוב:	צפת	טלפון:	050-2061036	פקס:	

2. תיאור דוד הקיטור:	דוד קיטור - קר
מיקום:	
תיאור מפורט:	יצרן: המיכל
דוד קיטור צינורות עשן, 3 מהלכים	מס' יצרן: 1281
גב רטוב	דגם: צינורות עשן
שנת ייצור:	2022
שנת התקנה:	
מספר פנימי:	
מספר רשום:	
צורת הפעלה:	אוטומטית
שטח ההסקה:	85
לע"מ מקורי:	11
הספק:	אט'

3. ניסוי הידראולי אחרון:	בוצע ע"י:	היצרן	תאריך:	בלחץ מבחן של:	15.7	אט'	תסקיר:
4. כוות אדם שנפתחו:	כוות אדם:	כוות ניקוי:	מימדי כוות אדם:	400X300	מידות כוות ניקוי:		
חלקים שלא ניתן לבדוקם:							

5.1 מצב מבחן:	מצב התוף:	מצב הצינורות:	מצב הלבנים:	מצב הדפנות:	לא תקין
מצב הפיח:	אין	מצב דליפות:	לא נצפו	מצב הצינורות:	לא תקין

6. אביזרים וציוד:	א. תיאור אביזרים קיימים:	ב. מגן יעיל:	כן	לא	
ג. קיום ברזי בקרה:	כן	לא			
ד. מד לחץ חוזר לאפס:	כן	לא			
ה. חיבור מבחן:	יש				
ו. מספר שסתומים:	2				
קוטר שסתומים:	1.25"				
ז. פקק נתיך:					
מצבם:	מגן אינו מפריע:	מספר ברזי בקרה:	מצב מד הלחץ:	סוג שסתומים:	קפיצי
מצב שסתומים:	תקין	מצב הפקק נתיך:			

7. התיקונים והתקופה בה יש לבצעם:		
מס'	נושא	פירוט
1	דרישה	בניית אבנית גבולית (כ 1.5 מ"מ) - יש לטפל במים לריכוך האבנית והוצאתה ע"י ניקוז מוגבר

תנאים לפעולה בטוחה:	טיפול במצב האבנית ע"י ניקוי מכני ולאחר מכן טיפול במים
8. לחץ עבודה מותר בהתחשב בנתוני הדוד, הבדיקה ותנאי השטח:	
א. לחץ עבודה מותר (לע"מ):	8 אט'
ב. לע"מ לאחר התקופה:	8 אט'
ג. לע"מ לפני תום התקופה:	8 אט'
ד. לע"מ לאחר התיקונים:	11 אט'
9. הערות:	

אני:	איליה קלמנוביץ'	בעל תעודה מס':	123012	מצהיר בזאת כי:	
(1) אני בודק דוידים מוסמך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי, בהתאם לסעיפים 104 ו-105 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 לערוך בדיקות.					
(2) הרישומים בסעיפים 1,2,3 הם תיאור נכון של דוד הקיטור. (3) הפרטים הרשומים בסעיפים 4 עד 6 הם תסקיר נאמן על בדיקת דוד הקיטור הנ"ל ותוצאותיה.					
(3) הוראות בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעות בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בסעיפים 6 עד 9 לעיל עשויים, למיטב ידיעתי, להבטיח פעולה בטוחה של מתקן הלחץ שבדקתי.					
פרטים מלאים:	ד.נ. בקעת בית הכרם ת.ד. 45, לוטם, 058-4260027	טלפון:	058-4260027	חתימת הבודק	
דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה", מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137					